

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220426/9/26-11401	Data raportu	15-09-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	14-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/84510/26/09/09	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYŚC...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YH2G15GRL074326
Marka, model	KIA ProCeed 21-25
Typ, wersja	ProCeed 1.5 T-GDI GT Line DCT
Numer rejestracyjny	GD2K973
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1482 ccm/118 kW
Stan licznika	203 728 km
Data 1. rej./rok prod.	01-09-2023/2023
Data nast. bad. techn.	31-08-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Aluminiowe nakładki na pedały, Automataczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik obecności pasażera, przód/tył, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik zmiernych, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Elementy ozdobne nadwozia lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym, Elementy wnętrza lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/45, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie ogrzewane z możliwością stopniowania, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Funkcja automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania HBA, Gniazda USB, przód, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli środkowej z przodu oraz z tyłu, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold, High Beam Assist, Immobilizer, Kamera parkowania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kia Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o samochodzie, Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy i o ruszeniu poprzedz. pojazdu, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania, Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Kia Live - usługi cyfrowe dla kierowcy (ruch drogowy, pogoda, ceny paliw, parkingi, stacje łado), Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną reg. odległości i funkcją Stop and Go, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica sportowa, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe, dojazdowe, Kratka wlotu powietrza w kolorze czarnym o wysokim połysku z satynowym wykończeniem, Lampy LED mijania oraz drogowe LED, Lampy tylne wykonane w technologii LED z funkcją światła do jazdy dziennej, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym o wysokim połysku, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Nakładki progów wewnętrznych, aluminiowe, Navi System - ekran 10.25, Apple Car Play, Android Auto, OTA (Over The Air) - zdalna aktualizacja oprogramowania i map nawigacji przez 1 rok, Osłony przeciwsłoneczne z funkcją podświetlania, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłokietnik centralny tynej kanapy z uchwytem na kubki, Radio DAB, sterowanie w kierownicy, USB, Bluetooth, 6 głośników, zestaw głośnomówiący, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Smart Key - system otwierania pojazdu bez kluczyka z czujnikiem zbliżeniowym, przycisk Start/Stop, Sortownik pod podłogą w bagażniku, Spoiler dachowy, czarny, Szyba przednia podgrzewana, Szyby tylne dodatkowo przyciemnione, Tapicerka skórzano-materiałowa, jasne przeszycia foteli, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tryb Sport, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Lakier metalik, Pakiet Bezpieczeństwa, Pakiet Technologiczny

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/45 17 91W	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/45 17 91W	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/45 17 91W	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/45 17 91W	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150

12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Opona przód L	rozerwanie	WY	0.3
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Błotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
6	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
7	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Opona przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Opona przednia L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 56

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1