

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	421503/2/26-9528	Data raportu	09-02-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Michał Świątek	Data oględzin	06-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/06418/26/01/26	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXKUSHNSSMW059847
Marka, model	OPEL Mokka 20-24
Typ, wersja	Mokka 1.2 T GS S&S aut
Numer rejestracyjny	PO4WU15
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	46 247 km
Data 1. rej./rok prod.	31-08-2021/2021
Data nast. bad. techn.	30-08-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi od wewnątrz, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Czujniki odległości przy parkowaniu - z boku pojazdu, Dach w kolorze czarnym Diamond, Dodatkowe oświetlenie nastrojowe wnętrza LED, Elementy ozdobne deski rozdzielczej w kolorze czerwonym, Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokość, pochylenia oparcia), Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokość, pochylenia oparcia), Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdo ładowania USB pod podłokietnikiem, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Interfejs Bluetooth, Kamera cofania - panoramiczna 180 stopni, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kierownica ogrzewana, Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, przyciski sterowania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Lampy tylne LED, Listwa boczna w linii dachu, czerwona lub czarna, Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne światłoczułe, Manetki zmiany biegów na kierownicy, Mocowanie ISOFIX w oparciach tylnych zewnętrznych siedzeń, Nakładki pedałów aluminiowe, Pakiet wizualny Black, czarne: ramka grilla Vizor, logo Opel, nazwa modelu, nakładki na zderzaki, Podosufitka w kolorze czarnym, Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach, Przełącznik do zmiany trybów jazdy, Reflektory przeciwmgielne w technologii LED, Reflektory przednie LED, Spoiler dachowy lakierowany na czarno, System Multimedia, USB, kolorowy wyświetlacz dotykowy 7", Apple CarPlay, Android Auto, 6 głośników, System Start & Stop, System monitorowania ciśnienia w oponach, System przypominania o zapięciu pasów, przód oraz tył, System wykrywania zmęczenia kierowcy, System zaawansowany zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa łączona ze skórą syntetyczną Focus Red, Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, Tuner radia cyfrowego DAB, Układ ostrzegający o pojazdach w martwym polu lusterkach zewnętrznych, Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control, Układ wentylacji i ogrzewania kabiny, z nawiewem na nogi w 2. rzędzie siedzeń, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Układ wykrywania pieszych i rowerzystów, zaawansowany, Układ zaawansowany utrzymania w linii pasa ruchu, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, kolorowy 7", Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Światła do jazdy diennej LED, Felgi aluminiowe 18, czarno-srebrno-czerwone, z ogumieniem 215/55, Lakier metaliczny

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EURO ALL SEASON AS210	215/55 R18 99V	5,0 mm
	lewe	FALKEN, EURO ALL SEASON AS210	215/55 R18 99V	5,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EURO ALL SEASON AS210	215/55 R18 99V	3,5 mm
	lewe	FALKEN, EURO ALL SEASON AS210	215/55 R18 99V	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	zarysowanie		
2	Nakładka zderzaka przedniego, dół	łagodne, , wgniecenie, dół		
3	Szyba przednia barwiona	odpryski szkła		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Międzynarodowy
certyfikat
gwarancyjny**

Pierwszy Właściciel

Model pojazdu
ellaka

Numer identyfikacyjny pojazdu
JKXUS-HN5E-M105887

Nazwisko / numer Klienta
Domar Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny
PN5985C

Miejscowość, data wydania pojazdu
Białystok

Data pierwszej rejestracji
2010/08/20

Autoryzowany dealer

Autoryzowany dealer

Proszę o skierowanie do Sprzedawców Państwa marki Opel. Zadzwoń: 800 666 24-50, 577, Region 311100979

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny 3

Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy Opel Poland Sp. z o.o. oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Autoryzowanym Serwisu marki Opel wskazanego w Warunkach gwarancji w punkcie 5 Zasieg geograficzny gwarancji w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

2010/08/20

Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji.

Drugiego Właściciela

Nazwisko / numer Klienta
Autoryzowany dealer

Numer rejestracyjny
2010/08/20

Trzeciego Właściciela

Nazwisko / numer Klienta
Autoryzowany dealer

Numer rejestracyjny
2010/08/20

Czwartego Właściciela

Nazwisko / numer Klienta
Autoryzowany dealer

Numer rejestracyjny
2010/08/20

Książka serwisowa – dane

Potwierdzenie czynności serwisowych

6

Przebieg: Okresowy ☒ Główny ☐
Data: 10.10.2024 km 29.765

Olej silnikowy _____
Jakość: _____ W- _____
Lepkość: _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorolkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtr paliwa

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

☒ Dodatki do paliwa

DOMCAR
POZNAN Sp. z o.o.
AUTORYZOWANY DEALER
OPEL PLO084
ul. Polska 112
60-601 Poznań

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☒
Data: 22.10.2024 km 36.231

Olej silnikowy _____
Jakość: _____ W- _____
Lepkość: _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorolkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtr paliwa

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

☒ Dodatki do paliwa

☒ Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

DOMCAR
POZNAN Sp. z o.o.
AUTORYZOWANY DEALER
PLO084
ul. Polska 112
60-601 Poznań

Następny przegląd według wskazań
Data: 22.10.2025 km 51.231

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐
Data _____ km _____

Olej silnikowy _____
Jakość: _____ W- _____
Lepkość: _____

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wielorolkowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu

☐ Świece zapłonowe

☐ Płyn chłodzący

☐ Dodatki do paliwa

☐ Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskazań
Data _____ km _____

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2