

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220402/9/26-11401	Data raportu	14-09-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	11-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/83512/26/09/07	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WDD1179471N507423
Marka, model	MERCEDES-BENZ CLA Shoot...
Typ, wersja	CLA 220 4-Matic AMG Line
Numer rejestracyjny	SK568YF
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1991 ccm/135 kW
Stan licznika	152 226 km
Data 1. rej./rok prod.	25-10-2017/2017
Data nast. bad. techn.	04-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych, Adaptacyjne, migające światła hamowania, Adaptive Brake - system wspomagający hamowanie z Hill Start Assist, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki - przód, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne - przód), Airbag kolan kierowcy, Aktywny asystent układu hamulcowego system unikania i zapobiegania kolizji, Asystent ESP dynamicznej jazdy na zakrętach, Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy), Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, BAS - system wspomagający gwałtowne hamowanie, DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy, Diamentowa osłona chłodnicy, ECO start/stop - funkcja wyłączania silnika podczas postoju, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Hamulec postojowy - elektroniczny, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych, Klimatyzacja z ręczną regulacją rozdziału powietrza, filtrem przeciwpyłkowym i aut. domykaniem okien, Komputer pokładowy z 4,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, Lakier uni, Listwy progowe z napisem Mercedes-Benz, przód, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Moduł komunikacyjny UMTS dla Mercedes connect me, Parametryczna, sportowa przekładnia kierownicza, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio Audio 20 USB (7 calowy wyświetlacz, Bluetooth, interfejs Apple, internet, SD), Schowek w podłodze bagażnika, System KEYLESS-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku Start/Stop, System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, System ochrony pieszych, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system, Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / materiał, Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości Speedtronic, Trzecie światło stop, Tylnie oparcie składane, dzielone w układzie 1/3 : 2/3, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego, tył z Top Tether, Zamek centralny z funkcją automatycznego blokowania i czujnikiem zderzeniowym, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika), Fotele przednie podgrzewane, Kierownica, drążek biegów oraz dźwignia hamulca ręcznego w skórze, Lampy przednie LED (diodowe), Pakiet integracji smartfona, Pakiet komfortowych siedzeń, Pakiet wizualno-oświetleniowy, Park Pilot z PARKTRONIC - system ułatwiający parkowanie, Radio Audio 20 CD/MP3 z przygotowaniem do Garmin MAP PILOT, Remote online, zdalne informacje i sterowanie zamkami za pomocą smartphone-a/tabletu/PC, Stylizacja AMG, System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, Wyświetlacz TFT o przekątnej 20,3 cm.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	ZEETEX, HP2000 V1M	225/40 18 92Y	4,0 mm
	lewe	ZEETEX, HP2000 V1M	225/40 18 92Y	4,0 mm
tylna	prawe	ZEETEX, HP2000 V1M	225/40 18 92Y	4,0 mm
	lewe	ZEETEX, HP2000 V1M	225/40 18 92Y	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
4	Felgi alu	utlenienie, , rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Felga tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3