

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218856/3/26-11401	Data raportu	31-03-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/21512/26/03/1	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZRHNS4N6806245
Marka, model	OPEL Grandland 21-25
Typ, wersja	Grandland 1.2 T Business Editi...
Numer rejestracyjny	GD1C101
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	82 161 km
Data 1. rej./rok prod.	25-02-2022/2022
Data nast. bad. techn.	04-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

6 głośników, Asystent parkowania zaawansowany, kierowanie półautomatyczne, Asystent świateł drogowych, Czujnik deszczu, Felgi aluminiowe 17", 5-podwójnych ramion w kolorze szarym Technical, z ogumieniem 215/65, Fotel kierowcy z regulacją 6-kierunkową, Fotel pasażera regulowany w 6 kierunkach, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdko 230V w 2. rzędzie siedzeń oraz gniazdko 12V w bagażniku, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kamera cofania, Kanapa tylna z oparciem dzielonym i składanym oraz centralnym podłokietnikiem, Kierownica ogrzewana, Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, przyciski sterowania, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Listwa w linii okien bocznych, czarna, Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, z podświetleniem podłoża, Manetki zmian biegów przy kierownicy, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i podświetleniem otoczenia, Oświetlenie dodatkowe w przednich drzwiach i konsoli środkowej, Poduszki powietrzne czołowe i boczne przednie, kurtynowe dla pierwszego oraz drugiego rzędu, Przygotowanie pod koło zapasowe, Reflektory EcoLED, Reflektory przeciwmieglne, System Multimedia, 7" ekran dotykowy i wysłw. kierowcy, USB, Bluetooth, AppleCarPlay, AndroidAuto, obs. gł., System monitorowania ciśnienia w oponach, System przypominania o zapięciu pasów, przód oraz tył, System rozpoznawania znaków drogowych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia podgrzewana, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Szyby tylne boczne oraz bagażnika, przyciemniane, Tapicerka materiałowa Berson, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner cyfrowy DAB, Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłości HSA, Układ ostrzegający o pojazdach w martwym polu lusterek zewnętrznych, Układ utrzymania na pasie ruchu z automatycznym układem hamowania awaryjnego, Wycieraczka szyby tylnej, Zaczepy i-Size do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach oraz fotelu pasażera, Zestaw naprawczy do opon, Światła tylne LED, Lakier metaliczny, Czarny Karbon

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, LM005	215/65 17 103H	5,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, LM005	215/65 17 103H	5,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, LM005	215/65 17 103H	4,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, LM005	215/65 17 103H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 300
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	ubytki materiału	WY	0.2
2	Wytłumienie dol.(od strony sil.)	ubytki materiału	WY	0.5
3	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
5	Dach	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. L	zarysowanie		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
11	Rama drzwi.przód L	rysa/odprysk		
12	Rama drzwi.przód R	rysa/odprysk		
13	Zderzak, róg L	rysa/odprysk		
14	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		
15	Dywaniki podłogi przód	ubytki materiału		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

4 Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.
Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.

Dane pojazdu

Model: GRANDLAND
Numer identyfikacyjny pojazdu: W02RH154NG6806245
Typ silnika, numer silnika: 1021400014399
Skrzynia biegów: AT9
Kod koloru lakieru: 470 Ciemny
Kod wykończenia wnętrza: TAT2 Ciemny
Numer kluczyka: 40191

Przygotował

Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd

Adres: _____
Miejscowość, data: _____
Dane rejestrowe: _____

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności jest dokumentowane na stronach Książeczki. Obsługę okresową przeprowadzać za pomocą wyświetlacza, lub przed upływem okrycia międzyprzeglądowego w Instrukcji obsługi. Dopuszczalne klasę lepkości oleju silnika w Instrukcji obsługi. W przypadku pojazdu benzynowego wymiana zatankowany zbiornik.

Fot. 29

Książka serwisowa – dane

6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 16.05.2025 km: 28332

Olej silnikowy: _____
Jakość: _____
Lepkość: _____
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: _____ °C

Tak Nie

☒ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)
☒ Filtrowanie powietrza
☒ Wkład filtra powietrza
☒ Pasek wieloramienny
☒ Pasek zębany
☒ Filtrowanie paliwa
☒ Olej przekładniowy
☒ Płyn hamulcowy
☒ Zestaw do naprawy opon
☒ Elementy ciemne hamulcowe z przodu / z tyłu
☒ Świece zapłonowe
☒ Płyn chłodzący
☒ Dodatki do paliwa

Następny przegląd według wskaźnika
Data: 16.05.2025 km: 4332
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 21.6.24 km: 48289

Olej silnikowy: _____
Jakość: _____
Lepkość: _____
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: -31 °C

Tak Nie

☒ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)
☒ Filtrowanie powietrza
☒ Wkład filtra powietrza
☒ Pasek wieloramienny
☒ Pasek zębany
☒ Filtrowanie paliwa
☒ Olej przekładniowy
☒ Płyn hamulcowy
☒ Zestaw do naprawy opon
☒ Elementy ciemne hamulcowe z przodu / z tyłu
☒ Świece zapłonowe
☒ Płyn chłodzący
☒ Dodatki do paliwa

Następny przegląd według wskaźnika
Data: 21.6.25 km: 63289
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 03.03.2025 km: 63333

Olej silnikowy: _____
Jakość: _____
Lepkość: _____
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: -30 °C

Tak Nie

☒ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)
☒ Filtrowanie powietrza
☒ Wkład filtra powietrza
☒ Pasek wieloramienny
☒ Pasek zębany
☒ Filtrowanie paliwa
☒ Olej przekładniowy
☒ Płyn hamulcowy
☒ Zestaw do naprawy opon
☒ Elementy ciemne hamulcowe z przodu / z tyłu
☒ Świece zapłonowe
☒ Płyn chłodzący
☒ Dodatki do paliwa

Następny przegląd według wskaźnika
Data: Mobility S 17 0.0
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)
NIP: 645-256-87-59 Regon: 148208387
oddział Mobiauto 61-285 Poznań
ul. Św. Józefa 12

Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 34

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 52

Wykładzina podłogi - Inne 1