

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218339/2/26-11401	Data raportu	26-02-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/09196/26/02/04	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF02XXERK2NU42245
Marka, model	FORD Puma 19-24
Typ, wersja	Puma 1.0 EcoBoost mHEV ST...
Numer rejestracyjny	PY2784G
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/92 kW
Stan licznika	37 224 km
Data 1. rej./rok prod.	28-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	24-07-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki welurowe z przodu o podwyższonej jakości, z podwójnymi przesyłkami, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Emblemat EcoBoost Hybrid - na klapie bagażnika, Emblemat ST-Line na przednich błotnikach, Felgi aluminiowe 17", wzór 5x2-ramienny, z wykończeniem maszynowym czarnym, z ogumieniem 215/55, Ford MegaBox - dodatkowa przestrzeń ładunkowa pod podłogą bagażnika, FordPass Connect z modelem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, WiFi), Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w czterech kierunkach, Fotel pasażera z regulacją przód - tył, Fotele przednie - styl sportowy, ISOFIX z top-tether - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kanapa tylna, składane oparcie, dzielone w proporcji 60:40, Kierownica 3-ramienna, skórzana w stylizacji ST-Line, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Lampy tylne LED, Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu, Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych - w kolorze czarnym, Listwy progowe, lakierowane w kolorze nadwozia z elementami w kolorze czarnym, Lusterka boczne reg. i składane elektrycznie, ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Nawigacja Ford SYNC 3 i DAB+, wys. 8", Applink, ACP, AA, Bluetooth, 6 głośników, 2xUSB, ster. kierownicy, Osłona bagażnika elastyczna - otwierana z klapą bagażnika, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podsufitka materiałowa w ciemnej tonacji, Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera, boczne kurtyny powietrzne, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Reflektory projekcyjne LED, ze światłami do jazdy diennej i światłami mijania w technologii LED, Spoiler tylny lakierowany w kolorze nadwozia, System ABS z elektronicznym układem siły hamowania EBD i układem wspom. awaryjnego hamowania EBA, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist wsp. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji do 120k/h+AEB, System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam, System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorowania zmęczenia kierowcy (Drive Alert), System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli, System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wyboru trybu jazdy - Normalny, Eko, Sportowy, Torowy, Szyby przednie i tylne elektryczne, z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody, Tapicerka materiałowa Court-Eton w ciemnej tonacji, Tempomat, Trzecie światło STOP, Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego wykończony skórą, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą w stylizacji ST-Line, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniach HSA, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wykładzina przestrzeni bagażowej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz między zegarami (12,3-cala, kolorowy, cyfrowy, konfigurowalny), Zaglówek tylny środkowy, Zawieszenie sportowe, Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia w stylu ST-Line, Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany, Magnetic Grey, Pakiet Comfort 2, Pakiet Winter, Alarm

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	215/55 17 98V	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	215/55 17 98V	4,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	215/55 17 98V	7,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	215/55 17 98V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23


Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 12


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Wszystko o Twoim pojeździe

Pojazd: PUMA	Numer rejestracyjny:
Numer identyfikacyjny pojazdu: WFO2XERK2NU42245	Data pierwszej rejestracji:
Typ silnika: 1.0 ECO BOOST / 125 km	Skrzynia biegów: M6
Kod lakieru: PN4PQ	Kod tapicerki:
Miesiąc przeglądu rocznego: Sierpień	Maksymalny przebieg między przeglądami: 24111 / 90145 km
Numer umowy w programie Ford Protect:	Data ważności programu Ford Protect:

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1