

Nr zlecenia: 33/16/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/16

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Rafał Sypulek/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF0LXXGCBLEB63299
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	KOS64114
Model pojazdu:	Focus 2.0 TDCi MR`11 E5	Nr Info-Ekspert:	011-06699
Wersja:	Titanium	Rok produkcji:	2014
Wskazanie drogomierza	288021 km		
Data pierwszej rejestracji	2014/10/17		
Data ważności badania technicznego	2026/10/17		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całk.	2050 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 103kW (140KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dywaniki welurowe	18	Poduszki powietrzne boczne
2	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	19	Roleta do bagażnika
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	20	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Fotel pasażera z regulacją wysokości	21	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Fotele przednie sportowe	22	System informacyjny "Ford Eco Mode"
6	Gniazdo 12V	23	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Kierownica pokryta skórą	24	System kontroli trakcji
8	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	25	System wspomagania nagłego hamowania
9	Komputer pokładowy	26	Szyba przednia ogrzewana

10	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	27	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	28	Szyby tylne regulowane elektrycznie
12	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	29	Światła p/mgielne przednie
13	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	30	Tarcze kół aluminiowe 16"
14	Nakładki ozdobne progów z aluminium	31	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Podłokietnik centralny przedni	32	Zestaw naprawczy opon
16	Poduszka powietrzna kierowcy	33	Złącze "USB"
17	Poduszka powietrzna pasażera		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Radiodtwarzacz Sony CD/MP3 z Ford SYNC
Sterowanie systemem audio w kierownicy
Sterowanie głosem systemu audio
Wyświetlacz kolorowy
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "AUX"
Złącze iPod/USB
Radiodtwarzacz SONY CD + MP3
Głośniki 9 szt. Premium
Funkcja wzywania pomocy
- 3 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Autoalarm objętościowy i obwodowy
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Koło zapasowe dojazdowe
- 4 Lakier metalizowany
- 5 Pakiet Easy Driver 2
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 6 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 7 Tarcze kół aluminiowe 17" 10-ramienne (COS) (dopłata)
- 8 Wycieraczki z czujnikiem deszczu - pakiet
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła mijania włączane automatycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	VREDESTEIN 215/50 R17 95V XL WINTRAC PRO+	7,1
Przednie prawe:	VREDESTEIN 215/50 R17 95V XL WINTRAC PRO+	6,8
Tylne lewe:	VREDESTEIN 215/50 R17 95V XL WINTRAC PRO+	7,1
Tylne prawe:	VREDESTEIN 215/50 R17 95V XL WINTRAC PRO+	6,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)

Długotrwały postój	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Ogniska korozji		
2	Błotnik przedni	P	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Zarysowanie na krawędzi	
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu		
6	Drzwi boczne tylne	L	Ogniska korozji		
7	Drzwi boczne tylne	P	Ogniska korozji	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu	
8	Słupek przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
9	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Dach		Wgniecenia		
12	Błotnik tylny	L	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
13	Błotnik tylny	P	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
14	Drzwi tyłu nadwozia		Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
15	Rama dachu	L	Wgniecenia pogradowe		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		166-290	
2	Dach		141-156	
3	Błotnik przedni	L	129-141	
4	Drzwi przednie	L	131-141	
5	Drzwi tylne	L	134-155	
6	Błotnik tylny	L	121-194	

7	Błotnik przedni	P	132-141	
8	Drzwi przednie	P	128-138	
9	Drzwi tylne	P	138-154	
10	Błotnik tylny	P	118-136	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		118-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany	Odpryski powłoki lakierowej	
2	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
3	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
5	Zderzak tylny		Zarysowany		
6	Lampa zespolona tylna	L		Zaparowanie	
7	Szyba przednia		Pęknięcie		
8	Szyba tylna		Zarysowania		
9	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		
10	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych tylnych	P	Niesprawna		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L		Zarysowanie	
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P		Zarysowanie	
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia			Zarysowanie	
6	Zbiornik spryskiwacza szyb			Brak korka	
7	Wykładzina ściany grodziowej			Rozerwanie	

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

stopu lekkiego					
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Ślady zużycia		

**UKŁAD HAMULCOWY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza hamulcowa przednia	L		Korozja	
2	Tarcza hamulcowa przednia	P		Korozja	
3	Tarcza hamulcowa tylna	L		Korozja	
4	Tarcza hamulcowa tylna	P		Korozja	

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | Niewłaściwy skok sprzęgła |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | Niska skuteczność |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h. Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87




Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104




Fot. nr 105



Fot. nr 106




Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119




Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122




Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127




Fot. nr 128




Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134




Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137





Fot. nr 138




Fot. nr 139



Fot. nr 140





Fot. nr 143



Fot. nr 144

Wszystko o Twoim pojeździe

Pojazd: Focus	Numer rejestracyjny:
Numer identyfikacyjny pojazdu: WFOUXX6CBLN43299	Data pierwszej rejestracji:
Typ silnika: 20 iDCI	Skrzynia biegów: 6
Kod lakieru:	Kod tapicerki:
Miesiąc przeglądu rocznego: 8 / PRZEDZIERU	Maksymalny przebieg między przeglądami: 20.000 km
Numer umowy w programie Ford Protect:	Data ważności programu Ford Protect:

Fot. nr 145

Przegląd przedsprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedsprzedażny Data: 25.09.2014 Przebieg: 10 km ☒ Aktualne Akcje Serwisowe Sprawdzono: ☒ Chwyt Akcje Serwisowe wykonane: Podpis: <i>[Signature]</i>	Auto-BOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Dział Sprzedaży Samochodów 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Warszawska 299 NIP 547-213-89-90 Dealer Code PG 211
Data: 02.01.2015 Przebieg: 18364 Numer faktury: Podpis: <i>[Signature]</i> Termin następnego przeglądu:	Auto-BOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Dział Obsługi Serwisowej 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Warszawska 299 NIP 547-213-89-90 Dealer Code PG 211
Data: 11.12.2015 Przebieg: 41127 km Numer faktury: Podpis: <i>[Signature]</i> Termin następnego przeglądu: 61127 / 11.12.2016	PURA PCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grupa Ośrodków Spółka z o.o. 61-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26 67-25-75-5-9, REGON: 357046037 Dział CZĘŚCI PARTNER ul. Krasnolęcka 19, 60-224 Poznań

26

przegląd przedsprzedażny i historia obsługi Data: Przebieg: Numer faktury: Podpis: Termin następnego przeglądu:	Auto-BOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Dział Sprzedaży Samochodów 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Warszawska 299 NIP 547-213-89-90 Dealer Code PG 211
Data: 2016 08 12 Przebieg: 30 000 km Numer faktury: 31007 Podpis: <i>[Signature]</i> Termin następnego przeglądu:	Ford Res Motors Sp. z o.o. Główny Autoryzowany Dealer L70BT Al. Armii Krajowej 50 35-307 Rzeszów
Data: 15.12.2016 Przebieg: 100 948 Numer faktury: Podpis: Termin następnego przeglądu:	MOTO Iskierka, Kawczak WARSZTAT USŁUGOWY s.c. 32-600 Oświęcim, ul. Zwycięstwa 2A Telefon: 33 844 02 96 NIP 548-19-54-058 REGON 070927343

27

Fot. nr 146

Fot. nr 147Fot. nr 148

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu