

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09989/2/26-15201	Data raportu	24-02-2026
Rzeczoznawcy	Kamil Świącki (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	18-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/10723/26/02/10	Miejsce oględzin	16-070 Barczewo, ul. Leśna 11B, 16-0...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YPV81BHNL014378
Marka, model	KIA Sportage 21-25
Typ, wersja	Sportage 1.6 T-GDI mHEV GT ...
Numer rejestracyjny	BIA91075
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/132 kW
Stan licznika	82 723 km
Data 1. rej./rok prod.	28-02-2022/2022
Data nast. bad. techn.	12-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent jazdy po autostradzie HDA, Boczek drzwi wykończone elementami zamskowymi, podłokietnik drzwiowy wykończony skórą ekologiczną, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył, Czujnik zmierzchu, DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia, ESC - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył z funkcją auto po stronie kierowcy, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania, Fotele przednie regulowane elektrycznie, Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej, Funkcja automatycznego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika Smart Tailgate, Funkcja bezpieczeństwa i automatycznej pracy szyb z przodu, Funkcja przypominania o sprawdzeniu tylnych siedzeń, Funkcja wyboru trybu jazdy, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gniazdo USB w konsoli centralnej do transmisji danych, Gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli centralnej, HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów, Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kameralne oświetlenie wnętrza, Kia Connect, zestaw usług cyfrowych, wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym, zdalny dostęp, Kia Live - zestaw usług cyfrowych, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica z łopatkami zmiany biegów, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne w kolorze metalicznym, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, LFA - asystent utrzymania auta pośrodku pasa, LKA - asystent utrzymania pasa ruchu, Lampy LED mijania i drogowe adaptacyjne, inteligentne, Lampy tylne LED (diodowe), Listwa wykończeniowa deski rozdzielczej o strukturze włókna węglowego, Listwy progowe częściowo lakierowane na czarno i w kolorze nadwozia, Lusterka boczne podgrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym o wysokim połysku, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne fotochromatyczne, MCB - Autonomiczny hamulec pokolizyjny, Nawiewy dla pasażerów 2 rzędu z funkcją regulacji temperatury trzeciej strefy, OTA (Over The Air) zdalna aktualizacja oprogramowania map Europy i Rosji, 1 rok, Pedaly wykończone w kolorze matowym, Poduszka powietrzna kierowcy - centralna, Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla przednich i tylnych siedzeń, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Pokręto wyboru biegów typu Shift By Wire, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Relingi dachowe, Schowek pod podłogą bagażnika, System autonomicznego hamowania na skrzyżowaniach FCA-JX, System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów FCA, System inteligentnego kluczyka - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop, System nawigacji z 12.3-calowym ekranem, Radio, DAB, Kia Connect, Apple CarPlay, AndroidAuto, System powiadamiania ratunkowego E-Call, Szyba przednia akustyczna, Szyby boczne-tylne przyciemniane, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka skórzana - zamskowa, Tempomat aktywny z funkcją Stop and Go, Tempomat inteligentny z ogranicznikiem prędkości ISLA, Tylne kanapa składana i dzielona w proporcji 40:20:40, Tylne podłokietnik z uchwytem na kubki, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika, Uchwyty do składania oparcia tylnej kanapy w bagażniku, Zderzak przedni GT-Line, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Zestaw wskaźników kierowcy z 12.3 calowym wyświetlaczem i 12.3-calowym ekranem centralnym, Ładowarka indukcyjna do telefonu o mocy 15W z funkcją chłodzenia, Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, Światła przeciwmgielne LED, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 R18 104V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 R18 104V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 R18 104V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 R18 104V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150

10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik tylny L	liczne, zarysowanie, wgniecenie, wgniecenie	NA	2
2	Błotnik przedni L	odpryski lakieru		
3	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie, odpryski lakieru		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
6	Rama drzwi, przód L	wgniecenie, wgniecenie		
7	Próg L	zarysowanie		
8	Nakładka zderzaka tylnego, dół	zarysowanie		
9	Okładzina zderzaka tylnego, środek	zarysowanie		
10	Błotnik tylny R	zarysowanie		
11	Przysłona górna	zarysowanie		
12	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowania eksploatacyjne		
13	Pokrywa schowka	zarysowanie		
14	Nakładka konsoli środkowej	zarysowanie		
15	Nakładka konsoli środkowej tył	zarysowanie		
16	Nakładka wew. bagażnika L	zarysowanie		
17	Nakładka wew. bagażnika R	zarysowanie		
18	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
19	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		
20	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
21	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie		
22	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
23	Nakładka oparcia 1.rząd L	zarysowanie		
24	Nakładka oparcia 1.rząd R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Dowód rej. Str. 1



Fot. 32


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Próg L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Słupiek środkowy L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik przedni L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Konsola tunelu śr.() - Rysa/odprysk 3



Fot. 70

Pokrywa schowka deski rozd. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Tapicerka drzwi przednich L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Tapicerka drzwi tylnych L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 78

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Tapicerka drzwi tylnych P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 80

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3



Fot. 82

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Wykładzina przestrzeni bagażowej() - Rysa/odprysk 3