

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218332/2/26-11401	Data raportu	26-02-2026
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	20-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/12596/26/02/16	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WMW51BR0X03P45156
Marka, model	MINI [BMW] Countryman [F60]...
Typ, wersja	Cooper S MINI Untamed Editio...
Numer rejestracyjny	DW5TE96
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/131 kW
Stan licznika	84 679 km
Data 1. rej./rok prod.	23-08-2022/2022
Data nast. bad. techn.	22-08-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Dach i lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym, Dywaniki welurowe, Elektroniczny system rozdzielający siłę hamowania, Elementy dodatkowe Untamed Edition (grafiki, napisy na szybach, loga, progi drzwiowe), Fotele przednie regulowane ręcznie z regulacją wysokości, Fotele przednie sportowe, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Hamulec ręczny sterowany elektromechanicznie, Immobilizer elektroniczny, Kanapa tylna składana, w proporcjach 40:20:40, Kierownica sportowa pokryta skórą Nappa, Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy dodatkowe w panelu bocznym z przodu, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne chromowane, Klimatyzacja, Kolor wnętrza: Carbon Black, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Końcówka układu wydechowego, podwójna, Lakier metalizowany, Momentum Grey, Lampy kierunkowskazów białe, MINI Emergency Call, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX z przodu, Możliwość wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Oświetlenie bagażnika, Pakiet MINI Excitement, Pakiet dodatkowego oświetlenia, Pakiet stylistyczny MINI ALL4, Performance Control, Personal Profile, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Podsufitka w kolorze antracytowym, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik z przodu, Polska wersja językowa, Powierzchnie wewnętrzne Untamed Illuminated, Przewód do ładowania Mode 2, Przełącznik trybów jazdy MINI, Przygotowanie dla aplikacji MINI Connected, Radio MINI Visual Boost z wyświetlaczem dotykowym 8.8", USB, Bluetooth, audio streaming, 6 głośników, Reflektory LED o rozszerzonym zakresie, dodatkowo tylne reflektory LED w stylistyce Union Jack, Relingi dachowe czarne, System bezkluczowy Start-Stop, System ostrzegający przed kolizją z miejską funkcją hamowania, Active Guard, System wspomagający hamowanie na zakrętach - CBC, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby atermiczne lekko barwione, Szyby elektryczne, przód i tył, Tapicerka skórzana o delikatnej fakturze MINI Yours Lounge, Teleservices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Tylony spoiler, Uchwyt klapy bagażnika w kolorze czarnym o wysokim połysku, Uchwyty na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC i kontroli trakcji DTC, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wykończenie zewnętrzne Piano Black, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne diodowe, Asystent parkowania z czujnikami parkowania (PDC) przód i tył, Automatyczne otwieranie i zamykanie bagażnika, Bak paliwa zwiększony o 10 litrów, Felgi aluminiowe 18", Untamed 2-tone, z ogumieniem Runflat 225/50, Pakiet Connected Navigation, Pakiet Komfort Plus, Pakiet Visibility - podgrzewana przednia szyba, Pakiet asystenta kierowcy, Szyby przeciwsłoneczne, Zestaw HiFi Harman Kardon z 12 głośnikami i wzmacniaczem 360 W, Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej, wielofunkcyjny

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	225/50 18 99V	3,5 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	225/50 18 99V	3,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	225/50 18 99V	6,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	225/50 18 99V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Śłupek środkowy lewy	do 150
2	Śłupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Dach	150 - 200
5	Drzwi przednie lewe	150 - 200
6	Drzwi przednie prawe	150 - 200
7	Drzwi tylne lewe	150 - 200
8	Drzwi tylne prawe	150 - 200
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
11	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ochronna ściany bocznej L	zarysowanie	WY	0.3
2	Opona przód R	ubytki materiału	CW	0.3
3	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk	NA	0.3
4	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
6	Spoiler czołowy	zarysowanie		
7	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
8	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zdjęcie do protokołu



Fot. 48

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak przedni cz dolna() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 56

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Opona przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Opona przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Opona przednia P - Inne 1



Fot. 62

Opona przednia P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Opona przednia P() - Inne 3



Fot. 64

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 66

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Obudowa lusterka zew P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Dach - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70

Dach - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 74

Listwa krawędzi błotnika tyl L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Listwa krawędzi błotnika tyl L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 76

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 2



Fot. 78

Listwa krawędzi błotnika tyl L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3