

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218425/3/26-11401	Data raportu	03-03-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	26-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/16077/26/02/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZARNASSA7N3003462
Marka, model	ALFA ROMEO Tonale 22-
Typ, wersja	Tonale 1.5 T4 GSE mHEV Edi...
Numer rejestracyjny	WT6913F
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1469 ccm/118 kW
Stan licznika	41 528 km
Data 1. rej./rok prod.	27-12-2022/2022
Data nast. bad. techn.	15-12-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina - shark fin, Aplikacja My Alfa z modulem zarządzającym, U-Connect Services, Asystent głosowy Amazon Alexa, Asystent prędkości inteligentny - ISA, Bezkluczykowy zapłon samochodu Start&Stop, Body Kit Dark Miron z matowymi elementami Miron z przodu, z boku i i dolnej osłonie zderzaka, Czujnik informujący o pozostawieniu przedmiotów na tylnym siedzeniu, Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach TPMS, Czujnik zmierzchu automatycznie włączający reflektory, Czujniki parkowania przód, Czujniki parkowania tył, Daszek przeciwsłoneczny z oświetleniem dla kierowcy i pasażera, Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera, Emblemat Edizione Speciale, Emblemat Tonale w chromowanym wykończeniu, Felgi aluminiowe 20", Dark, z ogumieniem 235/40, Fotel kierowcy z 4-stopniową elektryczną regulacją leżźwiową, Fotele przednie regulowane manualnie 6-stopniowo, Gniazda 12V, z przodu i w bagażniku, Grill przedni Scudetto w wykończeniu Dark Miron, Hamulec postojowy elektroniczny, automatycznie zaciągany, Indywidualny token NFT, Kamera cofania z dynamicznymi liniami, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40 z wnęką na narty, Kierownica skórzana, z przyciskami wielofunkcyjnymi, Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Kłapa bagażnika sterowana bezdotykowo ruchem stopy, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z systemem AQS i tylnym nawiewem na siedzenia, Kołpaczki felg czarno-białe z logo Alfa Romeo, Lakier pastelowy, Czerwony Alfa Rosso, Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane, Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym Miron, Lusterka zewnętrzne z włoską flagą "tricolore", Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Manetki aluminiowe do zmiany biegów w kolumnie kierownicy, Maty podłogowe, przód i tył, Nakładki na pedały - aluminiowe, Nakładki progowe aluminiowe, Nawiewy powietrza na tylny rząd siedzeń, Obrazowania szyb czarne lakierowane, Obrazowania szyb z tworzywa sztucznego Gloss (DLO), Ogranicznik prędkości, Oświetlenie nastrojowe Ambient Lighting, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik przedni zintegrowany z tunelem środkowym, Podłokietnik tylny + trzy tylne zagłówki, Port USB przedni typu A+C, Port USB tylny typu A+C, Reflektory matrycowe adaptacyjne Full Led, światła do jazdy dziennej LED, Spoiler tylny w kolorze nadwozia, System ASR, System Alfa DNA z wyborem stylu jazdy (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency), System Audio U-Connect z 6 głośnikami, System DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, System autonomiczny hamowania awaryjnego - Autonomous Emergency System, System awaryjnego hamowania przed pieszymi i innymi użytkownikami dróg - EBPS, System bezkluczykowego otwarcia drzwi - Keyless entry (przednie drzwi), System bezprzewodowy Apple CarPlay, Android Auto, System dynamicznej stabilizacji toru jazdy z elektronicznym układem kontroli trakcji, System multimedialny z wys. dotykowym 10.25",nawigacja fabryczna,Radio,USB,Bluetooth Audio Streaming, System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy, System ostrzegania przed kolizją czołową - Forward Collision Warning, System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości (TSR) z nawigacją fabryczną, System szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych E-Call, System utrzymania pasa ruchu, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie z systemem zapobiegającym przycięciu palców, Szyby tylne przyciemnione (boczne+tylna), Tapicerka z perforowanej alcantary, Tempomat adaptacyjny - Adaptive Cruise Control, Uchwyty ISOFIX, Uchwyty na kubki, Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD), Układ zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania, Wlew paliwa bezkorkowy, Wnętrze wykończone w ciemnej tonacji, Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu, Wyświetlacz zegarów wirtualny 12.3" w technologii TFT, Zaciski hamulców Brembo lakierowane na czerwono, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw naprawczy Fix&Go, Ładowarka bezprzewodowa z przodu konsoli środkowej, Światła drogowe automatyczne z systemem High Beam System, Światła tylne Full LED, Pakiet Premium Harman Kardon, Pakiet Zimowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER 2	235/40 20 96V	7,3 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER 2	235/40 20 96V	6,3 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER 2	235/40 20 96V	7,2 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER 2	235/40 20 96V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Śłupek środkowy lewy	do 150
2	Śłupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupiek przedni lewy	150 - 200
5	Słupiek przedni prawy	150 - 200
6	Dach	150 - 200
7	Drzwi przednie lewe	150 - 200
8	Drzwi przednie prawe	150 - 200
9	Drzwi tylne lewe	150 - 200
10	Drzwi tylne prawe	150 - 200
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
13	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
5	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2


Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22


Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph showing a red hydraulic shear tool in the process of cutting through a metal pipe. The tool's cutting edge is visible on the left, having just made a cut. The interior of the pipe is exposed, showing concentric rings of metal. The background is dark and out of focus, suggesting an industrial or construction setting.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła




Fot. 38
Przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
nawigacja




Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 44


Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1