

Nr zlecenia: 71/03/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 3.09.2026

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Mariusz Zając/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                              | Dane: [O] IX-2026 |                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>      | VIN:              | <b>NMTBA3BE80R073189</b> |
| Marka:                                              | <b>TOYOTA</b>                | Nr rejestracyjny: | <b>ST9870V</b>           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Corolla 1.5 MR`19 E6</b>  | Nr Info-Ekspert:  | <b>037-03435</b>         |
| Wersja:                                             | <b>Comfort</b>               | Rok produkcji:    | <b>2022</b>              |
| Wskazanie drogomierza                               | 94567 km                     |                   |                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 21.06.2023                   |                   |                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 21.06.2028                   |                   |                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | sedan 4 drzwiowy             |                   |                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 1815 kg                      |                   |                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk) |                   |                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1490 ccm / 92kW (125KM)      |                   |                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12             |                   |                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                     |                   |                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                |                   |                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni   |                   |                          |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Czujnik zmierzchu
- 3 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 32 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
- 33 System Apple Carplay/Android Auto
- 34 System automatycznego powiadamiania

|    |                                                                        |    |                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| 4  | Elementy nadwozia dodatkowo chromowane                                 | 35 | ratunkowego eCall                                        |
| 5  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                                   | 36 | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD      |
| 6  | Gniazdo 12V                                                            | 37 | System kontroli trakcji TRC                              |
| 7  | Hamulec postojowy elektryczny                                          | 38 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach       |
| 8  | Immobilizer                                                            | 39 | System multimedialny Toyota Touch 2                      |
| 9  | Kamera cofania                                                         | 40 | System rozpoznawania znaków drogowych RSA                |
| 10 | Kierownica multifunkcyjna                                              | 41 | System stabilizacji toru jazdy VSC                       |
| 11 | Kierownica pokryta skórą                                               | 42 | System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)         |
| 12 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                   | 43 | System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS |
| 13 | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości                  | 44 | System wspomagania hamowania awaryjnego                  |
| 14 | Komputer pokładowy                                                     | 45 | System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC           |
| 15 | Kurtyny powietrzne boczne                                              | 46 | System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS                 |
| 16 | Listwa okienna chromowana                                              | 47 | Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone     |
| 17 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                           | 48 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                   |
| 18 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                            | 49 | Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone        |
| 19 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                 | 50 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                      |
| 20 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach | 51 | Światła do jazdy dziennej LED                            |
| 21 | Ogranicznik prędkości automatyczny ASL                                 | 52 | Światła drogowe automatyczne AHB                         |
| 22 | Podłokietnik przedni                                                   | 53 | Światła p/mgielne przednie LED                           |
| 23 | Podłokietniki siedzeń tylnych                                          | 54 | Tapicerka tekstylna                                      |
| 24 | Podsufitka w jasnej tonacji                                            | 55 | Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55                   |
| 25 | Poduszka powietrzna kierowcy                                           | 56 | Tempomat adaptacyjny                                     |
| 26 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                                  | 57 | Wspomaganie układu kierowniczego                         |
| 27 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                  | 58 | Wyświetlacz wskaźników kierowcy 4,2"                     |
| 28 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                    | 59 | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz |
| 29 | Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem                                | 60 | Zamek centralny zdalnie sterowany                        |
| 30 | Sterowanie systemem audio w kierownicy                                 | 61 | Zestaw naprawczy opon                                    |
| 31 | Sterowanie telefonem w kierownicy                                      | 62 | Złącze "AUX"                                             |
|    |                                                                        |    | Złącze "USB"                                             |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40  
 Siedzenia tylne dzielone  
 Siedzenia tylne składane

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                        | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *KLEBER 225/45 R17 DYNAXER HP3 TL | 6,6          |
| Przednie prawe: | *KLEBER 225/45 R17 DYNAXER HP3 TL | 5,6          |
| Tylne lewe:     | *KLEBER 225/45 R17 DYNAXER HP3 TL | 7,1          |
| Tylne prawe:    | *KLEBER 225/45 R17 DYNAXER HP3 TL | 6,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                               | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                           | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                                |       |
| Korekta ze względu na liczbę właścicieli lub użytkowników (2) | ( - ) |
| Stan Utrzymania i dbałość o pojazd                            | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                           | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Krzysztof Gryszka

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Dach           |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 104                  |      |
| 2    | Dach             |       | 92                   |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 91                   |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 74                   |      |

|    |                               |   |     |  |
|----|-------------------------------|---|-----|--|
| 5  | Błotnik tylny                 | L | 87  |  |
| 6  | Błotnik przedni               | P | 82  |  |
| 7  | Drzwi przednie                | P | 134 |  |
| 8  | Błotnik tylny                 | P | 87  |  |
| 9  | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 87  |  |
| 10 | Drzwi tylne                   | L | 75  |  |
| 11 | Drzwi tylne                   | P | 155 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia    | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-----------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany, przetarty |      |         |



### KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl. | P     | Zabrudzony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna       |       | Zabrudzona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

- |    |                                            |          |
|----|--------------------------------------------|----------|
| 1  | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2  | Przyspieszenia pojazdu                     | BEZ UWAG |
| 3  | Stateczność ruchu pojazdu                  | BEZ UWAG |
| 4  | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG |
| 5  | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG |
| 6  | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7  | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |
| 8  | Działanie drogom. i szybkościomierza       | BEZ UWAG |
| 9  | Wskaźnik temperatury silnika               | BEZ UWAG |
| 10 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania    | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

#### 1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

#### 2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z bazą CEPiK

### 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

#### Zastrzeżenia ograniczające.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje

fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.


ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64




Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69

**Dane identyfikacyjne pojazdu**

|                  |                         |                   |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| Kod modelu       |                         |                   |
| Nr rejestracyjny | Kod modelu              | MZEA11L-DEFNBW    |
|                  | Nr VIN                  | NMTBA3BE80R073189 |
| Data wydania     | Typ/Nr Silnika          | M15 BH89106       |
|                  | Nr książki gwarancyjnej | C/1207049/156     |
| Nr VIN           | Kod koloru              | 040               |
|                  | Kod koloru tapicerki    | FB20              |

-----

Data wydania : 30 czerwiec 2023 r.  
Delivery date: 30 June 2023 y.

156-CAROLINA TOYOTA BIELSKO Sporządził: Brożek Wojciech 09-5

Ze względów bezpieczeństwa Toyota nie zamieszcza w książce gwarancyjnej szczegółowych informacji. Takie postępowanie zabezpiecza przed możliwością dostania się tych ważkich informacji w niepowołane ręce w przypadku włamania do samochodu lub jego kradzieży. Radzimy również naszym klientom, aby nie zostawiali w samochodzie innych dokumentów, takich jak np. ubezpieczenie czy dowód rejestracyjny.

Fot. nr 70


Potwierdzenie wykonania przeglądu konieczne jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych.

Potwierdzenie wykonania przeglądu konieczne jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych.

Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82





Fot. nr 85



Fot. nr 86

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*