

Nr zlecenia: 125/21/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/21

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzecznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                          | Dane: [D] IX-2026 |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t               | VIN:              | WV1ZZZ2KZ9X120527 |
| Marka:                                       | VOLKSWAGEN                               | Nr rejestracyjny: | SK486AG           |
| Model pojazdu:                               | Caddy Diesel MR`05 E4 2.3t               | Nr Info-Ekspert:  | 040-03929         |
| Wersja:                                      | TDI                                      | Rok produkcji:    | 2009              |
| Wskazanie drogomierza                        | 238636 km                                |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2009/05/14                               |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2027/05/11                               |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 5 osobowe |                   |                   |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 2251 kg* / 740 kg                        |                   |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna             |                   |                   |
| Zawieszenie osi / Rozstaw osi                | sprężyny / 2682 mm                       |                   |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                   |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1896 ccm / 77kW (105KM)                  |                   |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                              |                   |                   |
| Norma spalin                                 | E4                                       |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni               |                   |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                             | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                              | 9    | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR                       |
| 2    | Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone                               | 10   | Szyby atermiczne                                                  |
| 3    | Immobilizer                                                            | 11   | Ściany boczne przestrzeni ładunkowej wyłożone tworzywem sztucznym |
| 4    | Opony 195/65 R15                                                       | 12   | Światło dodatkowe STOP                                            |
| 5    | Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe bezwładnościowe z regulacją mocowania | 13   | Tarcze kół stalowe 15"                                            |

|   |                                  |    |                                      |
|---|----------------------------------|----|--------------------------------------|
| 6 | Podsufitka w części pasażerskiej | 14 | Uchwyty do mocowania ładunków 4 szt. |
| 7 | Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie | 15 | Wspomaganie układu kierowniczego     |
| 8 | System p/poślizgowy MSR          | 16 | Wykładzina podłogowa dywanowa        |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu wyposażenia standardowego**

- 1 Drzwi tyłu nadwozia przeszklone + wycieraczka + szyba ogrzewana  
Szyba tylna ogrzewana  
Wycieraczka szyby tylnej
- 2 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera  
Poduszka powietrzna kierowcy  
Poduszka powietrzna pasażera
- 3 Przygotowanie do montażu radia + głoś. 4 szt. + antena w szybie przód  
Przygotowanie do montażu radia  
Głośniki 4 szt.  
Antena radiowa w szybie przedniej
- 4 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40  
Siedzenia tylne dzielone  
Siedzenia tylne składane
- 5 Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką  
Szyba tylna ogrzewana  
Wycieraczka szyby tylnej

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Klimatyzacja

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                         | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | TOYO 195/65 R15 91V PROXES COMFORT | 6,4          |
| Przednie prawe: | TOYO 195/65 R15 91V PROXES COMFORT | 6,3          |
| Tylne lewe:     | TOYO 195/65 R15 91V PROXES COMFORT | 6,4          |
| Tylne prawe:    | TOYO 195/65 R15 91V PROXES COMFORT | 5,9          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa                              | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Robert Rychta

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                                 | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni        | L     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy             |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia       |       | Odkształcona, złuszczenia powłoki lakierowej, zarysowania          |      |         |
| 3    | Próg                   | L     | Korozja perforacyjna                                               |      |         |
| 4    | Próg                   | P     | Korozja perforacyjna                                               |      |         |
| 5    | Ściana boczna nadwozia | L     | Wgniecioną z zarysowaniami powłoki lakierowej                      |      |         |
| 6    | Drzwi tyłu nadwozia    |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, wgniecenia |      |         |
| 7    | Przegroda czołowa      |       | Wygluszenie - rozerwane                                            |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 324                  |      |
| 2    | Dach             |       | 439                  |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 132                  |      |

|    |                               |   |     |  |
|----|-------------------------------|---|-----|--|
| 4  | Drzwi przednie                | L | 124 |  |
| 5  | Błotnik tylny                 | L | 119 |  |
| 6  | Błotnik przedni               | P | 139 |  |
| 7  | Drzwi przednie                | P | 480 |  |
| 8  | Drzwi tylne                   | P | 335 |  |
| 9  | Błotnik tylny                 | P | 120 |  |
| 10 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 330 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Lampa zespolona tylna | L     | Pęknięty klosz     |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Kanapa tylna   |       | Poplamiona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### UKŁAD KIEROWNICZY

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia   | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|----------------------|------|---------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Przetarcie materiału |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                            |          |
|---|--------------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza       | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika               | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Rodzaj pojazdu</b>                                                              |                   |
| <b>SAMOCHÓD CIĘŻAROWY</b>                                                          |                   |
| <b>Pojazdzenie</b><br>---                                                          |                   |
| <b>Rok produkcji</b>                                                               | <b>2009</b>       |
| <b>Dopuszczalna ładowność</b>                                                      | <b>740 kg</b>     |
| <b>Największy dopr. nacisk osi</b>                                                 | <b>12,25 kN</b>   |
| <b>Nr karty pojazdu</b>                                                            | <b>AAB1947850</b> |
|  |                   |
| <b>SERIA DR/BAQ 1748891</b>                                                        |                   |

|                      |                    |                                                      |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| C.1.1                |                    |                                                      |
| C.1.2                |                    |                                                      |
| C.1.3                |                    |                                                      |
| C.2.1                |                    |                                                      |
| C.2.2                |                    |                                                      |
| C.2.3                |                    |                                                      |
| <b>C</b>             |                    |                                                      |
| <b>F<sub>1</sub></b> | <b>2251 kg</b>     | <b>F<sub>2</sub> 2251 kg   F<sub>3</sub> 3600 kg</b> |
| <b>G</b>             | <b>1511 kg</b>     | <b>J N1</b>                                          |
| <b>K</b>             | <b>PL*2679*14</b>  |                                                      |
| <b>L</b>             | <b>2</b>           | <b>O<sub>1</sub> 1500 kg   O<sub>2</sub> 740 kg</b>  |
| <b>P<sub>1</sub></b> | <b>1896,00 cm³</b> | <b>P<sub>2</sub> 77,00 kW</b>                        |
| <b>P<sub>3</sub></b> | <b>D</b>           | <b>Q ---</b>                                         |
| <b>S<sub>1</sub></b> | <b>5</b>           | <b>S<sub>2</sub> ---</b>                             |

**SERIA DR/BAQ 1748891**


Fot. nr 37

| X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO                                                       |  | X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO                                                       |  | ADMINISTRATOR URZĘDOWA |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
| 06.05.2021                                                                          |  | 2024-05-29                                                                          |  | ---NL/AAE332541---     |  |
|  |  |  |  |                        |  |
| DATA 06-05-2021 PODPIS                                                              |  | DATA 2023-05-29 PODPIS                                                              |  |                        |  |
| X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO                                                       |  | X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO                                                       |  |                        |  |
| 2023-05-29                                                                          |  | 2025-05-29                                                                          |  |                        |  |
| SKP SD/001/P                                                                        |  | SKP SD/001/P                                                                        |  |                        |  |
| ABTE                                                                                |  | ABTE                                                                                |  |                        |  |
| SD/D/0088                                                                           |  | SD/D/0050                                                                           |  |                        |  |
| DATA 2021-05-27 PODPIS                                                              |  | DATA 2024-05-29 PODPIS                                                              |  |                        |  |
| X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO                                                       |  | X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO                                                       |  |                        |  |
| 2023-05-29                                                                          |  | 2026-05-22                                                                          |  |                        |  |
| SKP SD/001/P                                                                        |  | SKP SD/001/P                                                                        |  |                        |  |
| ABTE                                                                                |  | ABTE                                                                                |  |                        |  |
| SD/D/0088                                                                           |  | SD/D/0088                                                                           |  |                        |  |
| DATA 2022-05-30 PODPIS                                                              |  | DATA 2025-05-22 PODPIS                                                              |  |                        |  |
|  |  |  |  |                        |  |


A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - dane pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - okres ważności dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer homologacji homologacji i typu pojazdu, P1, P2, R3, - dane silnika, Q - silnik elektryczny dla pojazdów elektrycznych, S1, S2 - liczba miejsc siedzących (innych) L2, L3 - dopuszczalny mas całkowita pojazdu / zespołu pojazdów, J - konstrukcja pojazdu, L - liczba osi, O1, O2 - maksymalna masa całkowita przyczepy, Z - hamulcem / bez hamulca, X - podawanie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:  
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od dnia, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zamawia w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40

**Książka przeglądów serwisowych**

**Potwierdzenie przeglądu 4**

| Wykonano:                        | tak                                 | nie                                 | Czynności dodatkowe:                                                                     | tak                                 | nie                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wymiana oleju                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sprawdzenie instalacji gazowej w samochodzie Caddy EcoFuel                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Przebieg okresowy                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Wymiana filtra paliwa                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Przebieg podstawowy              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Elastyczne sprzęgło torsyjne i wymiana piasty wolnego biegu                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wymiana płynu hamulcowego        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pasek zębaty: wymiana rolki napinającej                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Użyto oleju silnikowego LongLife | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Przekładnia ze sprzęgłem dwustopniowym DSG: Wymiana oleju przekładniowego i filtra oleju | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Data: 10.02.2015                 |                                     |                                     | Wymiana filtra kurzu i pyłków roślin                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Przebieg km: 153.8 km            |                                     |                                     | Wymiana świec zapłonowych                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Numer rachunku:                  |                                     |                                     | Sprzęgło Haldex: Wymiana oleju                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zalecane naprawy                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Wymiana paska zębatego                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                  |                                     |                                     | Wymiana wkładu filtra powietrza                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Przebieg wykonany:

**Samochody Użytkowe**  
Serwis  
Porsche Katowice  
Katowice  
259-01030

**GWARANCJA MOBILNOŚCI**  
ODBIÓR SAMOCHODU  
PORSCHE KATOWICE  
KATOWICE  
259-01030

**Termin następnego przeglądu**

|                                                                                                |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wymiana oleju na podstawie wskaźnika terminu przeglądu     | <input checked="" type="checkbox"/> Czynności dodatkowe                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Przebieg okresowy na podstawie wskaźnika terminu przeglądu | Miesiąc: Rok: albo przy przebiegu km* (* w zależności, co wcześniej nastąpi) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Przebieg podstawowy                                        | Miesiąc: Rok: Wymiana płynu hamulcowego                                      |
| Miesiąc: Rok: 10.02.2015                                                                       | Miesiąc: Rok: 10.02.2015                                                     |

22 Serwis Volkswagen

**Książka przeglądów serwisowych**

**Potwierdzenie przeglądu 5**

| Wykonano:                        | tak                                 | nie                                 | Czynności dodatkowe:                                                                     | tak                                 | nie                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wymiana oleju                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Sprawdzenie instalacji gazowej w samochodzie Caddy EcoFuel                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Przebieg okresowy                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Wymiana filtra paliwa                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Przebieg podstawowy              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Elastyczne sprzęgło torsyjne i wymiana piasty wolnego biegu                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wymiana płynu hamulcowego        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pasek zębaty: wymiana rolki napinającej                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Użyto oleju silnikowego LongLife | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Przekładnia ze sprzęgłem dwustopniowym DSG: Wymiana oleju przekładniowego i filtra oleju | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Data: 05.09.2016                 |                                     |                                     | Wymiana filtra kurzu i pyłków roślin                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Przebieg km: 115.7 km            |                                     |                                     | Wymiana świec zapłonowych                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Numer rachunku:                  |                                     |                                     | Sprzęgło Haldex: Wymiana oleju                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zalecane naprawy                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Wymiana paska zębatego                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                  |                                     |                                     | Wymiana wkładu filtra powietrza                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Przebieg wykonany:

**Samochody Użytkowe**  
Serwis  
Porsche Katowice  
Katowice  
259-01030

**GWARANCJA MOBILNOŚCI**  
ODBIÓR SAMOCHODU  
PORSCHE KATOWICE  
KATOWICE  
259-01030

**Termin następnego przeglądu**

|                                                                                                |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wymiana oleju na podstawie wskaźnika terminu przeglądu     | <input checked="" type="checkbox"/> Czynności dodatkowe                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Przebieg okresowy na podstawie wskaźnika terminu przeglądu | Miesiąc: Rok: albo przy przebiegu km* (* w zależności, co wcześniej nastąpi) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Przebieg podstawowy                                        | Miesiąc: Rok: Wymiana płynu hamulcowego                                      |
| Miesiąc: Rok: 05.09.2016                                                                       | Miesiąc: Rok: 05.09.2016                                                     |

23 Serwis Volkswagen

Fot. nr 41

**Nalepka z danymi samochodu**

1 WV1ZZZ2K z 9X120527

2 2KB C42

3 Caddy-Kombi Basis

4 77 KW TDI S05

BLS JCS

LB9A 0000 0000 BN

X10 B0A C4B G0C HCO JON D3W

1AC 1G2 2PG 1NE 5RQ 5SL TGO

3U1 0G1 8UB 8GU

1BA 0GG 0J3

OE1 4UF 4X0 4R0 4K3 NOD 5TC

BRE 2JB EQA 2V1 L15 0YA 2G2

1D0 A9M 8BG USA 1N1 3L1 4A0 8N1

Rys. 1

① Numer identyfikacyjny samochodu

② Typ samochodu, moc silnika, skrzynia biegów

③ Kod silnika, kod skrzyni biegów, numer lakieru, wyposażenie wewnętrzne

④ Dodatkowe wyposażenie, numery PR

Data wydania samochodu: 21.05.2009

**Informacja serwisowa**

**Dane samochodu**

Model: Volkswagen Caddy Maxi

Numer rejestracyjny: PO 586 LE

Numer identyfikacyjny samochodu: WV1ZZZ2K29X120527

Data pierwszej rejestracji lub data wydania: 21.05.2009

Partner serwisowy Volkswagen Samochody Użytkowe:

**GWARANCJA MOBILNOŚCI**  
TYCHY  
259-00770

Doradca serwisowy: 0-52 326 21 71 lub 72

Telefon: Magry, Leszko, 646 52 40 60

**Potwierdzenie odbioru dokumentów i kluczyków samochodu**

|                                                                  | tak                                 | nie                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| W samochodzie umieszczono:                                       |                                     |                                     |
| Komplet instrukcji obsługi, w tym Książka przeglądów serwisowych | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pierwszy kluczyk                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Drugi kluczyk                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Działanie wszystkich kluczyków zostało sprawdzone!               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Miejscowość: Tychy Data: 21.05.2009

Podpis właściciela samochodu:

Informacja serwisowa 1

Fot. nr 42

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu