

Nr zlecenia: 37/21/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/21

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	ZFA22500006N29221
Marka:	FIAT	Nr rejestracyjny:	NO8733U
Model pojazdu:	Fiorino 1.4 MR`16 E6d 1.7t	Nr Info-Ekspert:	045-05026
Wersja:	SX	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	164651 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/08/30		
Data ważności badania technicznego	2027/09/22		
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	1680 kg / 610 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	2513 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1368 ccm / 57kW (77KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6d		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Blokada drzwi elektryczna	11	Podłokietnik
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	12	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Dywaniki	13	Przegroda przestrzeni ładunkowej przeszklona
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	14	Schówek w kabinie na drobne przedmioty
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	15	System kontroli trakcji ESC
6	Kolumna kierownicy regulowana	16	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Koło zapasowe pełnowymiarowe	17	Szyby atermiczne

8	Listwa na osłonie chłodnicy srebrna	18	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Listwy boczne	19	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	20	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Przygotowanie do montażu radia z anteną i głośnikami
Przygotowanie do montażu radia
Antena radiowa
Głośniki

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Hak holowniczy
- 2 Klimatyzacja

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DĘBICA 175/70 R14 84T NAVIGATOR	6,0
Przednie prawe:	DĘBICA 175/70 R14 84T NAVIGATOR	6,0
Tylne lewe:	*LAUFENN 175/70 R14 84T iFIT	5,0
Tylne prawe:	*LAUFENN 175/70 R14 84T iFIT	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Robert Lemański

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

W WYCENIE NIE UWZGLĘDNIONO BAGAŻNIKA DACHOWEGO

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Dach		Zanieczyszczony zaciekami korozji		
3	Ściana boczna nadwozia	L	Zanieczyszczona zaciekami korozji		
4	Ściana boczna nadwozia	P	Zanieczyszczona zaciekami korozji		
5	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Wnęka koła tylna	L	Odkształcenia, zarysowania		
7	Wnęka koła tylna	P	Odkształcenia, zarysowania		


Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po rozklejeniu.

Pojazd pokryty opadami atmosferycznymi. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-170	
2	Dach		80-90	
3	Błotnik przedni	L	70-80	

4	Drzwi przednie	L	60-70	
5	Błotnik tylny	L	220-230	
6	Błotnik przedni	P	80-90	
7	Drzwi przednie	P	70-80	
8	Błotnik tylny	P	180-190	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-120	
10	Poszycie boku	L	80-90	
11	Drzwi tyłu nadwozia		90-100	
12	Drzwi tylne	P	80-90	
13	Drzwi tyłu nadwozia		60-70	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Odształcenia, zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Stacyjka		Wadliwe działanie (Blokuje się)		
2	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
3	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		
5	Wykładzina boku przednia	L	Zabrudzona		
6	Wykładzina boku przednia	P	Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcie materiału		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | Podwyższona głośność (stuki, luzy). Do weryfikacji w warunkach serwisowych. |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3





Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24

23.09.2026 09:15

☒ TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO 21.08.2025 12 LUT 2025 DATA PODPIS	☒ TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO 20.08.21 SKP GFLW01 GPU/D/0022 20.08.21 DATA PODPIS	AGENCJA USŁUGOWA --- (V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 60 --- ---HAK--- ---VAT - 1--- 12 LUT 2025 DATA PODPIS
☒ TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO 22-09-2027 SKP GKS/002 GBY/D/0036 22-09-2026 DATA PODPIS	☒ TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS	
☒ TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS	☒ TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS	

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - dane pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - okres ważności dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer świadectwa homologacji typu pojazdu, P1, P2, P3 - dane silnika, Q - silnik elektryczny do napędu (w kW), S1, S2 - liczba miejsc siedzących (miejsc), T2, T3 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu / zespołu pojazdów, J - homologacja pojazdu, L - liczba osi, O1, O2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcami / bez hamulców, X - po wstępnym przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:
 Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od wydania dowodu rejestracyjnego, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

NL/AA/9851079

Fot. nr 25

23.09.2026 09:16


REJESTRACJA MONTAŻU ORYGINALNYCH AKCESORIÓW

Nazwa urządzenia _____ Nr części _____ Nr faktury _____ Data montażu _____ Stan licznika _____ Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu	Nazwa urządzenia _____ Nr części _____ Nr faktury _____ Data montażu _____ Stan licznika _____ Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu
Nazwa urządzenia _____ Nr części _____ Nr faktury _____ Data montażu _____ Stan licznika _____ Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu	Nazwa urządzenia _____ Nr części _____ Nr faktury _____ Data montażu _____ Stan licznika _____ Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

GWARANCJA
 BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE
 USŁUGI SERWISOWE

Fot. nr 26

Certyfikat gwarancji

	Kod Dealera 0075221	Nazwa Dealera CENTRUM MOTORYZACYJNE AUTO PLUS SP. Z O.O.	
	Kod modelu/wersji/serii 2252LN1	Nr nadwozia 06N29221	Pieczęć Dealera  Centrum Motoryzacyjne Auto Plus Sp. z o.o. NIP 584-035-79-13 80-223 Gdańsk, ul. Potokowa 15 AC www.autoplus.com.pl, tel. 5a 777-00-00
	VIN ZFA22500006N29221	Nr rejestracyjny GD 952UG	
	Identyfikator dokumentu A297F12CC97252CEB7E41E3B8F8DBDF4		
Model FIORINO Fiorino Cargo SX 1.4 BZ 77KM E6D		Data rozpoczęcia gwarancji 2019-08-30	
Nazwisko i imię/Nazwa CENTRUM MOTORYZACYJNE		Miejscowość Gdańsk	
Adres Potokowa 15AC		Kod pocztowy 80283	Województwo Pomorskie

Niniejszy dokument gwarancyjny jest ważny od daty wskazanej powyżej.
 Niniejszy dokument gwarancyjny jest integralną częścią Książeczki gwarancyjnej w której opisane zostały warunki i zakres dostaw.

23.09.2026 09:16

Fot. nr 27

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu