

Obiekt ekspertyzy/oceny/opinii:

TOYOTA

nr rej. KR 7XF55



EKSPERTYZA TECHNICZNA **Nr 02/09/II/26**

Data wykonania: 2026-09-03

Zleceniodawca: Pan Dawid Śmigielski,
Ekoenergia Silesia S.A.

Zlecenie z dnia: 2026-08-29

Wyłączne przeznaczenie dla zlecniodawcy planującego sprzedaż
przedmiotowego pojazdu

Tytuł / zakres opracowania: **WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ
POJAZDU**

Cel: ustalenie aktualnego stanu pojazdu
dla dokonania jego wyceny i wycena
wartości rynkowej

Przedmiot badań: parametry stanu;

Autor opracowania: mgr Roman Juszczyk

Wartość rynkowa pojazdu (brutto sprzedaż) 69 200,- zł
Wartość rynkowa pojazdu (brutto zakup) 59 000,- zł

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Formalna - ww. zlecenie;
2. Merytoryczna – instrukcja fabr. obsługiwanego, program informatyczny EurotaxGlass's/AZT
3. Informacje uzyskane w oparciu o przeglądarki internetowe,
4. Informacje i wyjaśnienia złożone przez aktualnego właściciela pojazdu,
5. Własna baza danych rzeczoznawcy,

2. OGÓLNY HARMONOGRAM PRAC:

1. identyfikacja obiektu badań;
2. ocena stanu obiektu badań;
3. wykonanie dokumentacji fotograficznej;
4. wykonanie kosztorysu naprawy;
5. wykonanie wyceny pojazdu;
6. wykonanie opracowania.

3. CZAS I MIEJSCE ORAZ OSOBY OBECNE W TRAKCIE BADAŃ

Data	2026-09-02
Miejsce	40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38
W obecności	brak

4. METODA BADAŃ

- organoleptyczna;
- przyrządowa – miernik grubości warstwy lakierniczej (Prodig-tech, GL-PRO), miernik grubości bieżnika opon (Digital Tread Depth Gauge)

5. DANE TECHNICZNO - IDENTYFIKACYJNE

Nr identyfikacyjny (VIN):	JTNB23HK103082521
Marka:	TOYOTA
Typ/model:	Camry 2.5 Hybrid Executive CVT [18-20]
Rok produkcji:	2020
Rodzaj pojazdu:	SAMOCHÓD OSOBOWY
Rodzaj nadwozia liczba drzwi/liczba miejsc	Sedan 5/5
Kolor powłoki lakierowej kabiny/nadwozia:	Srebrny (2-wu warstwowy metalik, 1F7)
Wskazania licznika	208 305 km (odczytany)
Rodzaj silnika:	R/4
Skrzynia biegów	A/1
Pojemność skokowa silnika:	2 487cm ³
Moc silnika:	131 kW
Rodzaj paliwa:	Benzyna
Masa własna	1 630 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2 100 kg

6. OGUMIENIE

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Indeks nośności	Indeks prędkości	Profil zmierzony
Przednia	Prawe	Dunlop, SP Sport Maxx 050	235/45, R18	94	Y	5.0
	Lewe	Dunlop, SP Sport Maxx 050	235/45, R18	94	Y	4.5
Tylne	Prawe	Dunlop, SP Sport Maxx 050	235/45, R18	94	Y	6.0
	Lewe	Dunlop, SP Sport Maxx 050	235/45, R18	94	Y	4.5

7. DANE REJESTRACYJNE

Nr rej.:	KR 7XF55
Data pierwszej rejestracji:	2020-11-04
Data pierwszej rejestracji w Polsce:	2020-11-04
Data ważności badań technicznych:	2026-10-31
Nr dowodu rejestracyjnego pojazdu:	1650894

8. WYPOSAŻENIE

Wypożyczenie standardowe

- ✓ ABS
- ✓ Alarm
- ✓ Automatyczne światła drogowe
- ✓ BA - system wspomagania hamowania
- ✓ Boczki drzwiowe i podłokietnik przedni wykończone skórą
- ✓ Chromowane elementy wykończenia wnętrza
- ✓ Czujnik deszczu
- ✓ Czujnik zmierzchu
- ✓ Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
- ✓ EBD - elektroniczny rozdział siły hamowania
- ✓ Elektrycznie regulowane szyby tylne
- ✓ Elektryczny hamulec postojowy (EPB)
- ✓ Felgi aluminiowe 18" (15-szprychowe) ciemnoszare, polerowane krawędzie 235/45 R18
- ✓ Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- ✓ Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- ✓ Fotele przednie podgrzewane
- ✓ Gniazdo 12V
- ✓ Gniazdo USB i Aux-In
- ✓ Grill przedni lakierowany
- ✓ HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu
- ✓ Immobilizer
- ✓ Kamera cofania
- ✓ Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
- ✓ Kierownica skórzana
- ✓ Kierownica wielofunkcyjna
- ✓ Kierunkowskazy LED
- ✓ Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych
- ✓ Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie
- ✓ Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z technologii nano-e
- ✓ Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach
- ✓ Komputer pokładowy
- ✓ Lakier uni
- ✓ Listwa okienna chromowana

- ✓ Listwy progowe, podświetlane
- ✓ Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- ✓ Lusterka boczne składane elektrycznie
- ✓ Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- ✓ Światła do jazdy dziennej typu LED
- ✓ Światła przeciwmgielne LED
- ✓ Światła tylne typu LED (pozycyjne oraz stopu)
- ✓ Podłokietnik, tył
- ✓ Poduszka powietrzna kolan kierowcy
- ✓ Poduszki powietrzne boczne - przód
- ✓ Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- ✓ Poduszki powietrzne kurtynowe
- ✓ Radio RDS + DAB + MP3 + Bluetooth + 6 głośników
- ✓ Reflektory przednie diodowe (Pure LED)
- ✓ Selektor profili jazdy z trzema trybami
- ✓ Siatka pionowa bagażnika
- ✓ Spryskiwacze lamp przednich
- ✓ Stacja bezprzewodowego ładowania telefonu
- ✓ Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- ✓ System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
- ✓ System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
- ✓ System Inteligentny kluczyk - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka
- ✓ System monitorowania ciśnienia w oponach
- ✓ System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)
- ✓ System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali
- ✓ System nawigacyjny Toyota Touch 2 with Go
- ✓ System ochrony przed zderzeniowej (PCS)
- ✓ System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy
- ✓ System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)
- ✓ System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
- ✓ System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
- ✓ Szyby przednie regulowane elektrycznie
- ✓ Szyby tylne przyciemniane
- ✓ Tapicerka skórzana
- ✓ Tempomat aktywny
- ✓ TRC - system kontroli trakcji
- ✓ Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
- ✓ Układ detekcji przeszkód (ICS)
- ✓ Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop
- ✓ Usługi łączności Toyota Connected Car
- ✓ VSC - system stabilizacji toru jazdy
- ✓ Wspomaganie układu kierowniczego
- ✓ Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- ✓ Wyświetlacz kolorowy między zegarami
- ✓ Zamek centralny sterowany pilotem
- ✓ Zderzak tylny z dyfuzorem
- ✓ Zestaw do naprawy przebitej opony

Wyposażenie dealerskie

- ✓ Lakier metalik

9. DOKUMENTY I KOMPLETACJA,

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Kluczyki | TAK 1 szt. |
| 2. Książka serwisowa | TAK |
| 3. Instrukcja obsługi | TAK |
| 4. Dowód rejestracyjny | TAK |
| 5. Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 6. Gaśnica | TAK |
| 7. Koło zapasowe | TAK dojazdowe |
| 8. Zestaw naprawczy opon | nie dotyczy |
| 9. Podnośnik | TAK |
| 10. Klucz do kół | TAK |

10. POZOSTAŁE INFORMACJE,

1. Pochodzenie pojazdu

- pojazd zakupiony w kraju w autoryzowanej sieci sprzedaży

2. Wskazania drogomierza

- nie weryfikowano wskazań licznika km.

3. Weryfikacja danych

- nie weryfikowano nr VIN, rok produkcji określono na podstawie okazanych dokumentów

4. Jazda testowa

- przeprowadzono jazdę testową pozwalającą na zgrubne określenie stanu pojazdu.

11. OCENA STANU,

I SILNIK Z OSPRZĘTEM / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

- wad ani niesprawności nie stwierdzono
-

II PODWOZIE / ZAWIESZENIE / KOŁA

1. Felga aluminiowa przednia prawa – ostre zarysowania na krawędzi
-


III PODWOZIE / UKŁAD KIEROWNICZY / UKŁAD HAMULCOWY

- wad ani niesprawności nie stwierdzono.

IV NADWOZIE (wnętrze)

- wad ani niesprawności nie stwierdzono.

V NADWOZIE (elementy karoserii, osprzęt)

Grubość warstwy lakierniczej (μm)

Stwierdzono następujące wady:

1. Szyba czołowa – dwa pęknięcia w części środkowej
2. Dach – ślady korozji w części przedniej
3. Nakładka plastikowa progów prawych – ubytek lakieru w części tylnej
4. Drzwi tylne prawe – zarysowania w części tylnej, dwa wgniecenia punktowe w części środkowej
5. Błotnik tylny prawy – zarysowania w części przedniej

w tym uszkodzenia eksploatacyjne:

6. Zderzak tył – płytkie zarysowanie w części środkowej
7. Drzwi przednie lewe – ubytek lakieru na krawędzi
8. Pokrywa komory silnika – punktowe ubytki lakieru w części przedniej
9. Błotnik przedni prawy – punktowe wgniecenie w części przedniej
10. Osłona lusterka prawego – zarysowanie w części środkowej
11. Drzwi przednie prawe – wgniecenie punktowe w części przedniej
12. Błotnik tylny lewy – wgniecenie punktowe w części przedniej

Uwagi:

Nie stwierdzono wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych

12. WYCENA KOSZTÓW NAPRAWY

Wartość pojazdu określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim (Eurotax baza danych 2026-09) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu. Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce poniższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Wartość rynkową pojazdu w oparciu o powyższe ustala się na kwotę

69 200,- zł brutto (sprzedaż)

59 000,- zł brutto (zakup)

Uwagi:

W wycenie wartości pojazdu zastosowano min. korektę z uwagi na stan utrzymania pojazdu". Wysokość korekty ustalono na podstawie kosztorysu naprawy (w załączeniu) z uwzględnieniem współczynnika 0,65 z uwagi na możliwość naprawy pojazdu poza ASO z wykorzystaniem nieoryginalnych części tzw. „zamienników” oraz przy zastosowaniu niższych stawek za rbh.

13. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Za powyższe opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.
2. Rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu obiektu.
3. Oceny stanu technicznego poduszek powietrznych i elektronicznych układów wspomagających określono na podstawie wskaźników kontrolnych deski rozdzielczej;
4. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określone w jego treści i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

6. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania.
7. Ocenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
8. Nie weryfikowano wskazań drogomierza
9. Nie weryfikowano prawdziwości danych pojazdu w tym numerów identyfikacyjnych
10. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Do ekspertyzy dołączono:

- 45 fotografii wykonanych w trakcie oględzin pojazdu,
- Wycenę Eurotax nr 295644
- Kosztorys naprawy

Na tym opracowanie zakończono, Będzin dn. 03-09-2026







