

Nr zlecenia: 99/22/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/22

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	NMTBE3BEX0R042241
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	WE322YE
Model pojazdu:	Corolla 1.6 MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	037-03190
Wersja:	Active	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	89615 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/01/14		
Data ważności badania technicznego	2027/01/22		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1815 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 97kW (132KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	27	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
2	Czujnik zmierzchu	28	System kontroli trakcji TRC
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	29	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
4	Gniazdo 12V	30	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
5	Immobilizer	31	System stabilizacji toru jazdy VSC
6	Kierownica multifunkcyjna	32	System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
7	Klimatyzacja	33	System wczesnego reagowania w razie

8	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	34	ryzyka zderzenia PCS System wspomagania hamowania awaryjnego
9	Komputer pokładowy	35	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
10	Kurtyny powietrzne boczne	36	System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	37	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
12	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	38	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	39	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
14	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	40	Szyby tylne regulowane elektrycznie
15	Ogranicznik prędkości automatyczny ASL	41	Światła do jazdy dziennej LED
16	Podłokietnik przedni	42	Światła drogowe automatyczne AHB
17	Podsufitka w jasnej tonacji	43	Tapicerka tekstylna
18	Poduszka powietrzna kierowcy	44	Tempomat adaptacyjny
19	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	45	Wspomaganie układu kierowniczego
20	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	46	Wyświetlacz wskaźników kierowcy 4,2"
21	Poduszki powietrzne boczne przednie	47	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
22	Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem	48	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Sterowanie systemem audio w kierownicy	49	Zestaw naprawczy opon
24	Sterowanie telefonem w kierownicy	50	Złącze "AUX"
25	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich	51	Złącze "USB"
26	System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Radioodtwarzacz CD + MP3 + Bluetooth + 6 głośników
Głośniki 6 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
System Bluetooth
- Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65
Opony 195/65 R15
Tarcze kół stalowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Koło zapasowe dojazdowe
- Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 195/65 R15 91H CINTURATO WINTER	5,3
Przednie prawe:	*PIRELLI 195/65 R15 91H CINTURATO WINTER	4,0
Tylne lewe:	*PIRELLI 195/65 R15 91H CINTURATO WINTER	5,6
Tylne prawe:	*PIRELLI 195/65 R15 91H CINTURATO WINTER	6,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Kocyk

Wycenę wykonał: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej	Zarysowania powłoki lakierowej	
3	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej	Osłona - Zarysowania powłoki lakierowej	
4	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Pokrywa tylna		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
8	Wnęka koła tylna	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-110	
2	Dach		90-100	
3	Błotnik przedni	L	120-130	
4	Drzwi przednie	L	110-120	
5	Drzwi tylne	L	110-120	
6	Błotnik tylny	L	120-130	
7	Błotnik przedni	P	110-120	
8	Drzwi przednie	P	110-120	
9	Drzwi tylne	P	120-130	
10	Błotnik tylny	P	110-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, starcia i odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowania, starcia i odpryski powłoki lakierowej		
4	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
5	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Poplamione		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Poplamione		
7	Tunel środkowy		Zarysowania		
8	Podłokietnik przód		Poplamiony		
9	Wnętrze bagażnika		Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99




Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111




Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124




Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134




Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138

Dane identyfikacyjne pojazdu

Kod		Kod modelu	ZRE210L-DEFDPW
Nr re		Nr VIN	NMTB38EX0R042241
Nr sil		Typ/Nr Silnika	1ZR W344900
Nr ks		Nr książki gwarancyjnej	C/870753/016
Kod k		Kod koloru	1F7
Kod k		Kod koloru tapicerki	FA20
Data		Data wydania	21 styczeń 2020 r.
Nr VI		Delivery date	21 January 2020.y.

Ze względów bezpieczeństwa Toyota nie zamieszcza w książce gwarancyjnej szczegółowych informacji. Takie postępowanie zabezpiecza przed możliwością dostania się tych ważkich informacji w niepowołane ręce w przypadku włamania do samochodu lub jego kradzieży. Radzimy również naszym klientom, aby nie zostawiali w samochodzie innych dokumentów, takich jak np. ubezpieczenie czy dowód rejestracyjny.

Pieczętka autoryzowanej stacji obsługi
TOYOTA BIELANY
 Spółka z o.o.
 Autoryzowany Dealer TOYOTA MOTOR POLAND
 01-684 WARSZAWA, ul. Kleudymy 1
 ☎ 22 832 33 33
 NIP 118-13-06-678, REGON 013013691

Kontakt do działu obsługi posprzedażnej:

Pieczętka autoryzowanej stacji obsługi
TOYOTA BIELANY
 Spółka z o.o.
 Autoryzowany Dealer TOYOTA MOTOR POLAND
 01-684 WARSZAWA, ul. Kleudymy 1
 ☎ 22 832 33 33
 NIP 118-13-06-678, REGON 013013691

Dotyczy (początek)


Aygo
Camry HV
C-HR
Corolla
GT86
Hilux
Land Cruiser
Prius
Prius Plug-In
Prius +
RAV4
Yaris

Fot. nr 139

Przebieg: 11810 Data: 21.01.2021	Przebieg: 19968 Data: 21.01.2022
TOYOTA BIELANY Spółka z o.o. Autoryzowany Dealer TOYOTA MOTOR POLAND 01-684 WARSZAWA, ul. Kleudymy 1 ☎ 22 832 33 33 NIP 118-13-06-678, REGON 013013691 54 30 FE	TOYOTA BIELANY Spółka z o.o. Autoryzowany Dealer TOYOTA MOTOR POLAND 01-684 WARSZAWA, ul. Kleudymy 1 ☎ 22 832 33 33 NIP 118-13-06-678, REGON 013013691 54 30 FE
Przebieg: 33 465 km Data: 04.04.2023	Przebieg: 49 532 km Data: 05.03.2024
TOYOTA BIELANY Spółka z o.o. Autoryzowany Dealer TOYOTA MOTOR POLAND 01-684 WARSZAWA, ul. Kleudymy 1 ☎ 22 832 33 33 NIP 118-13-06-678, REGON 013013691 54 30 FE	TOYOTA BIELANY Spółka z o.o. Autoryzowany Dealer TOYOTA MOTOR POLAND 01-684 WARSZAWA, ul. Kleudymy 1 ☎ 22 832 33 33 NIP 118-13-06-678, REGON 013013691 54 30 FE
Przebieg: Data:	Przebieg: Data:
5	6

Potwierdzenie wykonania przeglądu konieczne jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych.

Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu