

Nr zlecenia: 126/16/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/16

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Rafał Sypulek/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF0SXXGCD8S84011
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	KOS06158
Model pojazdu:	Focus 1.8 TDCi MR`08 E4	Nr Info-Ekspert:	011-05295
Wersja:	Silver X	Rok produkcji:	2008
Wskazanie drogomierza	411459 km		
Data pierwszej rejestracji	2009/02/04		
Data ważności badania technicznego	2027/09/11		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całk.	1950 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1753 ccm / 85kW (116KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Głośniki 6 szt.	11	Radio Ford 6000 CD
2	Immobilizer	12	Roleta do bagażnika
3	Klimatyzacja	13	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Komputer pokładowy	14	System kontroli trakcji TCS
5	Kurtyny powietrzne boczne	15	Szyba przednia ogrzewana
6	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	16	Szyba tylna ogrzewana
7	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	17	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Poduszka powietrzna kierowcy	18	Tarcze kół stalowe 15"
9	Poduszka powietrzna pasażera	19	Wspomaganie układu kierowniczego

10 Poduszki powietrzne boczne 20 Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 System kontroli trakcji ESP + wspomaganie nagłego hamowania
System wspomagania nagłego hamowania
System kontroli trakcji TRC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Autoalarm objętościowy i obwodowy
- 2 Koło zapasowe dojazdowe
- 3 Lakier metalizowany
- 4 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 5 Tarcze kół stalowe 16" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	VREDESTEIN 205/55 R16 91H WINTRAC	5,3
Przednie prawe:	VREDESTEIN 205/55 R16 91H WINTRAC	4,4
Tylne lewe:	VREDESTEIN 205/55 R16 91H WINTRAC	4,9
Tylne prawe:	VREDESTEIN 205/55 R16 91H WINTRAC	4,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	(-)
Długotrwały postój	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Rafał Sypulek

Wycena wykonana: Rafał Sypulek

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Pojazd po długim przestoju - ponad 6 miesięcy.

Klucz - uszkodzenie obudowy

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony, ślady korozji	Zarysowania	
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej	Zarysowania	
4	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecione, ślady korozji		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu	Ubytek powłoki lakierowej	
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
8	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
9	Próg	L	Ogniska korozji	Zarysowania	
10	Próg	P	Wgnieciony, ślady korozji	Zarysowania	
11	Dach		Wgniecenia	Zarysowania	
12	Błotnik tylny	L	Wgnieciony, ślady korozji	Łuszczenie powłoki lakierowej, pęknięcia powłoki lakierowej oraz szpachli	
13	Błotnik tylny	P	Wgnieciony, ślady korozji		
14	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione, ślady korozji		
15	Wnęka drzwi tylnych	L	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
16	Wnęka drzwi tylnych	P	Zarysowanie		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		272-304	
2	Dach		179-232	
3	Błotnik przedni	L	151-173	
4	Próg	L	110-127	
5	Drzwi przednie	L	173-239	
6	Drzwi tylne	L	239-293	
7	Błotnik tylny	L	302-626	
8	Błotnik przedni	P	92-101	
9	Próg	P	106-204	
10	Drzwi przednie	P	265-281	
11	Drzwi tylne	P	319-351	
12	Błotnik tylny	P	165-1185	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-111	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów

pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany	Łuszczenie lakieru, pęknięcia powłoki lakierowej	
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Ramiona i pióra wycieraczek szyby przedniej			Korozja	
4	Zderzak tylny		Wgniecenie	Ubytek powłoki lakierowej, zarysowania, pęknięcia powłoki lakierowej	
5	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz	Widoczne ślady po zalaniu	
6	Szyba tylna		Zarysowania		
7	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		
8	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowana		
9	Zaślepka haka holowniczego zderzaka przedniego		Brak		
10	Zaślepka halogenu	L	Zarysowanie		
11	Kierunkowskaz lusterka	P		Nieszczelność	
12	Spoiler zderzaka tylnego			Zarysowanie	
13	Listwa rynienki dachu	P		Brak zaślepki	



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L		Intensywnie zużyte gąbki siedziska oraz oparcia	
2	Kanapa tylna		Rozerwana	Zabrudzenie	
3	Schówek		Zarysowany		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L		Pęknięcie	
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P		Zarysowanie	
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L		Pęknięcie	
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P		Zarysowanie	
9	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia			Zarysowanie	
10	Sprężarka klimatyzacji			Głośna praca	
11	Uszczelka drzwi przednich	L		Rozerwanie	
12	Radioodbiornik			Łuszczenie powłoki lakierowej	
13	Wykładzina ściany bagażnika	L		Zarysowania, zabrudzenia, otwory po	

montażu					
14	Wykładzina ściany bagażnika	P		Zarysowania, zabrudzenia,	
15	Półka bagażnika/ roleta bagażnika			Zabrudzenia, zarysowania	
16	Deska rozdzielcza			Zarysowania	
17	Mieszek dźwigni zmiany biegów			Uszkodzone mocowanie do tunelu środkowego, rozerwanie	
18	Ośłona dolna fotela przedniego	L		Pęknięcie	
19	Dźwignia podnoszenia fotela przedniego			Niekompletna	
20	Nakładka środkowa deski rozdzielczej			Ślady po oklejeniu	

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		
2	Tłumik tylny	Skorodowany		



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Belka zwieszenia tylnego			Korozja	
2	Tarcza koła przedniego stalowa	L	Skorodowana		
3	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego stalowa	L	Skorodowana		
5	Tarcza koła tylnego stalowa	P	Skorodowana		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Ślady zużycia		



UKŁAD HAMULCOWY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza hamulcowa przednia	L	Zużyta	Korozja	
2	Tarcza hamulcowa przednia	P	Zużyta	Korozja	
3	Tarcza hamulcowa tylna	L	Zużyta	Korozja	
4	Tarcza hamulcowa tylna	P	Zużyta	Korozja	
5	Kołpak koła przedniego	L	Zarysowanie		
6	Kołpak koła przedniego	P	Zarysowanie		
7	Kołpak koła tylnego	P	Brak		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |

3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	Niesprawność układu klimatyzacji.

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h. Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info -Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101




Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105




Fot. nr 106




Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116




Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125




Fot. nr 126




Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132




Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153




Fot. nr 154



Fot. nr 155




Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164



Fot. nr 165



Fot. nr 166



Fot. nr 167



Fot. nr 168



Fot. nr 169



Fot. nr 170



Fot. nr 171



Fot. nr 172



Fot. nr 173



Fot. nr 174



Fot. nr 175



Fot. nr 176



Fot. nr 177



Fot. nr 178



Fot. nr 179




Fot. nr 180




Fot. nr 181



Fot. nr 182



Fot. nr 183



Fot. nr 184



Fot. nr 185





Fot. nr 186



Fot. nr 187



Fot. nr 188





Fot. nr 191

**ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU
TECHNICZNYM POJAZDU / ROADWORTHINESS CERTIFICATE**

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA
JAN SIERAŃC 32-600 OŚWIECIM
2026-09-14 ul. Chemików 24
(3) (data i miejsce badania)

NR 05756/KOS/012/P/2026

FORD	Rodzaj pojazdu	Typ	Model pojazdu	(5) Kategoria pojazdu	(2) Numer rejestracji pojazdu i kraj rejestracji pojazdu
		DA3	FOCUS	M1	KOS 06158 PL
			Rodzaj napędu czynnika	(1) Nr identyfikacyjny pojazdu (VIN) numer nadwozia/podwozia/ramy	
SAMOCHOD OSOBOWY			OKRESOWE BADANIE		WF05XGCD58584011
(7) WYNIK BADANIA POJAZDU					
Data pierwszej rejestracji ze gwarancją		XXXX-XX-XX			
Data pierwszej rejestracji w kraju		2009-02-04			
(4) Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania		411455 km			
(6) Następny termin badania do		2027-09-14			
(5) Stanowisko ustalenia i ich kategorie		<i>Davidson</i> <i>Henry</i> FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA JAN SIERAŃC 32-600 OŚWIECIM ul. Chemików 24 KOS012P GAAAN MURZYN, KOS0103 (5) dane identyfikacyjne stanu kontrolowanego pojazdu, czynniki podnoszące sprawność diagnostyczną, numer uprawnień diagnosty			
(10) Uwagi					
* Pojazd odpowiedzialnie odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla:					
<i>Davidson</i> GAAAN MURZYN, KOS0103 (czyli podaje sprawności diagnosty i numer uprawnień diagnosty)					

Fot. nr 192

Wszystko o Twoim pojeździe	
Pojazd Focus	Numer rejestracyjny
Numer identyfikacyjny pojazdu WFOSXXGDS8584011	Data rozpoczęcia gwarancji 06.02.2009r.
Typ silnika 1.8 iDCI	Skrzynia biegów M5
Kod lakieru	Kod tapicerki
Miesiąc przeglądu rocznego 11 / 2014	Maksymalny przebieg między przeglądami 20.000KM
Numer kluczyka pojazdu	
Numer umowy w programie FordProtect	Data ważności programu FordProtect

Informacje zawarte w tej publikacji były poprawne w dotychczasowym momencie bez uprzedzenia wszelkich niemożliwych do przewidzenia zmian. Żadna część niniejszej publikacji nie stanowi gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieaktualności. Ford Motor Company Limited 2008. Wszystkie prawa zastrzeżone. Numer części: 9S7J-19T201-RA (CG2137POL) 01/09

Fot. nr 193

[illegible]

Fot. nr 194

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej Autoryzowany Dealer Forda? ☒	Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej Autoryzowany Dealer Forda? ☒
Nazwa: Bemo Motors Adres: PG 147 30-084 Kraków ul. Maglewska 30 Telefon: 72-616-544-00 Fax: 72-616-544-01 NIP: 549-19-54-058 REGON: 070927343	Nazwa: Bemo Motors Adres: 61-044 Piznań, ul. Maglewska 50 Telefon: 61-044-123-76-16 Fax: 61-044-123-76-16 NIP: 782-00-69-129 REGON: 14952238
Numer taboru: 23-11-13 Data: 23.07.14 Uwagi: Przebieg: 23-11-13 Uwagi: Przebieg: 23-11-13	Numer taboru: 23-11-13 Data: 23.07.14 Uwagi: Przebieg: 23-11-13 Uwagi: Przebieg: 23-11-13

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej Autoryzowany Dealer Forda? ☒	Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej Autoryzowany Dealer Forda? ☒
Nazwa: Z&P AUTO ZŁOMARZUK Sp. z o.o. Adres: 87-160 Żywiec ul. Żywiecka 15B Telefon: 34-365-20-01 Fax: 34-365-20-01 NIP: 549-19-54-058 REGON: 070927343	Nazwa: Z&P AUTO ZŁOMARZUK Sp. z o.o. Adres: 87-160 Żywiec ul. Żywiecka 15B Telefon: 34-365-20-01 Fax: 34-365-20-01 NIP: 549-19-54-058 REGON: 070927343
Numer taboru: 20-12-06 Data: 20.12.14 Uwagi: Przebieg: 20-12-06 Uwagi: Przebieg: 20-12-06	Numer taboru: 20-12-06 Data: 20.12.14 Uwagi: Przebieg: 20-12-06 Uwagi: Przebieg: 20-12-06

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej Autoryzowany Dealer Forda? ☒	Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej Autoryzowany Dealer Forda? ☒
Nazwa: Iskarka, Kawczak Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Zwycięstwa 2A Telefon: 34-844-02-96 Fax: 34-844-02-96 NIP: 549-19-54-058 REGON: 070927343	Nazwa: Iskarka, Kawczak Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Zwycięstwa 2A Telefon: 34-844-02-96 Fax: 34-844-02-96 NIP: 549-19-54-058 REGON: 070927343
Numer taboru: 26-11-14 Data: 26.11.14 Uwagi: Przebieg: 26-11-14 Uwagi: Przebieg: 26-11-14	Numer taboru: 26-11-14 Data: 26.11.14 Uwagi: Przebieg: 26-11-14 Uwagi: Przebieg: 26-11-14

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej Autoryzowany Dealer Forda? ☒	Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej Autoryzowany Dealer Forda? ☒
Nazwa: WARSTAT USŁUGOWY S.C. Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Zwycięstwa 2A Telefon: 34-844-02-96 Fax: 34-844-02-96 NIP: 549-19-54-058 REGON: 070927343	Nazwa: AUTO SERVICE Adres: 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Kosciuszki 29 Telefon: 816-123-76-16 Fax: 816-123-76-16 NIP: 549-19-54-058 REGON: 070927343
Numer taboru: 23-11-13 Data: 23.07.14 Uwagi: Przebieg: 23-11-13 Uwagi: Przebieg: 23-11-13	Numer taboru: 23-11-13 Data: 23.07.14 Uwagi: Przebieg: 23-11-13 Uwagi: Przebieg: 23-11-13

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej Autoryzowany Dealer Forda? ☒	Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej Autoryzowany Dealer Forda? ☒
Nazwa: "AUTO SERVICE" Adres: 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Kosciuszki 29 Telefon: 816-123-76-16 Fax: 816-123-76-16 NIP: 549-19-54-058 REGON: 070927343	Nazwa: AUTO SERVICE Adres: 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Kosciuszki 29 Telefon: 816-123-76-16 Fax: 816-123-76-16 NIP: 549-19-54-058 REGON: 070927343
Numer taboru: 20-12-06 Data: 20.12.14 Uwagi: Przebieg: 20-12-06 Uwagi: Przebieg: 20-12-06	Numer taboru: 20-12-06 Data: 20.12.14 Uwagi: Przebieg: 20-12-06 Uwagi: Przebieg: 20-12-06

Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej Autoryzowany Dealer Forda? ☒	Termin następnego przeglądu nadwozia i powłoki lakierniczej Autoryzowany Dealer Forda? ☒
Nazwa: Iskarka, Kawczak Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Zwycięstwa 2A Telefon: 34-844-02-96 Fax: 34-844-02-96 NIP: 549-19-54-058 REGON: 070927343	Nazwa: Iskarka, Kawczak Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Zwycięstwa 2A Telefon: 34-844-02-96 Fax: 34-844-02-96 NIP: 549-19-54-058 REGON: 070927343
Numer taboru: 26-11-14 Data: 26.11.14 Uwagi: Przebieg: 26-11-14 Uwagi: Przebieg: 26-11-14	Numer taboru: 26-11-14 Data: 26.11.14 Uwagi: Przebieg: 26-11-14

Fot. nr 195

Ewidencja planowych czynności obsługowych

PRZEGLĄDY SERWISOWE CD

Plan serwisowy Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☐ Nie ☒ MOTO ISKIERKA, Kawczak WARSZTAT USŁUGOWY S.C. 32-600 Odzimek, ul. Zwycięstwa 2A Telefon: 33 844 02 96 NIP 549-19-54-058 REGON 070927343 Przebieg Data Numer Sektury Data Uzyskano oryginalnych części Ford Tak ☐ Nie ☒	Plan serwisowy Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☐ Nie ☒ MOTO ISKIERKA, Kawczak WARSZTAT USŁUGOWY S.C. 32-600 Odzimek, ul. Zwycięstwa 2A Telefon: 33 844 02 96 NIP 549-19-54-058 REGON 070927343 Przebieg Data Numer Sektury Data Uzyskano oryginalnych części Ford Tak ☐ Nie ☒
---	---

Plan serwisowy Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☐ Nie ☒ Przebieg Data Numer Sektury Data Uzyskano oryginalnych części Ford Tak ☐ Nie ☒	Plan serwisowy Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☐ Nie ☒ Przebieg Data Numer Sektury Data Uzyskano oryginalnych części Ford Tak ☐ Nie ☒
--	--

Plan serwisowy Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☐ Nie ☒ Przebieg Data Numer Sektury Data Uzyskano oryginalnych części Ford Tak ☐ Nie ☒	Plan serwisowy Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☐ Nie ☒ Przebieg Data Numer Sektury Data Uzyskano oryginalnych części Ford Tak ☐ Nie ☒
--	--

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Plan serwisowy Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☐ Nie ☒ Przebieg Data Numer Sektury Data Uzyskano oryginalnych części Ford Tak ☐ Nie ☒	Plan serwisowy Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☐ Nie ☒ Przebieg Data Numer Sektury Data Uzyskano oryginalnych części Ford Tak ☐ Nie ☒
--	--

Plan serwisowy Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☒ Nie ☐ Ford Bemo Motors sp. z o.o. 61-044 Poznań, ul. Mogileńska 50 ODDZIAŁ 2 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 115B NIP 782-05-09-124 Reg. in 534592236 (11) Przebieg Data Numer Sektury Data Uzyskano oryginalnych części Ford Tak ☒ Nie ☐	Plan serwisowy Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☐ Nie ☒ Przebieg Data Numer Sektury Data Uzyskano oryginalnych części Ford Tak ☐ Nie ☒
--	--

Plan serwisowy Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☒ Nie ☐ Przebieg Data Numer Sektury Data Uzyskano oryginalnych części Ford Tak ☒ Nie ☐	Plan serwisowy Autoryzowany Dealer Forda? Tak ☐ Nie ☒ Przebieg Data Numer Sektury Data Uzyskano oryginalnych części Ford Tak ☐ Nie ☒
--	--

Fot. nr 196