

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	437112/7/26-9571	Data raportu	16-07-2026
Rzeczoznawca	Krzysztof Kalbarczyk	Data oględzin	16-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/62375/26/07/07	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF21NN049550
Marka, model	AUDI A6 [C8] 18-23
Typ, wersja	A6 40 TDI mHEV Quattro Spor...
Numer rejestracyjny	WD6960S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/150 kW
Stan licznika	163 161 km
Data 1. rej./rok prod.	20-05-2022/2022
Data nast. bad. techn.	20-05-2027
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne Aluminium fragment, Audi Music Interface, Audi Pre Sense Basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Automatyczne odblokowanie pokryw bagażnika, Brak haka holowniczego, Brak logo typu S, Brak systemu mocowania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu (ISOFIX), Brak układu zmywania reflektorów, Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa, Dywaniki podłogowe przód i tył, Dywaniki z przodu i z tyłu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej, Elektrycznie sterowany obieg powietrza, Felgi aluminiowe 18" - (5-ramienne) 8J x 18", Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie sportowe, Gałka dźwigni skrzyni biegów, Hamulce tarczowe z przodu, Hamulce tarczowe z tyłu, ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu, Immobilizer, Infotainment system (MIB3), Kierownica 3 - ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem, Lampy : Światła do jazdy dziennej, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Listwy progowe - aluminiowe, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniu, Napęd quattro, Oznaczenie modelu i typu silnika, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni, Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe, Podsufitka tkaninowa, Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera, Podłokietnik przedni komfortowy, Quattro ultra, Reflektory przednie w technologii LED, Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym, Siedzenie tylne 3-miejscowe, oparcie nieskładane, Standardowy zestaw pedałów obsługi, System MMI Navigation, System Start/Stop, System nagłośnienia - 8 głośników, Szyby termoizolacyjne, Tablica wskaźników z prędkościomierzem, Tapicerka tkaninowa Rhythmus, Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości, Trójkąt ostrzegawczy i apteczka, Układ wydechowy, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zagłówki przednie, Zamek centralny sterowany falami radiowymi, Zawieszenie dynamiczne, Zderzaki wzmocnione, Zestaw naprawczy - tire mobility set, Zestaw narzędzi, Złącze Bluetooth, Światła tylne w technice LED, Lakier metalik : Czarny Mythos, Pakiet promocyjny Business, Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet promocyjny Exterieur, Pakiet promocyjny Technology, Reflektory przednie Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Układ zmywania reflektorów

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 19 102Y	3,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 19 102Y	3,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 19 102Y	2,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 19 102Y	2,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Krata wlotu powietrza boczna R	rysa/odprysk	NA	0.4
2	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
6	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1