

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13192/8/26-15201	Data raportu	19-08-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	17-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/69698/26/07/27	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPMHNS00679
Marka, model	FORD Kuga 20-24
Typ, wersja	Kuga 2.5 FHEV AWD ST-Line X
Numer rejestracyjny	WD7464S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./2483 ccm/140 kW
Stan licznika	173 553 km
Data 1. rej./rok prod.	14-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	13-06-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wypożyczenie pojazdu

ABS, Blokada zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci, Centralny zamek – sterowany pilotem, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo, Dywaniki podłogowe z logo z przodu, Dywaniki podłogowe z logo z tyłu, EBD - system rozdziału siły hamowania, ESC, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Emblemat ST-Line, Felgi aluminiowe 18", z wykończeniem w kolorze Rock Metallic, z ogumieniem 225/60, Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym, Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi, FordPass Connect z modemem GSM, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach, Fotel kierowcy – elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach, Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - styl sportowy, Gniazda USB oraz USB-C z tyłu konsoli centralnej, Gniazdko 12V w bagażniku, Hamulec pokolizyjny, Hamulec postojowy elektryczny, Immobiliser PATS, Kamera cofania, Kanapa tylna przesuwana, składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją pochylenia oparć, Kierownica wykończona skórą, spłaszczona w dolnej części, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem, Lakier zwykły Blazer Blue, Lampki do czytania, Lampy tylne LED, Lusterka boczne - obudowy lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, Obramowania szyb bocznych w kolorze czarnym, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Pakiet stylizacyjny nadwozia ST-Line - zderzaki, nakładki, listwy progowe i boczne w kolorze nadwozia, Podsufitka ciemna, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne przód i tył, Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku, Radio SYNC 3, DAB+, nawigacja, B&O, wysł. 8" i 12.3", Applink, ACP, AA, Bluetooth, 10 głoś., USB, ster. z kierow., Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła, Reflektory statyczne LED, zawierają światła przeciwmieglne LED, Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze czarnym, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spoiler tylny, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist zapobiegający kolizjom z pojazdami, pieszymi i rowerzystami (do 120 km/h), System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System poprawiający stabilność w zakrętach (TVC), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA), System wyboru trybów jazdy (Normalny, Eko, Sportowy, Śliska nawierzchnia, Głęboki śnieg/Piasek), Szyby boczne w przednich drzwiach – z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka częściowo skórzana ciemna Rapton łączona ze skórą ekologiczną Sensico, Tempomat, Tylna kanapa ze składanym podłokietnikiem na środku, z uchwytami na kubki, Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA), Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS), Wycieraczka szyby tylnej, Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu, Wylłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, konfigurowalny, Zaczepy do mocowania bagażu, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła awaryjne hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania, Alarm obwodowy i pojemnościowy Thatcham, zawiera zamek centralny z dwuetapowym ryglowaniem, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany Solar Silver, Pakiet Driver Assistance, Pakiet ST-Line, Pakiet Technology, Pakiet Winter, Ładowarka bezprzewodowa do smartfona

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	225/60 18 100V	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	225/60 18 100V	3,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	225/60 18 100V	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	225/60 18 100V	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150

10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Ścianka tylna lewa/ściana boczna lewa	do 150
16	Ścianka tylna prawa/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Spoiler przedni	wgniecenie	WY	1.4
2	Wykładzina podłogowa przednia	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
3	Tapicerka siedzenia 1. rzęd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.7
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	1.5
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie	NA	1.2
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie, zarysowanie	NA	1.5
7	Ścianka ochronna ściany bocznej R	zarysowanie	NA	
8	Ścianka zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
9	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
10	Dach	odpryski lakieru		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
12	Osłona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
13	Rama drzwi, przód L	odpryski lakieru		
14	Nakładka zderzaka tylnego, góra	zarysowanie		
15	Ścianka tylna L	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34


Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Słupiek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1