

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13711/9/26-15201	Data raportu	19-09-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (WSP)	Data oględzin	17-09-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PKOM(DZS)/GDA/86284/26/09/14	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYŚI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVGZZZ1T2RW002607
Marka, model	VOLKSWAGEN Touran 15-
Typ, wersja	Touran 1.5 TSI EVO Highline ...
Numer rejestracyjny	WD0081T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	187 722 km
Data 1. rej./rok prod.	11-09-2023/2023
Data nast. bad. techn.	08-09-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wypożyczenie pojazdu

8 głośników, Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash, przód i tył, Asystent siły hamowania, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Czujnik systemów asystujących, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Deska rozdzielcza z białym podświetleniem wskaźników, czerwone podświetlenie przełączników, Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów w skórce, ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, ASR, EDS, MSR i asystentem siły hamowania), Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy, Felgi aluminiowe 17 Salvador, Filtr antyalergiczny, Fotel pasażera - składane oparcie, Fotele (3) w 2. rzędzie z regulacją podłóżną, pochylenia oparcia i Easy Fold z podłokietnikiem środk., Fotele przednie - Top-Komfort, Fotele przednie z manualną regulacją łędźwiową, Fotele przednie z regulacją wysokości, Gniazda USB-C x2, obsługuje iPod/iPhone z przodu, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazda zasilające 12 V: w konsoli środkowej z przodu i z tyłu oraz w bagażniku, Gwarancja 2 lata, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Instalacja telefoniczna Bluetooth, Kierownica 3-ramienna multifunkcyjna, skórzana z funkcją zmiany biegów, Klimatyzacja z regulacją automatyczną Climatronic, 3- strefowa, z filtrem Air Care, Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe 16, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko kierowcy, asferyczne, Lusterko pasażera, convex, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Opony samouszczelniające się 215/55 R 17 o obniżonym oporze toczenia, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Podnośnik, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu i kolanowa dla kierowcy, Poduszki, kurtyny powietrzne przód i tył wraz z bocznymi poduszkami powietrznymi z przodu, Podłoga bagażnika, regulowana, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przygotowanie do We Connect Plus, zawiera We Connect, Przygotowanie do We Connect oraz We Connect Plus, Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, wyświetlacz 8, Regulacja zasięgu reflektorów, Relingi dachowe - srebrne, Schowek w konsoli dachowej - podwójny, zamykany, Składane stoliki oraz kieszenie w oparciach przednich foteli w oparciach foteli, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy, System Side Assist - system kontroli martwej strefy lusterek zewnętrznych, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywający pieszych i rowerzystów, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szuflady pod siedzeniami kierowcy i pasażera, Szyba przednia - ogrzewana, Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa Art Velours, Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC (do 210 km/h) z funkcją stop and go, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wykończenie chromowane przełączników świateł oraz regulacji lusterek i okien elektrycznych, Zagłówki przednie aktywne, regulowane w dwóch płaszczyznach, Zamek centralny z pilotem, komplet kluczy i funkcją Pass and Drive, Zaślepki na obręcze aluminiowe, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła główne, halogenowe i kierunkowskazy we wspólnej obudowie, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrętu, App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Kamera parkowania - Rear Assist, Lakier metalik, Pakiet Comfort

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	215/55 17 94V	2,9 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	215/55 17 94V	4,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	215/55 17 94V	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	215/55 17 94V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150

12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	odpryski lakieru	NA	

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 33**


Dowód rej. Str. 1

**Fot. 34**

Dow. Rej. Str. 2

[illegible]

Fot. 36
Instrukcje



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2