

Nr zlecenia DEKRA: 12801/75241/26/08/12
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 12-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

Arkadiusz Michałowicz
MODIVO.eu SP. Z O.O.
Strefowa 6
Polkowice



Rzeczoznawca: **Paweł Szwabowicz**
DEKRA Polska - O. Lubin

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy	Wycena wartości pojazdu
Kod ekspertyzy	WP
Nr zlecenia DEKRA	12801/75241/26/08/12
Data zlecenia	12-08-2026
Zlecniodawca	Arkadiusz Michałowicz MODIVO.eu SP. Z O.O. Strefowa 6, Polkowice
Właściciel	Arkadiusz Michałowicz MODIVO.eu SP. Z O.O. Strefowa 6 Polkowice
Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Producent	BMW
Model/typ/wersja	X4 [G02] 18-21, X4 xDrive30d mHEV M Sport sport-aut
Nr rejestracyjny	FZ8669P
VIN	WBA4M310909F05195
Data oględzin	2026-09-02
Miejsce oględzin	Dolnośląskie, 59-100 Polkowice, , Strefowa 6

Zestawienie wyników

Wartość obiektu brutto (sprzedaż)² 115 400 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0145593
Producent	BMW
Model	X4 [G02] 18-21
Typ/wersja	X4 xDrive30d mHEV M Sport sport-aut
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1930
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2530
Rozstaw osi 1/2	2864
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	KSC
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	2993
Moc silnika [KM/kW]	286/210
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	FZ8669P
VIN	WBA4M310909F05195
Data 1. rejestracji	13-05-2021
Data nast. bad. techn.	08-05-2027
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	227 981 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/2-warstwowy metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	NOKIAN, POWERPROOF 1	245/45 20 103Y	35 %
	lewe	NOKIAN, POWERPROOF 1	245/45 20 103Y	35 %
tylna	prawe	NOKIAN, POWERPROOF 1	275/40 20 106Y	35 %
	lewe	NOKIAN, POWERPROOF 1	275/40 20 106Y	35 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 33. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40 |
| 2. Active Guard - ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, asystent uwagi | 34. Oświetlenie ambientowe |
| 3. BMW Live Cockpit (8,8 calowy wyświetlacz, USB, 6 głośników, wzmacniacz 100W) | 35. Pakiet aerodynamiczny M |
| 4. Bagażnik z oświetleniem oraz systemem mocowania bagażu | 36. Pakiet dodatkowych schowków |
| 5. Concierge Services (Serwis Informacyjny) | 37. Performance Control |
| 6. ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive) | 38. Podsufitka M Anthracite |
| 7. Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania | 39. Poduszka powietrzna kolanowa |
| 8. Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył | 40. Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne |
| 9. Dodatkowe oznaczenie M | 41. Podłokietnik przedni i tylny |
| 10. Dysze spryskiwaczy podgrzewane | 42. Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa |
| 11. Dywaniki welurowe | 43. Polska wersja językowa |
| 12. Fotele przednie sportowe | 44. Przełącznik właściwości jezdnych |
| 13. Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu | 45. Reflektory diodowe o rozszerzonym zakresie |
| 14. Gniazdo 12V w konsoli przedniej | 46. Remote Services (Usługi zdalne) |
| 15. Hamulec ręczny z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold | 47. Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy |
| 16. Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe) | 48. System alarmowy sterowany pilotem radiowym |
| 17. Kierownica sportowa skórzana typu M | 49. System bezkluczykowy Start Stop |
| 18. Kierownica wielofunkcyjna z przyciskami do obsługi radia i funkcji telefonu | 50. Szyby lekko barwione atermiczne |
| 19. Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie | 51. Tele Services |
| 20. Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa | 52. Tempomat z funkcją hamowania |
| 21. Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie | 53. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 22. Komputer pokładowy | 54. Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu |
| 23. Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, chromowane, okrągłe | 55. Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC |
| 24. Listwa bagażnika ze stali nierdzewnej | 56. Układ hamulcowy sportowy M |
| 25. Listwy ozdobne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie | 57. Układ kontroli zjazdu ze stoku |
| 26. Listwy progów drzwi przednich aluminiowe z emblematem M | 58. Zawieszenie sportowe M |
| 27. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane | 59. Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze złączem USB |
| 28. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, z podstawą w kolorze czarnym | 60. Zestaw naprawczy do opon |
| 29. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | 61. Zmienny sportowy układ kierowniczy |
| 30. Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX | 62. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |
| 31. Obrazowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk | 63. Światła przeciwmgielne diodowe |
| 32. Ochrona pieszych - pasywna | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|---|--------|
| 1. Asystent świateł drogowych | 180 zł |
| 2. Dostęp komfortowy | 560 zł |
| 3. Felgi aluminiowe 20", Double-Spoke 699 M, z ogumieniem | 990 zł |

4. Fotele przednie i tylne ogrzewane	690 zł
5. Fotele przednie regulowane elektrycznie, z pamięcią ustawień fotela kierowcy	1 090 zł
6. Hak holowniczy składany elektrycznie	990 zł
7. Lakier metalizowany	910 zł
8. Systemy asystujące kierowcy	810 zł
Asystent martwego pola	
Ostrzeganie przed kolizją z tyłu	
Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości	
System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania	
System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu	
System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z tyłu	
9. Tapicerka skórzana Vernasca	1 410 zł
10. Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go	810 zł
11. Wyświetlacz Head-Up	1 090 zł

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/sprzedaż)² 143 800 zł

Korekty

Pierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **8 781 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 152 581 zł

Przebieg

Korekta przebiegu **-28 760 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 123 821 zł

Wypożyczenie

Korekta wypożyczenia **9 530 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wypożyczenia 133 351 zł

Inne

Stan dbałości o pojazd (-2,50%) -3 096 zł
Braki i uszkodzenia (-12,00%) -14 858 zł

Łącznie inne **-17 954 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 115 397 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

115 400 zł (brutto/sprzedaż)²

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


[1] - Wartość obiektu (sprzedaż) - oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/31

Data: 09-09-2026

Rzecznawca DEKRA:
Paweł Szwabowicz

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej, liczne		
Pok. kom. bagażnika		odkształcenie, pojedyncze		
Słupek przedni	praw.	ubytek powłoki lakierowej, pojedyncze		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Szyba	czołow.	pęknięcie, łagodne		
Kamera przednia		pęknięcie obudowy, głębokie		
Krata wlotu powietrza	przed.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej, liczne		lewa i prawa
Lampa	tyln. p.	zarysowanie, głębokie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Wygluszenie kom.silnika		rozerwanie, głębokie		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Tarcza koła	tyln. p.	zarysowanie, głębokie		
Tarcza koła	przed. p.	zarysowanie, pojedyncze		

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Immobiliser

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.




Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.




Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.




Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39.




Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

Arkusz kontrolny

Producent	BMW
Model	X4 [G02] 18-21
Typ	X4 xDrive30d mHEV M Sport sport-aut
Nr rejestracyjny	FZ8669P
VIN	WBA4M310909F05195

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2020)	143 800 zł
Notowanie (2021)	161 400 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	13-05-2021
Data wyceny	09-09-2026
Okres eksploatacji [lata]	5,42
Korekta 1. rejestracji	8 781 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	152 581 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	109 200,00
Różnica przebiegu	-118 781,00
Wartość korekty	-28 760 zł
Korekta przebiegu	-28 760 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	123 821 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	9 530 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	133 351 zł

Inne

Łącznie inne	-17 954,01 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	115 397 zł

Wartość rynkowa pojazdu 115 400 zł (brutto/sprzedaż)²