

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220260/9/26-11401	Data raportu	01-09-2026
Rzeczoznawcy	Grzegorz Janulewicz (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	26-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/76438/26/08/17	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YH6G17GKL019227
Marka, model	KIA ProCeed 18-21
Typ, wersja	ProCeed 1.6 T-GDI GT DCT
Numer rejestracyjny	WD9445S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1591 ccm/150 kW
Stan licznika	163 151 km
Data 1. rej./rok prod.	27-08-2019/2019
Data nast. bad. techn.	28-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Aluminiowe nakładki na progi i pedały, Antena dachowa typu „płetwa rekina” w kolorze nadwozia, Chromowane końcówki układu wydechowego, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb tył, El. podnoszenie szyb, przód, Elektroniczny generator dźwięku - wzmacniający sportowy dźwięk wydechu w kabinie, Felgi aluminiowe 18 GT z ogumieniem Michelin Pilot Sport 225/40, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold, Immobilizer, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania światła drogowych na mijania, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Kia Smart Key - system otwierania pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop, KiaSmartParkAssist system – system automatycznego parkowania z przednimi oraz tylnymi czujnikami, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica sportowa, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem GT racing, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie Full LED, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lusterka boczne lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Nawiew wentylacji na tylne miejsca, Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem dla kierowcy i pasażera, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłokietnik centralny tynej kanapy z uchwytem na kubki, Podłokietnik przedni regulowany wzdłużnie, Radio MP3, sterowanie w kierownicy, USB, AUX, Bluetooth, 6 głośników, zestaw głośnomówiący, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Sortownik pod podłogą w bagażniku, Spoiler dachowy, Sportowy układ wydechowy z aktywnymi klapami, Szyby barwione, Szyby tylne dodatkowo przyciemnione, Tapicerka skóra/alcantara GT Line Premium, Tarcze hamulcowe przód: 17-cal, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tryb Sport, Tylna kanapa składana, dzielona 40:20:40, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Uchwyty do składania kanapy w bagażniku, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze czarnym na wysoki połysk, Wyświetlacz kolorowy LCD 7", z Apple CarPlay oraz Android Auto, Zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw naprawczy do kół, Światła do jazdy dziennej 4-punktowe LED w stylistyce kostki lodu, Lakier metalik, Pakiet Bezpieczeństwa, Pakiet Zimowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	LAUFENN, S FIT EQ	225/40 18 92Y	5,5 mm
	lewe	LAUFENN, S FIT EQ	225/40 18 92Y	5,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	225/40 18 92Y	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	225/40 18 92Y	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Drzwi przednie lewe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kierownica skórzana z Airbag	zarysowanie, rozerwanie	WY	0.6
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
7	Błotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
10	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
11	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
12	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
13	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
14	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	rysa/odprysk		
15	Nakładka progu zewn. R	rysa/odprysk		
16	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
17	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
18	Nakładka wew. bagażnika L	zarysowanie		
19	Nakładka wew. bagażnika R	zarysowanie		
20	Tapicerka drzwi, przód L	pęknięcie, ubytki materiału, zarysowanie		
21	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
22	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie		
23	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
24	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie		
25	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie		
26	Tapicerka oparcia 1.rząd L	zarysowanie, ubytki materiału		
27	Tapicerka oparcia 1.rząd R	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie		
28	Podłokietnik środkowy kpl.	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła




Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 50

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 58

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59


Lusterko zew P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Lusterko zew P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62


Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 64

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 70

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 74

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 80

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 82

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 84

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85


Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 86


Próg L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 88

Próg L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 90

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 92

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 94

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 96

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Fotel prz. lew. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 98

Fotel prz. lew. - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 100

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 102

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 104

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 106

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 108

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 110

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 112

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 114

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 115

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 116

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 117

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 118

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 119

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 120

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 121

Wykładzina przestrzeni bagażowej() - Rysa/odprysk 3