

Nr zlecenia: 209/23/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/23

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B J M 6 N J 1 H Z 0 6 6 2 8 5
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	WD7678L
Model pojazdu:	Fabia III 1.2 TSI MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	034-02828
Wersja:	Active	Rok produkcji:	2016
Wskaźnik drogowy	272659 km		
Data pierwszej rejestracji	2016/10/24		
Data ważności badania technicznego	2026/09/15		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkowita	1588 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1197 ccm / 66kW (90KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
2	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	19	System kontroli ciśnienia w oponach
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	20	System p/poślizgowy MSR
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	21	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
5	Gniazdo 12V	22	System pokolizyjny ACS
6	Gniazdo 12V w bagażniku	23	System Start/Stop
7	Immobilizer	24	System wspomagania nagłego hamowania

8	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	25	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Konsola centralna	26	Szyby przyciemniane
10	Kurtyny powietrzne boczne	27	Światła do jazdy dziennej
11	*Lakier Biel Candy	28	Światło dodatkowe STOP
12	Poduszka powietrzna kierowcy	29	Tarcze kół stalowe 14"
13	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	30	Uchwyt na napoje dla pasażerów I rzędu siedzeń
14	Poduszki powietrzne boczne przednie	31	Uchwyt na napoje dla pasażerów II rzędu siedzeń
15	Roleta do bagażnika automatyczna	32	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
16	Schowki pod przednimi fotelami	33	Zamek centralny
17	Siedzenia tylne dzielone i składane	34	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego	
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
2	Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt. Przygotowanie do montażu radia Głośniki 4 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	
1	Instalacja gazowa LPG
2	Klimatyzacja

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*SAILUN 175/70 R14 SF688	5,0
Przednie prawe:	*SAILUN 175/70 R14 SF688	5,0
Tylne lewe:	*SAILUN 175/70 R14 SF688	6,0
Tylne prawe:	*SAILUN 175/70 R14 SF688	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Mateusz Kosakowski

Wycena wykonana: Hubert Izdebski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Wgniecenia		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski, ogniska korozji		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania, odpryski		
4	Próg	L	Zarysowania, ogniska korozji		
5	Błotnik tylny	L	Zarysowania, wgniecenia		
6	Błotnik tylny	P	Ogniska korozji		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony możliwośc wykrycia dodatkowych uszkodzeń.
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		129	
2	Dach		146	
3	Błotnik przedni	L	260	
4	Próg	L	93	

5	Drzwi przednie	L	212	
6	Drzwi tylne	L	114	
7	Błotnik tylny	L	133	
8	Błotnik przedni	P	148	
9	Próg	P	100	
10	Drzwi przednie	P	143	
11	Drzwi tylne	P	172	
12	Błotnik tylny	P	149	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		125	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, pęknięcia		
2	Zderzak tylny		Zarysowania, odpryski, wgniecenia		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tablicy rozdzielczej			Niefabryczny otwór	
2	Klimatyzacja		Niesprawna		

Informacje wyświetlane na desce rozdzielczej: konieczne wykonanie przeglądu oraz wymiany oleju. Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61

I. Książka Gwarancyjna

Karta gwarancyjna nr:  45650103270720

Data montażu instalacji gazowej (przebieg połączenie z PC z programem AG-GAZ (VINCHITO / AG STAG): 14.05.2025

pojemność i moc silnika: 12 TSI 88 KM

nr. VIN pojazdu: WD 7678L

nr. rejestracyjny: 231 500

stan licznika: 231 500

Opis pojazdu: marka, model i rok produkcji: ŠKODA FABIA

II. Dane techniczne zamontowanej instalacji gazowej

1. Reduktor: STAG R02 EL numer seryjny/le:

2. Zbiornik: numer seryjny:

3. Układ sterujący STAG: STAG 400-4 DP numer seryjny:

4. Usługa wtryskowa: AC W02-4 numer seryjny/le:

5. Czujnik ciśnienia i temp: STAG PS-04 kod kreskowy:

6. Przelicznik B/G - typ: LED 600 data:

7. Wskaźnik poziomu gazu - typ: WPL

8. Filtrowanie gazu (kod kreskowy): CZAJA

Oświadczam, że akceptuję warunki zawarte w niniejszej Gwarancji

podpis właściciela pojazdu, data: MIAŁ 2025

podpis, data, pieczęć: serwisu montującego samochodową instalację gazową

IIA. Opis usterki/wymiany (p)

MONA? - KM

BYŁA I AND

ZASTĄPIONA

REDUKTOR

CZUJNIK PS

POJEMNICZNIK

IIIB. Montaż dodatkowy (warto

STAG

210-06_00_14/30.08.2022

1

STAG

210-06_00_14/30.08.2022

PRZEGŁAD INSTALACJI GAZOWEJ

NR.REJ. WD 7678L PRZEBIEG 143,078

Razem do zapłaty: 467,40 PLN

Słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych

Fot. nr 62

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu