

Nr zlecenia: 84/25/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/25

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	W1NKJ5BB2SF310807
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	PY9256E
Model pojazdu:	GLC 200 Coupe MR`23 E6d C254	Nr Info-Ekspert:	022-12405
Wersja:	AMG 4Matic	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza	47107 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/11/25		
Data ważności badania technicznego	2027/11/25		
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całkow.	2510 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)		
Pojemność / Moc silnika	1999 ccm / 150kW (204KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	12	Sterownik Dynamic Select
2	Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie Easy-Pack	13	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Immobilizer	14	System Keyless-Go-starter
4	Klimatyzacja automatyczna Thermatic	15	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
5	Kurtyny powietrzne boczne	16	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Lakier czarny	17	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
7	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	18	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed

8	Pakiet oświetlenia wnętrza	19	otwarcie od wewnątrz Zaglówki foteli przednich
9	Pakiet wykończenia wnętrza elementami chromowanymi (901)	20	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
10	Poduszki powietrzne boczne przednie	21	Zamek centralny zdalnie sterowany
11	Reflektory LED High Performance		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Kierownica wielofunkcyjna sportowa pokryta skórą nappa (L5C)
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica sportowa
 - Kierownica pokryta skórą nappa
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet AMG elementy wewnętrzne (P29)
 - Podsufitka z materiału w kolorze czarnym
 - Dywaniki welurowe AMG
 - Wykończenie deski rozdzielczej i bocznych drzwi o wyglądzie skóry nappa
 - Tapicerka sztuczna skóra ARTICO/MICROCUT mikrofibra czarna (601A)
 - Wykończenie wnętrza elementami o strukturze metalu
- 4 Pakiet AMG Line Advanced (PSF)
 - Szyby atermiczne
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Podsufitka z materiału w kolorze czarnym
 - Szyby przyciemniane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Zawieszenie sportowe
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Dywaniki welurowe AMG
 - Wyświetlacz centralny
 - Stylizacja zewnętrzna AMG
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego 4 stopniową
 - System Apple Carplay
 - Tarcze hamulcowe przednie powiększone
 - System nawigacji satelitarnej z dyskiem twardym (HDD)
 - Funkcja Android Auto
 - Zestaw naprawczy opon Tirefit
 - Asystent świateł przednich Highbeam Assist Adaptacyjny
 - Preinstalacja serwisu Live Traffic Information
 - Usługi zdalne
 - Preinstalacja usług nawigacji
 - Pakiet Chrom
 - Wykończenie deski rozdzielczej i bocznych drzwi o wyglądzie skóry nappa
 - Czytnik linii papilarnych
 - Oświetlenie Ambiente (891)
 - Ładowarka bezprzewodowa do urządzeń mobilnych (z przodu)
 - Preinstalacja do cyfrowego transferu klucza
 - Pakiet USB
 - Pakiet Comfort bagażnika
 - Tapicerka sztuczna skóra ARTICO/MICROCUT mikrofibra czarna (601A)
 - Wykończenie wnętrza elementami o strukturze metalu
 - Moduł komunikacyjny (5G)
 - Oświetlenie Ambiente z projekcją logo marki (587)
 - Tarcze kół aluminiowe 19" AMG 5-ramienne (RRD)
 - Wyświetlacz kierowcy (464)
- 5 Pakiet aranżacji przestrzeni bagażowej
 - Uchwyt na napoje podwójny
- 6 Pakiet parkowania z kamerą cofania
 - Kamera cofania
 - Asystent parkowania Active Parking System
 - System Parktronic
- 7 Pakiet wyposażenie zewnętrzne AMG (P31)
 - Zawieszenie sportowe
 - Stylizacja zewnętrzna AMG
 - Tarcze hamulcowe przednie powiększone
 - Pakiet Chrom
 - Tarcze kół aluminiowe 19" AMG 5-ramienne (RRD)
- 8 Pakiet zabezpieczenia pojazdu Guard 360° Vehicle ProtectionPlus
 - System monitorowania wnętrza
 - Autoalarm z preinstalacją systemu wykrywania kolizji

- 9 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 10 Szyba tylna ogrzewana z wyłącznikiem czasowym
 - Szyba tylna ogrzewana
 - Wyłącznik czasowy ogrzewania szyby tylnej
- 11 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany obsidian black (dopłata)
- 2 Pakiet Pamięci
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 3 Tapicerka ze skóry macchiato beige/black (205A) (dopłata)
- 4 Tarcze kół aluminiowe 20" AMG wieloramienne (RVO) (dopłata)
- 5 Wykończenie wnętrza AMG carbon/aluminium (H73) (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 255/45 R20 105W XL ECO CONTACT 6 Q	5,0
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 255/45 R20 105W XL ECO CONTACT 6 Q	5,0
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 285/40 R20 108W XL ECO CONTACT 6 Q	5,0
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 285/40 R20 108W XL ECO CONTACT 6 Q	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Michał Michalski

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-130	
2	Dach		110-120	
3	Błotnik przedni	L	100-130	
4	Próg	L	80-90	
5	Drzwi przednie	L	110-130	
6	Drzwi tylne	L	110-130	
7	Błotnik tylny	L	120-130	
8	Błotnik przedni	P	110-120	
9	Próg	P	80-90	
10	Drzwi przednie	P	120-130	
11	Drzwi tylne	P	110-140	
12	Błotnik tylny	P	120-130	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych

obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu