

Nr zlecenia: 105/23/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/23

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzecznawca:**

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                         | Dane: [O] X-2026  |                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>                 | VIN:              | <b>S B 1 Z N 3 J E 7 0 E 0 3 4 7 3 8</b> |
| Marka:                                              | <b>TOYOTA</b>                           | Nr rejestracyjny: | <b>PZ167MN</b>                           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Auris Diesel MR`13 E5</b>            | Nr Info-Ekspert:  | <b>037-02448</b>                         |
| Wersja:                                             | <b>Active</b>                           | Rok produkcji:    | <b>2014</b>                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 240877 km                               |                   |                                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2014/04/09                              |                   |                                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/04/01                              |                   |                                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe          |                   |                                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 1845 kg                                 |                   |                                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                  |                   |                                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1364 ccm / 66kW (90KM)                  |                   |                                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 8                         |                   |                                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                |                   |                                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |                   |                                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                          |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                   | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                               |
|------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół    | 19   | Spoiler tylny                                            |
| 2    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości         | 20   | Sterowanie radiem przy kierownicy                        |
| 3    | Immobilizer                                  | 21   | Sterowanie telefonem w kierownicy                        |
| 4    | Klimatyzacja automatyczna                    | 22   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich |
| 5    | Kolumna kierownicy regulowana                | 23   | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD      |
| 6    | Komputer pokładowy                           | 24   | System kontroli podjazdu HAC                             |
| 7    | Kurtyny powietrzne boczne                    | 25   | System kontroli trakcji TRC                              |
| 8    | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie | 26   | System stabilizacji toru jazdy VSC                       |

|    |                                             |    |                                        |
|----|---------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 9  | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie | 27 | System wspomagania nagłego hamowania   |
| 10 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia      | 28 | Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| 11 | Opony 195/65 R15                            | 29 | Światła do jazdy dziennej LED          |
| 12 | Podłokietnik centralny przedni              | 30 | Tarcze kół stalowe 15"                 |
| 13 | Poduszka powietrzna kierowcy                | 31 | Wspomaganie układu kierowniczego       |
| 14 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy       | 32 | Zamek centralny zdalnie sterowany      |
| 15 | Poduszka powietrzna pasażera                | 33 | Zestaw naprawczy opon                  |
| 16 | Poduszki powietrzne boczne przednie         | 34 | Złącze "AUX"                           |
| 17 | Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową     | 35 | Złącze "USB"                           |
| 18 | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie      |    |                                        |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Radioodtwarzacz CD + MP3 + Bluetooth + 4 głośniki  
Głośniki 4 szt.  
Radioodtwarzacz CD + MP3  
System Bluetooth

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Koło zapasowe dojazdowe
- 2 Lakier metalizowany

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                 | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | FULDA 195/65 R15 91H KRISTALL CONTROL HP 2 | 4,9          |
| Przednie prawe: | FULDA 195/65 R15 91H KRISTALL CONTROL HP 2 | 5,3          |
| Tylne lewe:     | FULDA 195/65 R15 91H KRISTALL CONTROL HP 2 | 4,7          |
| Tylne prawe:    | FULDA 195/65 R15 91H KRISTALL CONTROL HP 2 | 5,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Wartość bazowa pojazdu, ustalona na podstawie danych Info-Ekspert jako uśredniona wartość rynkowa dla pojazdu referencyjnego, została obniżona przy zastosowaniu korekty odzwierciedlającej realne warunki transakcyjne i cenę zakupu.

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Michał Michalski

Wycenę wykonał: Adam Regulski

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




## NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                          | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia   |       | Zarysowania i Odpryski powłoki lakierowej                   |      |         |
| 2    | Drzwi boczne tylne | L     | Wgniecionie z zarysowaniami i odpryskami powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne | P     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia       |      |         |
| 4    | Słupek środkowy    | P     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej               |      |         |
| 5    | Dach               |       | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, Wgniecenia       |      |         |
| 6    | Błotnik tylny      | L     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy      |      |         |
| 7    | Błotnik tylny      | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                              |      |         |

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.  
 Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).  
 Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 140-170              |      |
| 2    | Dach                          |       | 1100-120             |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 140-210              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 100-110              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 80-100               |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 110-140              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 100-130              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100-120              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100-110              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100-110              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100-110              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowania, Starcia i Odpryski powłoki lakierowej, Wgnieciony |      |         |
| 2    | Reflektor       | L     | Zmatowiały                                                     |      |         |
| 3    | Zderzak tylny   |       | Zarysowania i Odpryski powłoki lakierowej, Wgnieciony          |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia              | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Rozdarcie materiału, Poplamiony |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Poplamiony                      |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Poplamiona                      |      |         |
| 4    | Wykładzina dachu (podsufitka)                 |       | Poplamiona                      |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P     | Zabrudzone, zarysowane          |      |         |
| 6    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia      |       | Zabrudzone, zarysowane          |      |         |
| 7    | Wnętrze bagażnika                             |       | Zabrudzone                      |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia                | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego stalowa | L     | Kołpak - zarysowania, złuszczenia |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego stalowa | P     | Brak kołpaka                      |      |         |

|   |                             |   |                                 |  |  |
|---|-----------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| 3 | Tarcza koła tylnego stalowa | L | Brak kołpaka                    |  |  |
| 4 | Tarcza koła tylnego stalowa | P | Kołpak - zarysowania, złączenia |  |  |

UKŁAD KIEROWNICZY

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Wytarte            |      |         |

JAZDA KONTROLNA

- 1

Głośność pracy silnika

BEZ UWAG
- 2

Praca układu kierowniczego

BEZ UWAG
- 3

Głośność (stuki) zawieszenia

BEZ UWAG
- 4

Zmiana biegów, działanie sprzęgła

BEZ UWAG
- 5

Skuteczność hamulca zasadniczego

BEZ UWAG
- Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ⓘ

Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ⓘ

Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ⓘ

Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu
- ⓘ

Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ⓘ

Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ⓘ

Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ⓘ

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ⓘ

Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84





Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89





Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*