

Nr zlecenia: 65/28/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/28

Zlecniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [C] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	VIN:	X L E P 6 X 2 0 0 5 2 1 4 4 2 0
Marka:	SCANIA	Nr rejestracyjny:	PP0631F
Model pojazdu:	P 280 E5 26.0t	Nr Info-Ekspert:	209-02305
Wersja:	P280 DB 6x2 MNA	Rok produkcji:	2008
Wskazanie drogomierza	254525 km		
Data pierwszej rejestracji	2009/01/14		
Data ważności badania technicznego	2027/04/17		
Rodzaj zabudowy	Wywóz odpadów		
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny	krótka (odchylana) / CP14		
Dop. masa całkow.	26000 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	3 / 6x2 / manualna		
Zawieszenie osi I / II / III	poduszki / resory / resory		
Rozstaw osi przedni / tylny	4500 mm / 1360 mm		
Oznaczenie silnika	DC912		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	9290 ccm / 206kW (280KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	5 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	9	Przygotowanie do montażu telefonu samochodowego
2	Immobilizer	10	Przystawka odbioru mocy
3	Kolumna kierownicy regulowana	11	Sygnal ostrzegawczy cofania
4	Komputer pokładowy	12	Szyba pasażera regulowana elektrycznie

5	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	13	Światła p/mgielne dodatkowe
6	Lusterko zewnętrzne prawe regulowane elektrycznie	14	Tachograf
7	Przygotowanie do montażu CB	15	Tempomat
8	Przygotowanie do montażu radia	16	Wskaźnik obciążenia osi tylnej

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Zbigniew Cierpikowski

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Na dzień opracowywania wyceny baza Cepik była nie dostępna. Nie sprawdzono historii pojazdu. Istnieje ryzyko wykrycia rozbieżności co do danych pojazdu jak i przebiegu.

Informacje przekazane przez osobę udostępniającą pojazd:

Pojazd posiada uszkodzoną skrzynię biegów.

Pojazd wyposażony w zabudowę do wywozu śmieci. Zabudowa sprawna ze stopniem zużycia adekwatnym do wieku. Wartość wyposażenia została uwzględniona w wycenie pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		300	
2	Drzwi	L	190	
3	Ściana boczna	L	210	
4	Drzwi	P	220	
5	Ściana boczna	P	240	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, odpryski, brak zaślepki		



Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



JAZDA KONTROLNA

- Z uwagi na uszkodzoną skrzynię biegów brak możliwości wykonania jazdy kontrolnej. Silnik uruchomiono.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- ## Import indywidualny

- Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

- Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu