

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13501/9/26-15201	Data raportu	05-09-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	01-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/79452/26/08/25	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVWZZZCD6RW854940
Marka, model	VOLKSWAGEN Golf VIII Varia...
Typ, wersja	Golf VIII 1.5 eTSI EVO Life DSG
Numer rejestracyjny	ZS438TL
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	172 131 km
Data 1. rej./rok prod.	23-07-2024/2024
Data nast. bad. techn.	23-07-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

7 głośników, App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Asystent podjazdu, Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów, Czujnik systemów asystujących, Czujnik zmierzchu, Digital Cockpit - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym 10.25 cala, personalizowany, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów w skórce, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy, Felgi aluminiowe 16 Norfolk, Fotel kierowcy i pasażera z manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, Funkcja hamowania przed nadjeżdżającym pojazdem z asystentem wymijania, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 2x USB-C (45W) z przodu oraz gniazdo USB-C (45W) do ładowania z tyłu, Gwarancja 2 lata, Immobilizer, Interfejs Bluetooth z funkcją ładowania indukcyjnego, Kierownica multifunkcyjna skórzana z łopatkami do zmiany biegów, Klimatyzacja z regulacją automatyczną Climatronic, 1- strefowa, z filtrem Air Care, Lakier uni, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci, Lusterka boczne, asferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera, Oświetlenie Ambient - 10 kolorów oświetlenia, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami - przód, Podnośnik, Poduszki kierowcy i pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera, Poduszki powietrzne, czołowa, boczne, kurtyny przednie oraz centralna, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podświetlane klamki w drzwiach, Przygotowanie do We Connect oraz We Connect Plus, Przygotowanie do montażu fotelika Isofix, Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, wyświetlacz 10.25, Reflektory LED Basic, Relingi dachowe - czarne, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System Start/Stop, System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Tapicerka drzwi i paneli bocznych, Tapicerka materiałowa Maze, Tempomat proaktywny ACC z funkcją stop & go, Trójkąt ostrzegawczy, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem środkowym oraz uchwytem na kubki, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zamek centralny z dwoma kluczami i funkcją KessyGo, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Światła autostradowe, Światła do jazdy dziennej LED, Światła tylne przeciwmgielne, Autoalarm z funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, zamek centralny Safelock, KeylessGo, Lakier metalik, Pakiet Czujnik deszczu, Pakiet Zimowy, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, SINCERA SN 110	205/55 16 91H	5,0 mm
	lewe	FALKEN, SINCERA SN 110	205/55 16 91H	5,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, SINCERA SN 110	205/55 16 91H	3,5 mm
	lewe	FALKEN, SINCERA SN 110	205/55 16 91H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	4.2
2	Taśma czujnika deszczu		WY	
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Primer (szyba czołowa)		WY	
5	Aplikator szyby czołowej		WY	
6	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
7	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
8	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
9	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa


[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1