

Nr zlecenia: 135/24/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/24

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WB A31AX030FT48519
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PZ5U110
Model pojazdu:	420 Gran Coupe Diesel MR`21 E6d/e G26	Nr Info-Ekspert:	003-06069
Wersja:	xDrive M Sport Steptronic	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza	114411 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/07/23		
Data ważności badania technicznego	2027/07/23		
Rodzaj nadwozia	coupe 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2315 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	35	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
2	Asystent uwagi	36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Autoalarm	37	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Czujnik deszczu	38	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
5	Czujniki ciśnienia w oponach	39	Przednie progi wejściowe M
6	Dywaniki welurowe	40	Przełącznik właściwości jezdnych wraz z

7	Emergency call	41	trybem ECO PRO, Comfort, Sport
8	Funkcja Follow-Me-Home	42	Przycisk Start/Stop
9	Głośniki 6 szt.	43	Przyciski ulubionych funkcji
10	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	44	Radio
		45	Rama osłony chłodnicy i końcówki rur wydechowych w błyszczącym chromie (tylko z Wykończenie zewnętrzne Shadow Line BMW
11	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	46	Skrzynia Steptronic z łopatkami zmiany biegów
12	Immobilizer	47	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
13	Klamki zewnętrzne podświetlane	48	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
14	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	49	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
15	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	50	System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
16	Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M	51	Szyby atermiczne
17	Kolumna kierownicy regulowana	52	Szyby przednie regulowane elektrycznie
18	Kurtyny powietrzne boczne	53	Światła tylne LED
19	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	54	Tapicerka tekstylno-skórzana Alcantara /Sensatec czarna z kontrastowymi szwami niebieskimi
20	Listwa aluminiowa ozdobna w kolorze antracyntowy M	55	Tarcze kół aluminiowe 18" M "Aerodynamiczne 858" Bicolor
21	Listwy ozdobne czarne błyszczące	56	Tempomat z funkcją hamowania
22	Listwy progowe z emblematem "BMW"	57	Trójkąt ostrzegawczy
23	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	58	Tuner radiowy cyfrowy DAB
24	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach	59	Usługi Connected Drive Services
25	Napis M na przednim panelu bocznym, lewym i prawym	60	Usługi TeleServices
26	Obramowania szyb czarne matowe	61	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
27	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	62	Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk)
28	Oświetlenie powitalne	63	Wykończenie zewnętrzne Shadow Line BMW Individual
29	Pakiet aerodynamiczny M ze spojlerem przednim, progami bocznymi i spojlerem tylnym w kolorze pojazdu	64	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
30	Pakiet aerodynamiczny typu "M"	65	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Pakiet schowków dodatkowych	66	Zawieszenie sportowe M
32	Pedały i podnóżek M	67	Zbiornik paliwa 59l
33	Podłokietnik centralny przedni		Zestaw naprawczy opon
34	Podłokietnik siedzeń tylnych		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
- BMW Live Cockpit Plus
 - System nawigacji satelitarnej
 - System Bluetooth
 - System WiFi
 - Kontroler iDrive Touch
 - Złącze USB-C, 2 szt
 - Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza centralnego
 - Łączność 4G LTE
 - System operacyjny BMW 8.0
 - Tuner z odbiorem różnorodności i RDS
- Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie

- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - Usługi Concierge Services
 - Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
 - Usługi Connected Drive
 - Usługi Zdalne (dla smartfonu)
 - System In-Car Experiences
- 6 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 8 System Active Guard Plus
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
- 9 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" z interfejsem USB
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Złącze "USB"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent parkowania plus (dopłata)
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - Kamera Surround View
 - System automatycznego parkowania samochodu
- 2 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Głośniki HiFi zestaw (dopłata)
 - Głośniki 10 szt.
 - Wzmacniacz audio 205W
- 4 Hak holowniczy sterowany elektrycznie
- 5 Kierownica podgrzewana
- 6 Lakier metalizowany (dopłata)
- 7 Nakładki na lusterka zewnętrzne czarne
- 8 Oświetlenie Ambiente
- 9 Rezygnacja z emblematu modelu
- 10 Szyby tylne przyciemniane
- 11 Tarcze kół aluminiowe 19" M "Aerodynamiczne 860" Bicolor, opony mieszane (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 245/40 R19 98Y PILOT SPORT	5,0
Przednie prawe:	*MICHELIN 245/40 R19 98Y PILOT SPORT	5,0
Tylne lewe:	*MICHELIN 255/40 R19 100Y PILOT SPORT	5,0
Tylne prawe:	*MICHELIN 255/40 R19 100Y PILOT SPORT	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Do pojazdu dołączony jest dodatkowy komplet kół z oponami marki Goodyear.

Informacje z bazy CEPiK:

27.10.2025

Dodatkowe badanie techniczne

Wynik badania: pozytywny

Rodzaj badania: po uczestniczeniu w wypadku

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia, odpryski		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania		
4	Próg	L	Zarysowania		
5	Próg	P	Zarysowania		
6	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	P	Wgniecenia, zarysowania		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	160	
5	Drzwi tylne	L	160	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	120	
9	Drzwi tylne	P	110	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowania		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony, rozdarcie materiału		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Przecięty bok opony		
2	Opona koła przedniego	P	Przecięty bok opony		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
5	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
6	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75





Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu