

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219408/5/26-11401	Data raportu	26-05-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP)	Data oględzin	04-05-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Przemysław Ostap PKOM(DZS)/GDA/37055/26/04/28	Miejsce oględzin	ul. Piłsudskiego 55, 48-303 Nysa, 48-303...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXKFPHNSTN1036382
Marka, model	OPEL Astra VI Hatchback 21-26
Typ, wersja	Astra VI 1.2 T Elegance S&S aut
Numer rejestracyjny	GD8F331
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	173 036 km
Data 1. rej./rok prod.	02-11-2022/2022
Data nast. bad. techn.	30-10-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem tunelu, Bagażnik z podłogą regulowaną na wysokość Flex Floor, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Czujniki parkowania z przodu i tyłu, Felgi aluminiowe 17", Admiral, z ogumieniem 225/45, Felgi aluminiowe 17", srebrno-czarne Kadett, z ogumieniem 225/45, Filtr przeciwpyłkowy i przeciwpachowy, Fotel kierowcy AGR z 8-kierunkową regulacją manualną, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją leżdziową w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z wysuwaną poduszką podudziową, Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach, Fotele przednie ergonomiczne, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie podgrzewane, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kamera cofania panoramiczna 180 stopni, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kanapa tylna z otwieraniem podłokietnikiem i otworem na długie przedmioty, uchwyty na kubki, Kanapa tylna z otwieraniem podłokietnikiem, uchwyty na kubki, Kierownica ogrzewana, Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, przyciski sterowania, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletą, Koło kierownicy podgrzewane, Koło kierownicy sportowe pokryte skórą, spłaszczona u dołu, z przyciskami sterowania, Listwy boczne w linii okien w kolorze srebrnym, Listwy w linii okien bocznych w kolorze srebrnym, Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, obudowy w kolorze czarnym, Lusterka boczne elektrycznie: regulowane, składane i ogrzewane; obudowy w kolorze czarnym, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wewnętrzne światłoczułe, bezramkowe, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, bezramkowe, Oświetlenie wnętrza nastrojowe, 8 barw do wyboru, Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach, Podłoga bagażnika regulowana na wysokość Flex Floor, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Przygotowanie do montażu koła zapasowego, Reflektory EcoLED (światła do jazdy dziennej LED) z systemem sterowania światłami drogowymi, Reflektory i światła do jazdy dziennej w technologii LED, z systemem sterowania światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne w technologii LED, System Multimedia Plus, DAB, USB, Bluetooth, ekran dotykowy 10" PurePanel, 6 głośników, ACP, AA, System Multimedia Plus, DAB, USB, Bluetooth, ekran dotykowy 10" PurePanel, 6 głośników, OpelConnect, ACP, AA, System Opel Connect, System Start&Stop, System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start, System monitorowania ciśnienia w oponach, System wykrywania zmęczenia kierowcy, System zaawansowany zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Szyba przednia podgrzewana, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne, Szyby tylne boczne i tylna, przyciemniane, Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Isabella, Tempomat adaptacyjny Stop&Go, Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control, Układ utrzymania na pasie ruchu, Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach HSA, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Układ zaawansowany rozpoznawania znaków drogowych z funkcją dostosowania prędkości, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy 10", kolorowy, Zagiłki przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Zderzak przedni w stylizacji Elegance, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Światła sterowane automatycznie z czujnikiem oświetlenia (tunelowy), Światła tylne LED, Światła tylne w technologii LED, Alarm, Lakier metaliczny, Czarny Karbon, Przygotowanie pod koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	225/45 17 91Y	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	225/45 17 91Y	7,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	225/45 17 91Y	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	225/45 17 91Y	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150

13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor LED z kierunkowskazem L	nieszczelność	WY	1.4
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
5	Łotnik tylny R	rysa/odprysk		
6	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
7	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☒		Potwierdzenie czynności serwisowych	
Data	km	Data	km
22.03.26	166593		
Olej silnikowy Jakość: _____ W. Lepkość: _____ Środek przeciwzaniadający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C Tak Nie		Olej silnikowy Jakość: _____ W. Lepkość: _____ Środek przeciwzaniadający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C Tak Nie	
Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem) Filtr przeciwykowy Wkład filtra powietrza Pasek wielorowkowy Pasek zębata Filtr paliwa Olej przekładniowy Płyn hamulcowy Zestaw do naprawy opon Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu Swiece zapłonowe Płyn chłodzący Dodatki do paliwa		Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem) Filtr przeciwykowy Wkład filtra powietrza Pasek wielorowkowy Pasek zębata Filtr paliwa Olej przekładniowy Płyn hamulcowy Zestaw do naprawy opon Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu Swiece zapłonowe Płyn chłodzący Dodatki do paliwa	
Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu		Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu	
Następny przegląd według wskaźnika		Następny przegląd według wskaźnika	
Data	km	Data	km
03.06.26	181 km		
(+ maks. 1 miesiąc)	(+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc)	(+ maks. 1500 km)

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Reflektor L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Reflektor L - Inne 1