

Nr zlecenia: 40/28/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/29

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WVWZZZA AZKD 134684
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WW9968J
Model pojazdu:	up! 1.0 MR`17 E6d	Nr Info-Ekspert:	040-08487
Wersja:	take up!	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	150536 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/02/11		
Data ważności badania technicznego	2027/02/14		
Rodzaj nadwozia	hatchback 3 drzwiowy		
Dop. masa całk.	1330 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 44kW (60KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Immobilizer	8	Tapicerka foteli "Lane"
2	Kierownica 3-ramienna	9	Tarcze kół stalowe 14"
3	Poduszki powietrzne boczne przednie	10	Wspomaganie układu kierowniczego
4	Siedzenia tylne składane	11	Zamek centralny
5	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach	12	Zderzaki w kolorze nadwozia
6	Szyby atermiczne	13	Zestaw naprawczy opon
7	Światła do jazdy dziennej LED		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera		

- Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 2 Systemy ESP, ASR, ABS, EBV, MSR i asystent podjazdu
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
System p/poślizgowy MSR
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
Asystent podjazdu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Instalacja gazowa
2 Klimatyzacja
3 Pakiet VAN1
Przegroda przestrzeni bagażowej z kraty
Podłoga bagażnika płaska

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DIAMONDBACK 175/65 R14 86H RELIAXTOURING DE307	4,7
Przednie prawe:	*DIAMONDBACK 175/65 R14 86H RELIAXTOURING DE307	4,0
Tylne lewe:	*DIAMONDBACK 175/65 R14 86H RELIAXTOURING DE307	6,0
Tylne prawe:	*DIAMONDBACK 175/65 R14 86H RELIAXTOURING DE307	5,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Szczególny charakter eksploatacji	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Pojazd zarejestrowany jako ciężarowy

Liczba miejsc ogółem : 2

Oględziny wykonał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	wgnieciony	
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	wgniezione, zarysowania	
4	Drzwi boczne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

5	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
6	Błotnik tylny	P	Wgnieciony		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblawowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		133	
2	Dach		140	
3	Błotnik przedni	L	139	
4	Drzwi	L	136	
5	Błotnik tylny	L	131	
6	Błotnik przedni	P	125	
7	Drzwi	P	138	
8	Błotnik tylny	P	127	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, pęknięty lakier		
2	Reflektor	L	Zarysowany		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Szyba przednia		Pęknięcie		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zabrudzenia, zarysowania		
6	Wykładzina podłogi		Zabrudzona		
7	Przestrzeń bagażnika		Zarysowania, zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kołpak koła przedniego	L	Pęknięty		
2	Kołpak koła tylnego	P	Brak		
3	Kołpak koła przedniego	P	Pęknięty		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | Ponadnormatywna praca silnika na biegu jałowym (wibrację) |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza kończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32




Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96




Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106




Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114




Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129

ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU / ROADWORTHINESS CERTIFICATE					
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów TELEFON: 533466199 83-200 Starogard Gd., ul. Zblewska 27			GST/028		
2025-02-14 (3) (data i miejsce badania)			NR 00224/GST/028/2025		
Marka	Typ	Model Pojazdu	(5) Kategoria pojazdu	(2) Numer rejestracyjny pojazdu i kraj rejestracji pojazdu	
VOLKSWAGEN	AAN	UPI	N1	WW 9968J PL	
Rodzaj pojazdu	Rodzaj badania czynności		(1) Nr identyfikacyjny pojazdu (VIN) numer nadwozia/podwozia/ramy		
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY	OKRESOWE BADANIE		WWZZZAAZKD134684		
(7) WYNIK BADANIA POJAZDU			Pozytywny/Positive Negatywny/Negative		
Data pierwszej rejestracji za granicą	XXXX-XX-XX		Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów GST/028 TELEFON: 533466199 83-200 Starogard Gd., ul. Zblewska 27		
Data pierwszej rejestracji w kraju	2019-02-11		 Aleksander Czech, GST/D/0081 (9) dane identyfikacyjne stacji kontroli pojazdów, czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnień diagnosty		
(4) Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania	109318 km				
(8) Następny termin badania do	2026-02-14				

Fot. nr 130

ELOAM73376

KARTA GWARANCYJNA

Dane użytkownika

Imię i Nazwisko/Nazwa:

Ulica:

Miejscowość (kod pocztowy): - - - -

Telefon:

Model samochodu:

Dane pojazdu

Nr nadwozia: UVU22244ZK0134689

Nr rejestracyjny: UV99689 Typ i numer zbiornika: 2T4 TFA 0356

Stan licznika na dzień montażu instalacji LPG: 118130R Numer protokołu TDT zbiornika: L10/19/77886/414

Montaż urządzenia

Data montażu: 21-02-2018 Numer „Wyciągu ze świadectwa homologacji na sposób montażu”

Nazwa firmy dokonującej montażu:

Adres firmy dokonującej montażu: ul. Zofii Nałkowskiej 11/58 42-200 Częstochowa

tel. 609 75 19 67

Wyrzuciłem zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu świadczenia usług przez firmę MONGAZ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 79a, 05-410 Józefów zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity, Dz. U. 2014, poz. 119).

Wyrzuciłem zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu świadczenia usług przez firmę MONGAZ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 79a, 05-410 Józefów zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity, Dz. U. 2014, poz. 119).

MONGAZ
Włodzisław
Pieczęć i podpis Montażysty

Podpis Użytkownika

Fot. nr 131

TABELA PRZEGLĄDÓW I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

Czynność / km	000 1	000 51	000 101	000 151	000 201	000 251	000 301	000 351	000 401	000 451	000 501	000 551	000 601	000 651	000 701	000 751	000 801	000 851	000 901	000 951	000 1001
Sprawdzenie mocowania komponentów	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Wymiana filtra gazu stanu lotnego	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Regulacja ciśnienia reduktora	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Kontrola regulacji (czas wtrysku benzyny, korektory EOBD)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Analiza spalin (wydruk)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

PRZEGLĄDY OKRESOWE

ELOAM73376

PRZEGLĄD 1000 km

ZAKRES PRAC

Sprawdzenie mocowania komponentów

Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego

Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)

Regulacja wskazania rezerwy gazu

Kontrola ciśnienia reduktora

Kontrola regulacji (czas wtrysku benzyny, korektory EOBD)

Analiza spalin (wydruk)

AUTOGAZSYSTEM
Robert Thaczyk
Stare Bielice, ul. Łąkowa 30
76-096 Bielice, tel. 94 316 33 47, 804 263 531
REGON 331421277, NIP 663-135-93-33

Data: 6.03.2019

ELOAM73376

PRZEGLĄD 15 000 km

ZAKRES PRAC

Sprawdzenie mocowania komponentów

Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego

Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)

Wymiana filtra gazu stanu lotnego

Kontrola ciśnienia reduktora

Kontrola regulacji (czas wtrysku benzyny, korektory EOBD)

Analiza spalin (wydruk)

Numer partu: 120218

101000135181550000

Wkład filtra faz lotnej LRP-LOVATO FSU-C
Należy umieścić w książce serwisowej

Data: 3.06.2020

Robert Thaczyk

ELOAM73376

PRZEGLĄD 30 000 km

ZAKRES PRAC

Sprawdzenie mocowania komponentów

Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i gazowego

Sprawdzenie przewodów gazowych (mocowanie i przetarcia)

Wymiana filtra gazu stanu lotnego

Kontrola ciśnienia reduktora


Kontrola regulacji (czas wtrysku benzyny, korektory EOBD)

Analiza spalin (wydruk)

Pieczęć i podpis

NAKLEJKA FILTRA GAZU STANU LOTNEGO

Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134

LANDI
POLSKA
Numer wystawy L10/18/7789/HM

LW.8368j

LANDI HENZO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świdzińska 7/A, 05-410 Jastków
tel. (+48) 22 324 30 30, fax (+48) 22 324 31 31
NIP 7869090914

WYCIEG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCY DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM "B"

Należy podpisać Diana Urbaniak, Recepcjonista zaświadka, że pojazd:

VOLKSWAGEN
UP
SAMOCHÓD CZEJAROWY
WVWZZAAKD134684
2018
WVW9RSU

Wykazujemy w instalacji przystosowywany dany typ pojazdu do zasilania gazem LPG/CNG/LP zamontowaną zgodnie z uściłowaniem świadectwa homologacji, numer PY7000/00/G i dnia 21 grudnia 2000

(1) posiada następujące elementy instalacji objęte obowiązkami świadectwa homologacji tych, wyszczególnione w rozporządzeniu ministrowi spraw wewnętrznych o sposobie transportu wykastym na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. nr 1157, t.j. późn. zm.):

Lp.	Wszystkie homologowane elementy instalacji	Nr świadectwa homologacji według Regulaminu EAG CNG ze 197
1	Reduktor/pomocnik RCU	R 13 678-022266
2	Urządzenie wstr.-gazu/Mieszalnia/wtryskiwacz gazu KP/IP/LP/EP	R 13 678-021034
3	Zespół filtra gazu Lovato	R 13 678-021034
4	Elektronika jednokanałowa sterująca SMART	R 13 678-021034
5	Pierzećki i uszczelnienia elastyczne i PARKER	R 13 678-021034
6	Zbiornik Bormach	E13679-01012/E13679-0110
7	Wielk palnika Tomasetto	R 20 678-011097
8	Wentylator Tomasetto	R 1 678-021068
9	Gazociągowa obudowa osprzętu zbiornika Bormach	R 6 678-01018
10		R 20 678-010479

b) Jest wystawiony w zbiornik wyszczególniony w lit. A w tabeli w pkt. 6, do którego dołączono protokół nr 102/49/CTWTWTA054/16/BOK z badania odbojności oraz COVHC przy przepływie gazem nasyconym w celu emisji toksycznych składników spaliny "B".
COVHC przy podwyższonej predkość odbojowej linia jakowego 10/ ppm "B"/ O/R
Cale uwzględnienie nadmiaru powietrza? Odpowiednio: 1,027/1,027

Należy wystawić stanowi podstawę do dokonania odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

[Podpis]

(Proszę oświadczyć spełnienie przez instalację warunków zapisanych wyciągu)

(Data zakładu montażowego i nazwą i numerem przedsiębiorcy w miejsce zakładu montujących elementów) N
Monogaz Barbara Grojec, Zofii Nakowskiej 11 lok. 5A, 42-200 Częstochowa
Nz agencja w ITS - rozszerzenie CVL, pozycja 1
Data montażu: 10.02.2019

MONGAZ
Barbara Grojec
ul. Zofii Nakowskiej 11/58
42-200 Częstochowa
NIP 5731935062, IDS 381611168
tel. 609.73.18.67

Data: 10.02.2019

Wzrost: 11.02.2019
(miejscowości, data)

MONGAZ
[Podpis]

Władysław Wolski

(Imię i nazwisko, stanowisko i podpis
przedstawiciela montażowego lub
zakładu homologacji)

(Pieczęć zakładu montującego)

1) Wycieczek powinien być sporządzony na papierze i zabezpieczonym w postaci kolorowych grafiki lub znaku wodnego, odpowiadającym znakowi homologacji instalatora.

2) Wskazywać powinien zawartość na przewidywanej stronie wykastu.

3) W grupach wariancie "wzrost" - nie będzie.

4) O której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

5) O ile jest zastępowany

6) Niepotrzebne skreślić.

7) Nie dotyczy składów o zapalno samoczynny.

8) Parametry te należy określić przy pomocy wielokrotnego analizatora spalin, o którym mowa w art. 70a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w

9) Wykazuje się w przypadku montażu instalacji w posiadaniu przez zakład montażowy


Fot. nr 135

[illegible]

Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu