

Nr zlecenia: 152/28/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/28

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF77BBHY6GJ888784
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	LU785FJ
Model pojazdu:	Berlingo II 1.6 HDI MR`15 E6 2.2t	Nr Info-Ekspert:	008-03715
Wersja:	Live	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza	183966 km		
Data pierwszej rejestracji	2017/02/23		
Data ważności badania technicznego	2027/02/23		
Rodzaj nadwozia	furgon 3 drzwiowy 2+1 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	1960 kg* / 651 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	2728 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 73kW (99KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Drzwi tylne dwuskrzydłowe
- 3 Fotel pasażera pojedynczy
- 4 Immobilizer
- 5 Kolumna kierownicy regulowana
- 6 Poduszka powietrzna kierowcy
- 7 Przegroda drabinka za fotelem kierowcy

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 9 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 10 System wspomagania nagłego hamowania AFU
- 11 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 12 Światła do jazdy dziennej
- 13 Tarcze kół stalowe 15"
- 14 Wspomaganie układu kierowniczego
- 15 Wyłożenie ścian bocznych tworzywem sztucznym do 1/2 wys.

8 Przygotowanie do montażu radia

16 Zamek centralny zdalnie sterowany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Fotel pasażera podwójny wielofunkcyjny Extenso (dopłata)
- 2 Klimatyzacja (dopłata)
 - Klimatyzacja
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Zamek centralny zdalnie sterowany
- 3 Przegroda przestrzeni ładunkowej blacha/siatka

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 195/65 R15 91H ECOPIA 150	6,1
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 195/65 R15 91H ECOPIA 150	6,1
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 195/65 R15 91H ECOPIA 150	4,9
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 195/65 R15 91H ECOPIA 150	5,1

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Łukasz Dybciak


Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Ogniska korozji, zarysowania		
2	Pokrywa przednia		Ogniska korozji, ubytki lakieru		
3	Drzwi boczne	L	Ogniska korozji, odpryski		
4	Drzwi boczne	P	Ogniska korozji, ubytki lakieru, odpryski		
5	Próg	P	Zdeformowany, ubytki lakieru		
6	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecenia, ubytki lakieru		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-110	
2	Dach		80-110	
3	Błotnik przedni	L	80-110	
4	Drzwi	L	80-110	
5	Błotnik tylny	L	80-110	
6	Drzwi tyłu nadwozia		120	
7	Błotnik przedni	P	80-110	
8	Drzwi	P	80-110	
9	Błotnik tylny	P	80-110	
10	Drzwi tyłu nadwozia		140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany	Brak osłony P	
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

3	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
---	-----------------------	---	----------------	--	--

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Rozdarcia materiału, zabrudzenia		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	P	Zabrudzone		

Poszycie przestrzeni ładunkowej - zarysowania, wgniecenia

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Widoczne zapocenia płynami eksploatacyjnymi.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego	P	Ogniska korozji		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcia		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z bazą CEPIK

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy

programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94

CERTYFIKAT GWARANCJI CITROËNA

Gwarancje CITROËNA

Objęcie samochodu gwarancjami umownymi CITROËNA następuje poprzez wypełnienie niniejszego certyfikatu i podstemplowanie go przez punkt sprzedaży. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z ich planem. Potwierdzeniem ich wykonania są wypełnione formularze przeglądów okresowych zamieszczone w tej książce. Gwarancja umowna CITROËNA obowiązuje od daty wydania pojazdu klientowi (data początku okresu gwarancji podana na tej stronie). Szczegóły gwarancji umownych CITROËNA, którymi objęty jest pojazd klienta oraz warunki ich zastosowania są zamieszczone poniższej książce.

IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY

Przygotowanie, wydanie pojazdu według zakresu określonego przez producenta.



CITROËN

AVANTI SP. Z O.O.

ul. Połczyńska 33 · 01-234 Włódz

TEL. 22 573 70 04

NIP: 123-07-05-102

aj: PL Nr punktu sprzedaży: 340003 G
 Pieczęć punktu sprzedaży CITROËN

IDENTYFIKACJA SAMOCHODU

V.I.N.

VF77BB4Y6GJ888784

Data początku gwarancji 30.12.16

Data końca gwarancji 30.12.18

Model: Beliny Van

Paliwo: Diesel

Silnik: 1,6 HDI

Moc: 73/100 kW/KM

Plan przeglądów okresowych Państwa samochodu został przekazany przy jego wydaniu. Dokument ten znajduje się w etui z dokumentacją pojazdu.

Jeśli tego dokumentu brakuje,

- możecie się Państwo zwrócić do sprzedawcy samochodu lub do każdego autoryzowanego serwisu Marki z prośbą o wydanie tego dokumentu lub
- będą Państwo mieli do niego dostęp poprzez Państwa strefę osobistą* na stronie internetowej Marki.

* dostępna w zależności od kraju

Radzimy Państwu zachować wraz z książką gwarancyjną faktury i dokumenty dotyczące wykonanych przeglądów Państwa samochodu. W przypadku sprzedaży samochodu należy koniecznie przekazać wszystkie dokumenty pokładowe samochodu nowemu właścicielowi.

Fot. nr 95

PRZEBIEG OBSŁUGI POJAZDU

Kolejne strony są przeznaczone na pieczętki profesjonalnego serwisu samochodowego przeprowadzającego przegląd Państwa samochodu CITROËN.

Prosimy Państwa o egzekwowanie kompletnego wypełnienia przez wybrany przez Państwa profesjonalny serwis samochodowy poniższych pól (data i przebieg aktualnego i następnego przeglądu, w zależności od pojazdu oraz warunków eksploatacji).

Zalecamy przechowywać wraz z książką faktury oraz dokumentację związaną z przeglądami wykonanymi w samochodzie.

W przypadku odsprzedaży samochodu należy przekazać dokumenty samochodu nowemu właścicielowi.

* Wykonywanie przeglądów okresowych jest obowiązkowe w celu spełnienia warunków gwarancji producenta.

Data: 10.01.2018 km: 19828

Warunki normalne ☒ Warunki trudne ☐



Przebieg okresowy

Pieczęć serwisu

Stacja Obsługi Pojazdów
05-300 100 000
SALON tel. 25 750 15 99, SERWIS tel. 25 750 04 41
NIP 622-225-19-94 REGON 141333665

Następny przegląd do 15.02.2019 km lub do dnia 10.01.2019

Data: 15.02.19 km: 43962

Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐



Przebieg okresowy

Pieczęć serwisu

Stacja Obsługi Pojazdów S.A.
Żelków, Kolonia, ul. Akacjowa 1
04-410-510-000
tel. 25 643-60-75 fax 0-25 643-60-85
NIP: 621 16 48 570

Następny przegląd do 04.03.2020 km lub do dnia 02.02.2020

Fot. nr 96

PRZEBIEG OBSŁUGI POJAZDU

Data: 15.10.1200 km: 61843 Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐ <i>Przebieg</i> MARCO S.A. St. B. Ogiński, A. Marczyk 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 111 NIP 637-00-20-167, tel. 0 83 343 14 32 Następny przegląd do 26.243 km lub do dnia 15.10.1204	Data: 22.10.1200 km: 76300 Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐ <i>Przebieg</i> MARCO S.A. St. B. Ogiński, A. Marczyk 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 111 NIP 637-00-20-167, tel. 0 83 343 14 32 Następny przegląd do km lub do dnia 22.10.1204
Data: 14.08.21 km: 98692 Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐ <i>Przebieg</i> ELMO S.A. Zelków Kolonia, ul. Akacjowa 1 08-110 SIEDLCE tel. 0-25/643-60-75; fax 0-25/643-60-95 NIP: 821-16-16-570 Następny przegląd do 108,000 km lub do dnia 14.08.22	Data: 21.09.22 km: 117600 Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐ <i>Przebieg</i> ELMO S.A. Zelków Kolonia, ul. Akacjowa 1 08-110 SIEDLCE tel. 0-25/643-60-75; fax 0-25/643-60-95 NIP: 821-16-16-570 Następny przegląd do 137 000 km lub do dnia 21.09.2023

Fot. nr 97

PRZEBIEG OBSŁUGI POJAZDU

Data: / / km: 140 100 Warunki normalne ☒ Warunki trudne ☐ <i>Olej i filtry</i> Przebieg okresowy Pieczęć serwisu Następny przegląd do km lub do dnia / /	Data: / / km: / Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐ Przebieg okresowy Pieczęć serwisu Następny przegląd do km lub do dnia / /
Data: 19.10.25 km: 16 110 Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐ <i>Moto naprawa</i> Przebieg okresowy Pieczęć serwisu Następny przegląd do 1600 km lub do dnia / /	Data: / / km: / Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐ Przebieg okresowy Pieczęć serwisu Następny przegląd do km lub do dnia / /

Fot. nr 98



Fot. nr 99

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu