

Nr zlecenia: 108/23/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/23

### Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

### Rzecznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                    | Dane: [O] X-2026  |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>            | VIN:              | <b>S B 1 Z 9 3 B E 7 0 E 0 5 3 4 9 9</b> |
| Marka:                                              | <b>TOYOTA</b>                      | Nr rejestracyjny: | <b>PO6MK67</b>                           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Corolla 1.8 Hybrid MR`19 E6</b> | Nr Info-Ekspert:  | <b>037-03162</b>                         |
| Wersja:                                             | <b>Active e-CVT</b>                | Rok produkcji:    | <b>2019</b>                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 298411 km                          |                   |                                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2019/10/10                         |                   |                                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe     |                   |                                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 1835 kg*                           |                   |                                          |
| Jednostka napędowa                                  | hybrydowa (benzyna/elekt.)         |                   |                                          |
| Pojemność / Moc silnika spalinowego                 | 1798 ccm / 72kW (98KM)             |                   |                                          |
| Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego      | 90kW (122KM) / 53kW (72KM)         |                   |                                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                   |                   |                                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                       |                   |                                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                      |                   |                                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni         |                   |                                          |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                               |
|------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 33   | Roleta do bagażnika                                      |
| 2    | Antena radiowa "płetwa rekina"            | 34   | Spoiler tylny                                            |
| 3    | Asystent utrzymania pasa ruchu LTA        | 35   | Sterowanie systemem audio w kierownicy                   |
| 4    | Bluetooth                                 | 36   | Sterowanie telefonem w kierownicy                        |
| 5    | Czujnik zmierzchu                         | 37   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich |
| 6    | Dyfuzor tylny w kolorze Piano Black       | 38   | System "Follow-me home"                                  |
| 7    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 39   | System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall    |
| 8    | Gniazdo 12V                               | 40   | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD      |

|    |                                                                        |    |                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| 9  | Gniazdo 12V w bagażniku                                                | 41 | System kontroli trakcji TRC                              |
| 10 | Hamulec postojowy elektryczny                                          | 42 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach       |
| 11 | Immobilizer                                                            | 43 | System rozpoznawania znaków drogowych RSA                |
| 12 | Kierownica multifunkcyjna                                              | 44 | System stabilizacji toru jazdy VSC                       |
| 13 | Klamki zewnętrzne lakierowane                                          | 45 | System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS |
| 14 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                   | 46 | System wspomagania nagłego hamowania                     |
| 15 | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości                  | 47 | System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC           |
| 16 | Komputer pokładowy                                                     | 48 | System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS                 |
| 17 | Kurtyny powietrzne boczne                                              | 49 | Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone     |
| 18 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                           | 50 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                   |
| 19 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                            | 51 | Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone        |
| 20 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                 | 52 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                      |
| 21 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach | 53 | Światła do jazdy dziennej LED                            |
| 22 | Ogranicznik prędkości automatyczny ASL                                 | 54 | Światła drogowe automatyczne AHB                         |
| 23 | Podłokietnik przedni                                                   | 55 | Światła tylne LED                                        |
| 24 | Podsufitka tekstylna w ciemnej tonacji                                 | 56 | Tapicerka tekstylna                                      |
| 25 | Poduszka powietrzna kierowcy                                           | 57 | Tempomat adaptacyjny                                     |
| 26 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                                  | 58 | Wspomaganie układu kierowniczego                         |
| 27 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                  | 59 | Wyświetlacz wskaźników kierowcy 4,2"                     |
| 28 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                    | 60 | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz |
| 29 | Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem                                | 61 | Zamek centralny zdalnie sterowany                        |
| 30 | Przycisk uruchamiający silnik                                          | 62 | Zestaw naprawczy opon                                    |
| 31 | Przyciski sterowania na kierownicy                                     | 63 | Złącze "AUX"                                             |
| 32 | Reflektory przednie LED                                                | 64 | Złącze "USB"                                             |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Radioodtwarzacz CD + MP3 + Bluetooth + 4 głośniki  
Głośniki 4 szt.  
Radioodtwarzacz CD + MP3  
System Bluetooth
- 2 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40  
Siedzenia tylne dzielone  
Siedzenia tylne składane
- 3 Systemy VSC + TRC  
System kontroli trakcji TRC  
System stabilizacji toru jazdy VSC
- 4 Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65  
Opony 195/65 R15  
Tarcze kół stalowe

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 2 Lakier podstawowy biały
- 3 Pakiet Business  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą  
Kierownica pokryta skórą  
Kamera cofania  
System multimedialny Toyota Touch 2  
Światła p/mgielne przednie LED

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |     |             | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|-----|-------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *KLEBER    | 195/65 | R15 | 95H | DYNAXER HP4 | 6,9          |
| Przednie prawe: | *KLEBER    | 195/65 | R15 | 95H | DYNAXER HP4 | 6,7          |
| Tylne lewe:     | *KLEBER    | 195/65 | R15 | 91H | DYNAXER HP4 | 5,7          |
| Tylne prawe:    | *KLEBER    | 195/65 | R15 | 91H | DYNAXER HP4 | 5,9          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Nie dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie danych historiapojazdu.gov.pl z powodu awarii systemu.  
Badanie techniczne ważne do: 07.10.2026


Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.  
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Michał Michalski  
Wycenę wykonał: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

| <div> <b>NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne</b></div> |                     |       |                                                       |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------|------|---------|
| L.p.                                                                                                                                           | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                    | Opis | Fot. nr |
| 1                                                                                                                                              | Drzwi boczne tylne  | L     | Wgniecenia                                            |      |         |
| 2                                                                                                                                              | Błotnik tylny       | P     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia |      |         |
| 3                                                                                                                                              | Drzwi tyłu nadwozia |       | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej             |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 110-130              |      |
| 2    | Dach                          |       | 110-130              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 120-130              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 130-180              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 130-170              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 110-120              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 120-140              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 140-150              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 120-150              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 130-160              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | TWORZYWO             |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                   | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowania i Odpryski powłoki lakierowej, Pęknięcia |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej            |      |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Pęknięcie, odpryski                                  |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia     | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|------------------------|------|---------|
| 1    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Poplamione             |      |         |
| 2    | Wnętrze bagażnika                             |       | Zabrudzone, zarysowane |      |         |
| 3    | Roleta bagażnika                              |       | Przetarcia             |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego stalowa | L     | Ogniska korozji    |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego stalowa | P     | Ogniska korozji    |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego stalowa    | L     | Ogniska korozji    |      |         |
| 4    | Tarcza koła tylnego stalowa    | P     | Ogniska korozji    |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                            |          |
|---|--------------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuk) zawieszenia                | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub

---

powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65




Fot. nr 66




Fot. nr 67




Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70

[illegible]

Fot. nr 72



Fot. nr 73

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*