

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13074/8/26-15201	Data raportu	15-08-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	07-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/69008/26/07/24	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	KNACC81GFM5097976
Marka, model	KIA e-Niro 20-22
Typ, wersja	e-Niro 64kWh XL
Numer rejestracyjny	KR1TY06
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/0 ccm/150 kW
Stan licznika	56 753 km
Data 1. rej./rok prod.	10-06-2021/2021
Data nast. bad. techn.	07-06-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, BAS - asystent układu hamulcowego, Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, ESS - automatyczne włączanie światła awaryjnych podczas gwałtownego hamowania, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy ust. elektrycznie w 8 kierunkach i 2-kierunkową regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z pamięcią ustawień, Fotel pasażera ustawiany elektrycznie z 2-kierunkową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie wentylowane, Fotele przednie, podgrzewane, Gniazdo 220V do ładowania urządzeń przenośnych z tyłu, Gniazdo ładowania prądem stałym CCS, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold, Immobilizer, Kabel do ładowania baterii z gniazdka domowego - 230V, Kia Blind Spot Detection - system monitorowania martwego pola w lusterkach, Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania, Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Kia Rear Cross Traffic Alert - zestaw czujników ostrzegających o zbliżającym się pojeździe, Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości, Kia Smart Key - system otwierania pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop, Kia UVO Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o samochodzie, KiaNaviSystem - system nawigacji ekran 10.25"/obsługa PL/TomTom/7lat aktualizacji/kamera cofania, KiaSupervisionCluster - zestaw zegarów z wielofunkcyjnym wyśw. 7 cali LCD, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kieszek w oparciu fotela pasażera, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Konsola środkowa z podłokietnikiem oraz miejscami na napoje, dodatkowa ładowarka USB w podłokietniku, Lakier uni, Lampki do czytania - tył, Lampy przednie LED, Lusterka boczne Piano Black, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Możliwość obciążenia pionowego haka, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości przód, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłokietnik centralny tynej kanapy z uchwytem na kubki, Podświetlane lusterka do makijażu, Podświetlenie deski rozdzielczej, Podświetlenie przestrzeni bagażowej, Radio MP3/USB/DAB/LCD 8 cali/kamera/6 głośników/Android Auto/Apple CarPlay, Regulacja podświetlenia deski rozdzielczej, gniazdo zasilania 12V w konsoli centralnej, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Sortownik pod podłogą w bagażniku, Spoiler dachowy, Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, System nagłośnienia JBL z 7 głośnikami i wzmacniaczem 320W, System odzysku energii z hamowania sterowany za pomocą łopatek na kierownicy, z funkcją zatrzymania, System rozpoznawania znaków drogowych, Szyba przednia akustyczna, Szyba przednia oraz szyby boczne z funkcją ograniczającą nagrzewanie się wnętrza, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Szyby tylne przeciemiennie, Tapicerka skórzana, Tuner radiowy (cyfrowy) DAB, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, VSM - system podpowiedzi ruchu kierownicy, Wnętrze 1-tonowe czarne, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Zestaw naprawczy do kół, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmieglne, Lakier metalik, Szyberdach szklany sterowany elektrycznie, oświetlenie wnętrza LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 17 98H	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 17 98H	6,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 17 98H	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 17 98H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150

8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	zarysowanie	NA	
2	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
3	Nakładka przestrzeni bagażowej	zabrudzenie	NA	
4	Podsufitka	zabrudzenie	NA	

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Gniazdo ładowania / tankowania

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zderzak - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Podsufitka - Inne 2



Fot. 48
Podsufitka() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1