

Nr zlecenia: 120/09/09/2026/TVN S.A.

z dnia: 2026/09/09

Zleceniodawca:

TVN S.A.
Wiernicza 166
02-952 Warszawa

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2026
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN: WAUZZZF56MA032307
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny: WE3L306
Model pojazdu:	A5 Sportback 40 TFSI MR`20 E6d B9	Nr Info-Ekspert: 002-03754
Wersja:	S tronic	Rok produkcji: 2021

Wartość pojazdu brutto (sprzedaż) **96 500 PLN**

Wskazanie drogomierza	108610 km
Data pierwszej rejestracji	2021/05/27
Data ważności badania technicznego	2027/05/07
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1865 kg
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 150kW (204KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aplikacje dekoracyjne, lakier diamentowy srebrnoszary	30	Pokrywa bagażnika, elektryczne wspomaganie unoszenia i zamykania
2	Autoalarm	31	Przygotowanie do aktywacji funkcji MMI Navigation plus
3	Dywaniki przednie i tylne	32	Radio

4	Elementy dekoracyjne czarne matowe	33	Reflektory w technologii LED
5	Głośniki 8 szt.	34	Sygnalizacja zapięcia pasów
6	Hamulec postojowy elektromechaniczny	35	System Audi Drive Select
7	Immobilizer	36	System Audi parking (tył)
8	Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna pokryta skórą	37	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Klamki w kolorze nadwozia	38	System Start/Stop
10	Klimatyzacja automatyczna	39	Szyba przednia z izolacją akustyczną
11	Kolumna kierownicy regulowana	40	Szyba tylna ogrzewana
12	Kurtyny powietrzne boczne	41	Szyby termoizolacyjne
13	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym	42	Światła do jazdy dziennej LED
14	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium	43	Światła tylne LED
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	44	Tapicerka tekstylna "Index"
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	45	Tarcze kół aluminiowe 17" 15-ramienne kute
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	46	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
18	Mata na dno bagażnika	47	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
19	Mocowanie fotelika dziecięcego Top Tether na tylnych skrajnych miejscach	48	Wykładzina bagażnika
20	Ogranicznik prędkości do 210 km/h	49	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
21	Ogrzewanie elektryczne dodatkowe powietrzne	50	Zaglówki z regulacją wysokości
22	Oparcie siedzeń tylnych dzielone i składane w stosunku 40:20:40	51	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Pakiet oświetlenia wnętrza	52	Zawieszenie dynamiczne
24	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania	53	Zderzaki wzmocnione
25	Podłokietnik centralny przedni	54	Zestaw naprawczy opon
26	Podsufitka z tkaniny	55	Zestaw narzędzi
27	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Złącze "USB"
28	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	57	Złącze Bluetooth
29	Poduszki powietrzne boczne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 3 Komputer pokładowy z wyświetlaczem monochromatycznym
Komputer pokładowy
Wyświetlacz monochromatyczny
- 4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 5 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Koło zapasowe dojazdowe z podnośnikiem
Koło zapasowe dojazdowe
Zestaw narzędzi z podnośnikiem
- 3 Lakier metalizowany "Czarny Mythos"
- 4 Tapicerka skóra/skóra ekologiczna (dopłata)
- 5 Tarcze kół aluminiowe 18" 5-ramienne, podwójne w kształcie gwiazdy (stylizyka S) (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 245/40 R18 97Y TURANZA	8,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 245/40 R18 97Y TURANZA	8,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 245/40 R18 97Y TURANZA	8,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 245/40 R18 97Y TURANZA	8,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (65 mies.)		103 000 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	5 790 PLN po korekcie:	108 790 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 22 PLN po korekcie:	108 768 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-4 350 PLN	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-8 701 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 13 051 PLN po korektach:	95 717 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	777 PLN po korekcie:	96 494 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		96 500 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Hubert Izdebski
Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc październik 2026 roku wynosi:

96500 PLN
(słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych)
w tym VAT (23,0%) 18044,72 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski, zarysowania		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski, zarysowania		
4	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecenia, odpryski		
5	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecenia, odpryski, zarysowania		
6	Błotnik tylny	L	Wgniecenia, odpryski, zarysowania		
7	Błotnik tylny	P	Odpryski		


Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Oględziny zostały wykonane na parkingu podziemnym. Istnieje możliwość ujawnienia dodatkowych uszkodzeń w świetle dziennym.

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-160	
2	Dach		110-160	
3	Błotnik przedni	L	110-160	
4	Drzwi przednie	L	110-160	
5	Drzwi tylne	L	110-160	
6	Błotnik tylny	L	110-160	
7	Błotnik przedni	P	110-160	
8	Drzwi przednie	P	110-160	
9	Drzwi tylne	P	110-280	
10	Błotnik tylny	P	180-700	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-160	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowania		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na ograniczenia parkingowe brak możliwości wykonania jazdy kontrolnej. Silnik uruchomiono.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu