

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220601/10/26-11401	Data raportu	21-10-2026
Rzeczoznawcy	Iwo Tokarski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/95739/26/10/13	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARKAAC3000012372
Marka, model	TOYOTA Yaris 20-24
Typ, wersja	Yaris 1.5 Comfort
Numer rejestracyjny	WD4386T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1496 ccm/92 kW
Stan licznika	187 275 km
Data 1. rej./rok prod.	28-12-2023/2023
Data nast. bad. techn.	28-12-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

4 głośniki, ABS, Antena dachowa Shark-Fin, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik deszczu i inteligentne wycieraczki, Czujnik zmiernych (aut. włączane światła), Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/65 R15, Fotel kierowcy regulowany manualnie, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gałka dźwigni zmiany biegów wykonana w kolorze satynowego chromu, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, Gwarancja 3-letnia fabryczna z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych, Kierownica trójramienna obszyta skórą, Klamki zewnętrzne lakierowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe dojazdowe, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Listwy okienne w kolorze czarnym, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Obrotomierz analogowy, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Podsuftka jasna, Poduszki powietrzne centralne pomiędzy kierowcą a pasażerem w pierwszym rzędzie, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przednie i boczne, Prędkościomierz analogowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 7 cali, System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home), System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System utrzymania pasa ruchu (LTA), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Szyba przednia ograniczająca hałas w kabinie pasażerskiej, Szyby przednie regulowane elektrycznie, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny, inteligentny (IACC), Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wskaźnik wyboru optymalnego biegu (GSI), Wykończenie nawiewów bocznych w kolorze fortepianowej czerni, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy na tablicy wskaźników 4,2, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany zdalnie, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła drogowe automatyczne AHB, Światła główne w technologii projektorowej, Światła przeciwmgielne, Światła tylne typu LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	4,5 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, RAINEXPERT 5	185/65 15 88T	5,5 mm
	lewe	UNIROYAL, RAINEXPERT 5	185/65 15 88T	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Szyba przednia	pęknięcie	WY	1.7
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Spoiler zderzaka tylnego	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.8
5	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
6	Światnik przedni R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
8	Światnik przed.(A) część zewn. L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
9	Próg L	rysa/odprysk	NA	0.5
10	Światnik tylny L	rysa/odprysk, ślady korozji, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
11	Światnik tylny R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
14	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
15	Kołpak koła przód R	rysa/odprysk		
16	Kołpak koła tył L	wgniecenie/odkształcenie		
17	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16


Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22


Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak przedni cz L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik przedni P - Inne 1



Fot. 52

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Spojler zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58


Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny cz L - Inne 1



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Kołpak tylny L - Inne 1



Fot. 66

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 70


Próg L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Słupek przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1