

Nr zlecenia: 88/21/10/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/10/21

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF04XXGCC4HR63365
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	WY641FC
Model pojazdu:	Focus 1.5 EcoBoost MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	011-08322
Wersja:	Trend Sport	Rok produkcji:	2017
Wskażanie drogomierza	248361 km		
Data pierwszej rejestracji	2017/07/14		
Data ważności badania technicznego	2027/07/08		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1900 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dywaniki welurowe przednie
- 2 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- 3 Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach
- 4 Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach
- 5 Fotele przednie sportowe
- 6 Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- 7 Klimatyzacja
- 8 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
- 9 Komputer pokładowy

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 20 Poduszka powietrzna kierowcy
- 21 Poduszka powietrzna pasażera
- 22 Poduszki powietrzne boczne
- 23 System Auto Start/Stop
- 24 System bezpieczeństwa inteligentny IPS
- 25 System Ford Easy Fuel
- 26 System Ford MyKey
- 27 System informacyjny o ekonomice jazdy "Ford Eco Mode"
- 28 System monitorowania ciśnienia powietrza w

			oponach TPMS
10	Krata wlotu powietrza dolna czarna	29	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
11	Krata wlotu powietrza górna czarna, w stylistyce plastra miodu, z chromowanym obramowaniem	30	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Kurtyny powietrzne boczne	31	Światła p/mgielne przednie
13	Listwy dolnej linii szyb bocznych w kolorze polerowanego aluminium	32	Tapicerka tekstylna View ciemna
14	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	33	Tarcze kół aluminiowe 16" 5x2-ramienne
15	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	34	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
16	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	35	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	36	Zawieszenie sportowe
18	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	37	Zestaw naprawczy opon
19	Oświetlenie przestrzeni bagażowej		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
2	Konsola centralna z podłokietnikiem Podłokietnik centralny przedni Konsola centralna Gniazdo 12V 2 szt. Złącze "USB"
3	Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC i AppLink (ICFAC) Głośniki 6 szt. Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" Złącze "USB" Sterowanie radiem zdalne Radioodtwarzacz CD/MP3 Wyświetlacz 4,2" Sterowanie głosem systemu Bluetooth Funkcja wzywania pomocy
4	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40 Siedzenia tylne dzielone Siedzenia tylne składane
5	System kontroli trakcji ESC System poprawiający stabilność na zakretach TVC System kontroli trakcji TA System wspomagania naglego hamowania EBA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1	Czujniki parkowania - tył
2	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa (dopłata)
3	Koło zapasowe dojazdowe
4	Lakier metalizowany
5	Tarcze kół aluminiowe 16" 10x2-ramienne Ford Indyvidual (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*TRAZANO 205/55 R16 94W ZUPERECO	6,8
Przednie prawe:	*TRAZANO 205/55 R16 94W ZUPERECO	6,4
Tylne lewe:	*KORMORAN 205/55 R16 94W ROAD PERFORMANCE	4,4
Tylne prawe:	*KORMORAN 205/55 R16 94W ROAD PERFORMANCE	4,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)

KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Robert Rychta

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Informacje przekazane przez osobę udostępniającą: pojazd posiada uszkodzony silnik, płyn chłodniczy w komorze spalania.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania		
2	Błotnik tylny	P	Wgnieciony, zarysowania		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		125	
2	Dach		174	
3	Błotnik przedni	L	203	
4	Drzwi przednie	L	121	
5	Drzwi tylne	L	123	
6	Błotnik tylny	L	116	
7	Błotnik przedni	P	146	
8	Drzwi przednie	P	108	
9	Drzwi tylne	P	101	
10	Błotnik tylny	P	154	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		292	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Przepalone miejscowo poszycie		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła tylnego	P	Przecięty bok opony		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu