

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14255/10/26-15201	Data raportu	22-10-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	18-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/87863/26/09/18	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SJNFFAJ11U2948203
Marka, model	NISSAN Qashqai 17-21
Typ, wersja	Qashqai 1.3 DIG-T Tekna DCT
Numer rejestracyjny	WD3512P
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/116 kW
Stan licznika	74 115 km
Data 1. rej./rok prod.	16-03-2021/2021
Data nast. bad. techn.	20-06-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Adaptacyjne światła drogowe, Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Antena - płetwa rekina, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód/tył, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gniazdo USB z tyłu, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Immobilizer, Inteligentny system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych (P-FEB), Inteligentny system kamer 360, Inteligentny system ostrzeżenia o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW), Inteligentny system wspomagania hamowania, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Koło zapasowe - dojazdowe, Lampy full LED z funkcją doświetlania zakrętów, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Radio CD/MP3/AUX/USB/iPod, Radio z tunerem DAB, Relingi dachowe, System Start/Stop, System aktywnej kontroli zawieszenia, System audio z 6 głośnikami, System inteligentnego kluczyka, System multimedialny z 7 calowym dotykowym ekranem Android Auto/Apple CarPlay, System nawigacji satelitarnej z usługą Traffic, System rozpoznawania znaków drogowych, Szyberdach panoramiczny, Szyby boczne elektrycznie regulowane z przodu i z tyłu, Tapicerka skórzana Nappa z unikalnym wzorem 3D, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane, dzielone (w stosunku 60/40), Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz TFT 5 zintegrowany z zestawem wskaźników, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	ROTALLA, SETULA W RACE S330	225/45 19 96V	2,5 mm
	lewe	ROTALLA, SETULA W RACE S330	225/45 19 96V	3,5 mm
tylna	prawe	ROTALLA, SETULLA W RACE S330	225/45 19 96V	5,0 mm
	lewe	ROTALLA, SETULA W RACE S330	225/45 19 96V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Refl. przeciwmglowy kpl. L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.5
2	Oslona chłodnicy	pęknięcie	WY	0.2
3	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
4	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie	WY	0.2
5	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie	WY	0.4
6	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.7
7	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.5
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie, wgniecenie	NA	3
9	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie, odpryski lakieru, inne	NA	0.2
10	Błotnik tylny R	zarysowanie	NA	
11	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru		
12	Próg L	zarysowanie		
13	Próg R	zarysowanie		
14	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

6. REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Jest to miejsce uzyskiwania potwierdzeń wykonanych przeglądów okresowych. Częstotliwość oraz termin danego przeglądu okresowego są uzależnione od przebiegu km lub okresu (w miesiącach) od poprzedniego przeglądu. Prosimy postępować ściśle wg zaleceń producenta publikowanych w nin. Książce Gwarancyjnej. W momencie sprzedaży tego samochodu prosimy przekazać Książeczkę Gwarancyjną z potwierdzeniami wykonanych przeglądów okresowych nowemu właścicielowi.

RODZAJ PRZEGLĄDU	Aktualny przebieg	Data przeglądu	Pieczęć i podpis dealera/serwisu	Następny przegląd	Przy przebiegu	Data	Numer identyfikacyjny VIN
	km	DD - MM - RR			km	DD - MM - RR	
	km	DD - MM - RR			km	DD - MM - RR	
	km	DD - MM - RR			km	DD - MM - RR	

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Krata zderzaka prz. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 44

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga przednia P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Reflektor przeciwmgielny P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Reflektor przeciwmgielny P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 54

Listwa drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Próg P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Felga tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga tylna P - Inne 1



Fot. 62

Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 66

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 70

Zderzak tylny() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2