

Nr zlecenia: 127/21/10/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/10/21

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Mariusz Zając/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	T M A J C 8 1 B 7 S J 6 3 3 4 5 9
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	BI771KR
Model pojazdu:	Tucson 1.6 T-GDI MR`25 E6e	Nr Info-Ekspert:	016-02201
Wersja:	Smart	Rok produkcji:	2025
Wskazanie drogomierza	11993 km		
Data pierwszej rejestracji	2025/09/29		
Data ważności badania technicznego	2028/09/29		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2065 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 118kW (160KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aktualizacje OTA	44	Oslony pod zderzkami srebrne
2	Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości inteligentny ISLA	45	Oslony przeciwsłoneczne z oświetleniem LED

3	Asystent unikania kolizji czołowych (FCA)	46	Oświetlenie drugiego rzędu LED
4	Bezkluczykowy system dostępu do pojazdu	47	Oświetlenie pierwszego rzędu LED
5	Czujnik deszczu	48	Oświetlenie przestrzeni bagażowej LED
6	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	49	Podłokietnik centralny z uchwytami na napoje
7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	50	Poduszka powietrzna centralna
8	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	51	Pojemnik pod podłogą bagażnika
9	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	52	Przygotowanie do montażu haka holowniczego
10	Fotel pasażera z regulacją wysokości	53	Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa
11	Funkcja automatycznego odparowywania szyb	54	Relingi dachowe
12	Głośniki w drzwiach przednich	55	Roleta bagażnika
13	Głośniki w drzwiach tylnych	56	Siatka mocująca bagaż
14	Głośniki wysokotonowe	57	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane
15	Gniazdo 12V w bagażniku	58	Sterowanie radiem w kierownicy
16	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	59	Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
17	Haczyki do mocowania bagaży	60	System Bluetooth z obsługą komend głosowych
18	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	61	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
19	Immobilizer	62	System monitorowania tylnych siedzeń RSA
20	Kamera cofania z dynamicznymi liniami	63	System podążania na zadanym pasie ruchu LFA
21	Kierownica obszyta skórą	64	System ratunkowy E-Call
22	Kierownica podgrzewana	65	System wyboru trybu jazdy
23	Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi	66	Szyba czołowa atermiczna
24	Kieszka w oparciu fotela kierowcy	67	Szyba czołowa z folią akustyczną
25	Kieszka w oparciu fotela pasażera	68	Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
26	Klamki wewnętrzne lakierowane w kolorze metalicznym	69	Światła automatyczne
27	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	70	Światła do jazdy dziennej LED
28	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	71	Światła p/mgielne tylne
29	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	72	Światła pozycyjne LED
30	Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem 4"	73	Tapicerka materiałowa
31	Lakier specjalny Engine Red	74	Tarcze kół aluminiowe 18"
32	Listwy progowe standard	75	Tempomat
33	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	76	Trzecie światło stop LED
34	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane	77	Tylny spoiler z trzecim światłem stop
35	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	78	Układ wspomagania kierownicy elektronicznie sterowany
36	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	79	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
37	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	80	Zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości
38	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach	81	Zagłówki tylne z regulacją wysokości
39	Nawiewy dla drugiego rzędu siedzeń	82	Zestaw naprawczy opon
40	Ogranicznik prędkości	83	Złącze USB
41	Oslona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem	84	Złącze USB typu C do ładowania z tyłu kabiny 2szt
42	Oslona przeciwsłoneczna kierowcy z przedłużeniem	85	Złącze USB typu C w konsoli centralnej
43	Oslona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + ESC+ DBC + HAC + TSA + MCB
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

- System stabilizacji toru jazdy ESC
- System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
- System kontroli podjazdu HAC
- Asystent kontroli zjazdu DBC
- Hamulec pokolizyjny MCB
- 2 Asystent monitorowania martwego pola (BCA), asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA)
 - Asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym RCCA
 - Asystent monitorowania martwego pola BCA
- 3 Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), monitorowanie uwag kierowcy (DAW), informowanie o odjechaniu poprzecz. poj.
 - Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA
 - System sygnalizacji odjechania poprzedzającego samochodu LVDA
 - System kontroli uwagi kierowcy DAW
- 4 Autoalarm + zamek centralny
 - Zamek centralny
 - Autoalarm
- 5 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 6 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 7 Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe
 - Poduszki powietrzne boczne
 - Kurtyny powietrzne
- 8 Poduszki powietrzne przednie
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 9 Reflektory LED
 - Reflektory przednie LED
 - Światła do jazdy dziennej LED
- 10 System multimedialny z 12,3" ekranem dotykowym, radio DAB, nawigacja z usługami Hyundai Live, Bluelink, Apple, Android
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radio cyfrowe DAB
 - System Apple Carplay/Android Auto
 - Wyświetlacz multimedialny 12,3" kolorowy, dotykowy
 - System Bluelink
 - Usługi Hyundai LIVE
- 11 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z auto up/down
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 235/55 R18 104V XL ECO CONTACT 6 TL SUV VOL	6,0
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 235/55 R18 104V XL ECO CONTACT 6 TL SUV VOL	6,0
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 235/55 R18 104V XL ECO CONTACT 6 TL SUV VOL	6,0
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 235/55 R18 104V XL ECO CONTACT 6 TL SUV VOL	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan Utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Krzysztof Szymański


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne	L	Wgniecione		
3	Pokrywa tylna		Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		76	
2	Dach		89	
3	Błotnik przedni	L	65	

4	Drzwi przednie	L	76	
5	Błotnik tylny	L	72	
6	Błotnik przedni	P	68	
7	Drzwi przednie	P	50	
8	Błotnik tylny	P	75	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		76	
10	Drzwi tylne	L	64	
11	Drzwi tylne	P	60	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|----|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 9 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 10 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z bazą CEPIK
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91




Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu