

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	426187/3/26-9570	Data raportu	26-03-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	25-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/23689/26/03/17	Miejsce oględzin	Chrzanowska 26, 05-825 Grodzisk Mazo...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBEK6NWXP3087611
Marka, model	SKODA Scala 19-24
Typ, wersja	Scala 1.5 TSI Ambition DSG
Numer rejestracyjny	WD4877R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	63 183 km
Data 1. rej./rok prod.	21-03-2023/2023
Data nast. bad. techn.	12-03-2028
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

2 lampki do czytania z przodu, 2 osłony przeciwsloneczne z lusterkami, 2 składane kluczyki, ABS, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Bluetooth, Care Connect - 1 rok, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Easy Light Assistant - czujnik zmierzchu, El. podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 16 SARGAS AERO z ogumieniem 205/60, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Gniazdo 12V w bagażniku, Gwarancja 3 lata / 60000 km, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Hamulce tarczowe z tyłu, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica 2-ramienna skórzana wielofunkcyjna, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Lampy przednie LED Basic, Lampy tylne LED Basic, Lane Assist - asystent pasa ruchu, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu, Parasolka w drzwiach kierowcy, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowieź zmiany biegu, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, Przestrzeń bagażowa z oświetleniem (1 lampka) i haczykiem na torbę, Półka nad częścią bagażową, Radio SWING (ekran 6,5", dwa gniazda USB-C), Ramka grilla chromowana, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony, Siedzisko kanapy nieskładane, oparcie kanapy składane 60:40, Skrobaczka do szyb, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy, System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby elektrycznie sterowane przednie, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Trzecie światło STOP, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego, Uchwyty na kwity parkingowe, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wycieraczka szyby tylnej, XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Światła przeciwmgielne, Światła przeciwmgielne tylne, Alarm z funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Lakier metalik, Pakiet Comfort, Tempomat

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK4	205/55 16 91H	3,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK4	205/55 16 91H	3,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK4	205/55 16 91H	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK4	205/55 16 91H	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
3	Dach	rysa/odprysk		
4	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony




Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

RODZAJ POJAZDU		C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.1.2 191888626 C.1.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
SAMOCHÓD OSOBOWY		C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA C.1.2 191888626 C.1.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		PREZYDENT M.ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 81-882 WARSZAWA ORGAN WYDAJĄCY	
INDEKSYZACJA		C		A	
JEDN. PRODUKCYJ.		F.1 1700 kg F.2 1700 kg F.3 2950 kg		WD 4877R	
2023		G 1238 kg J M1		D.1 SKODA D.2 NH -ABS0XD80 -NFD7FD/CW086481STNN3N1A1A	
DOKUMENTACJA LADOWNIKOWA		K e8*2007/46*8349*17		D.3 SCALA 77R	
---		L 2 O.1 1250 kg O.2 630 kg		E TMBEK6NWP3087611	
KRAJOWY DOK. NADZOR. OS		P.1 1498,00 cm ³ P.2 110,00 kW		B 21.03.2023 22.03.2023 H ---	
29,02 kN		P.3 P Q ---		SERIA DR/ BAT 1055539	
---		S.1 5 S.2 ---		SERIA DR/ BAT 1055539	
TAB. KARTY POJAZDU		---		SERIA DR/ BAT 1055539	

Dowód rej. Str. 1




Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Dach - Rysa/odprysk 1