

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218439/3/26-11401	Data raportu	04-03-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/04812/26/01/20	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	KMHBB8130RU045154
Marka, model	HYUNDAI Kona 23-
Typ, wersja	Kona 1.6 T-GDI N Line 4WD DCT
Numer rejestracyjny	DW5YC23
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/146 kW
Stan licznika	34 022 km
Data 1. rej./rok prod.	13-02-2024/2023
Data nast. bad. techn.	13-02-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS + ESC + DBC + HAC, Aktualizacje OTA, Asystent inteligentny ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA), Asystent jazdy autostradowej (HDA), Asystent monitorowania martwego pola (BCA), asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA 1.5) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Asystent unikania kolizji podczas cofania (PCA), Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA), monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania przednie, boczne i tylne, Dostęp bezkluczkowy, Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą, Felgi aluminiowe 18", N Line, z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie sterowane elektrycznie (8 kierunków), Funkcja automatycznego odparowywania szyb, Gazetownik w oparciu fotela kierowcy, Gazetownik w oparciu fotela pasażera, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Głośniki wysokotonowe, zewnętrzny wzmacniacz i głośnik centralny, Haczyki do mocowania bagaży, Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Kanapa tylna składana w proporcji 40:20:40, Kierownica obszyta skórą, Kierownica podgrzewana, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki wewnętrzne w kolorze metalicznym, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Kłapa bagażnika inteligentna (z regulacją prędkości i wysokości otwierania), Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Kluczyk cyfrowy, Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach, Kontrola stanu technicznego bezpłatna - 5 lat, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Końcówka wydechu chromowana, Listwa okienna w kolorze czarnym, Listwa ozdobna przednia, podświetlana, Listwy boczne w kolorze nadwozia (lakierowane), Listwy progowe N Line, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach, Nakładki na pedały, metalowe, Nawiewy ciepłego powietrza w drugim rzędzie, Nawiewy klimatyzacji w tunelu centralnym dla pasażerów tylnych siedzeń, Ogranicznik prędkości, Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem, Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem, Osłony przeciwsłoneczne rozsuwane, Osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem LED, Osłony srebrne pod zderzakami, Oświetlenie drugiego rzędu LED, Oświetlenie nastrojowe, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Oświetlenie w przednim rzędzie LED, Poduszka bezpieczeństwa centralna, Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe, Poduszki bezpieczeństwa przednie, Podłoga bagażnika dwupoziomowa, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny z uchwytami na napoje, Port USB-C w konsoli centralnej, Porty USB-C x2 dla pasażerów z tyłu, Progi w kolorze srebrnym (lakierowane), Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Półka zakrywająca przestrzeń bagażową, Reflektory LED (Projekcyjne), Relingi dachowe, Schowek pod podłogą bagażnika, Schowek w przednim podłokietniku, Siatka do mocowania bagaży, Skrzynia biegów sterowana za pomocą dźwigni pod kierownicą (shift-by-wire), Spoiler tylny z trzecim światłem Stop, System Bluetooth z obsługą komend głosowych, System Premium Audio Bose, System Stop-Go (ISG), System kamer 360 stopni, System monitorowania tylnej kanapy (RSA), System multimedialny z 12.3" ekranem dotykowym, DAB, nawigacja fabryczna z usl. Live, Bluelink, ACP, AA, System podążania na pasie ruchu (LFA), System ratunkowy eCall, System wyświetlający widok z martwego pola (BVM), Szyba czołowa z powłoką akustyczną, Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby przednie atermiczne, Szyby sterowane elektrycznie (przednie z funkcją Auto Down i funkcją Safety), Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórzano-zamszowa N-Line, Tempomat inteligentny, z funkcją Stop&Go, Uchwyty na napoje, Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawienia pojazdu na miejscu, Wspomaganie kierownicy elektryczne, Wybór trybów jazdy, Wyciszenie maski, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, alarm, Zegary cyfrowe z 12.3" wyświetlaczem, Zestaw naprawczy, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Łopatki do zmiany biegów, Światła do jazdy dziennej LED, Światła pozycyjne LED, Światła przeciwmgielne tylne, Światła tylne LED, Światła włączane automatycznie, Światło stop trzecie LED, Lakier perłowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	215/55 18 99V	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	215/55 18 99V	4,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	215/55 18 99V	6,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	215/55 18 99V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150

7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Spoiler zderzaka tylnego	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

A close-up photograph of a red plastic component, likely a door sill or trim piece, with the embossed text '*KMHHB81JGRU045154*'. The component is being held by a person's fingers. The background is a dark, textured surface, possibly a car's interior floor or carpet.

The image shows a red car chassis with two labels. The left label is a blue-bordered table with tire specifications. The right label is a black-bordered plate with vehicle identification and company information.

Left Label (Blue Border):

	250(2.5/36)	250(2.5/36)
6SR16 85H	250(2.5/36)	250(2.5/36)
6SR17 96H	230(2.3/33)	230(2.3/33)
1SR18 95V	250(2.5/36)	250(2.5/36)
10D16 100M	420 (4.2/60)	

Right Label (Black Border):

HYUNDAI MOTOR COMPANY
 e4*2018/858*00153
 KMHHB8130RU045154
 2000 kg
 3300 kg
 1-1100 kg
 2-984 kg

HYUNDAI MOTOR COMPANY
 Contact Address: Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH
 Hyundai-Platz 65428 Russelsheim Germany

strona 9

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 2