

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	10836/4/26-15201	Data raportu	09-04-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik	Data oględzin	27-03-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) PKOM(DZS)/GDA/25455/26/03/23	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF46RA076841
Marka, model	AUDI A4 Avant [8W] 19-24
Typ, wersja	A4 35 TFSI mHEV S tronic
Numer rejestracyjny	GD6M399
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/110 kW
Stan licznika	114 100 km
Data 1. rej./rok prod.	05-03-2024/2024
Data nast. bad. techn.	05-03-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

8 głośników, ABS, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary, Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi, Audi Connect, Audi connect Safety&Service, Audi parking system plus, Audi pre sense city, Czynniki chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf, Dach w kolorze nadwozia, Dywaniki podłogowe przód, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat, Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60, Fotele przednie standardowe, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone, Hamulce tarczowe z przodu (16"), Hamulce tarczowe z tyłu (16"), Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Immobilizer, Kamera z czujnikiem odległości (dla systemu wspomagającego kierowcę Pre sense city), Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk z pilotem, z Safe lock, Komputer pokładowy z ekranem kolorowym, Końcówki układu wydechowego, Lakier uni, Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, Listwy wokół szyb w kolorze czarnym (gumowe), Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterko boczne prawe (duże pole widzenia), wypukłe, Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane, Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne, Mata na dno bagażnika, Mild hybrid, Moduł danych Europa, Ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h, Okładzina bagażnika, Oparcie tylnych siedzeń składane, Opony 225/50 R17 94Y, Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia, z ograniczeniem prędkości 7Jx16, opony 205/60 R16, Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu, Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera, Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy, Oświetlenie wnętrza, Podsufitka tkaninowa, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu, Podłoga dwustronna w bagażniku, Podłokietnik środkowy z przodu, Pokrywa bagażnika, elektryczne wspomaganie unoszenia i zamykania, Przygotowanie do funkcji na życzenie, Radio cyfrowe, Reflektory, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Skrzynia biegów - 7-biegowa automatyczna, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop, System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą, Szyba przednia z izolacją akustyczną, Szyba tylna oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat, Uchwyt do montażu gaśnicy, Uchwyt ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu, Wariant dla niepalących, Wskaźnik ciśnienia w oponach, Wskaźnik techniczny UN-ECE, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci, Zagłówki przednie, Zawieszenie standardowe, Zbiornik paliwa - 54l, Zderzaki, wzmacnione, Zestaw naprawczy do opon, Zestaw narzędzi samochodowych, Zestaw pedałów standardowy, Zestaw wskaźników, Złącze Bluetooth, tiptronic, Światła do jazdy dziennej, Światła tylne LED, Asystent utrzymania pasa ruchu, Audi Smartphone Interface, Dywaniki podłogowe przód i tył, Felgi aluminiowe 18 (10-ramienne) Dynamik, szare, częściowo polerowane z ogumieniem 245/40, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie sportowe, Hak holowniczy, Kamera cofania, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa, Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia z ograniczeniem prędkości, Podłokietnik przedni komfortowy, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tapicerka tkaninowa System

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	245/40 R18 97V	7,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	245/40 R18 97V	7,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	245/40 R18 97V	6,5 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	245/40 R18 97V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150

14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	4
2	Taśma czujnika deszczu		WY	
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Primer (szyba czołowa)		WY	
5	Aplikator szyby czołowej		WY	
6	Okładzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	WY	1.1
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.5
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.5
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Zestaw naprawczy koła



Fot. 32
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 34

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1