

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	423279/2/26-9570	Data raportu	26-02-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	25-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/15829/26/02/19	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBER6NWXR3098946
Marka, model	SKODA Scala 24-
Typ, wersja	Scala 1.0 TSI Selection DSG
Numer rejestracyjny	WD3589U
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/85 kW
Stan licznika	80 952 km
Data 1. rej./rok prod.	10-10-2024/2024
Data nast. bad. techn.	10-10-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Boczki drzwi Satin Black, Czujniki parkowania z tyłu z Manoeuvre Assist, DAB+ (funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej), Dekor na desce rozdzielczej Grey Krepp, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, ESP, Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu, Felgi aluminiowe 16" Sargas Aero, srebrne z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy i pasażera z przodu regulowany na wysokość oraz pod lędźwie, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania z Pedestrian Monitor, Funkcja Easy Start - bezkluczykowe uruchamianie i wyłączenie silnika, Gniazda USB-C z szybkim ładowaniem (45W) x 4, Gwarancja 3 lata / 60000 km, Głośniki dodatkowe 4 szt (z tyłu), HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesienia, Hamulce tarczowe z tyłu, Kierownica 2-ramienna wielofunkcyjna, skórzana z manetkami, pakiet skórzany, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna Climatronic - dwustrefowa, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Lakier uni, Lane Assist - asystent pasa ruchu, Listwa ozdobna w kolorze czarnym z połyskiem, Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się, Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, Parasolka w drzwiach kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera z przodu wraz z kurtynami powietrznymi, Podłokietnik z przodu, Ramka grilla chromowana, Reflektory Full LED, Reflektory przeciwmgłowe LED, przednie, Schowek na okulary, Siedzisko kanapy nieskładane, oparcie kanapy składane 60:40, Skoda Infotainment 8,25", 4 głośniki, Bluettot, Skrzynia biegów automatyczna 7-biegowa, Smartlink z możliwością podłączenia bezprzewodowo, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa Krepp, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Traffic Sign Recognition - funkcja rozpoznawania znaków drogowych, Uchwyt na bilet parkingowy, Uchwyty ISOFIX na zewn. miejscach z tyłu z mocowaniem TopTether oraz na fotelu pasażera z przodu, Uchwyty składane w podsufitce - 4, Usługa Care Connect, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem (2 składane kluczyki), Zestaw cyfrowych wskaźników Digital Display 8", Światła tylne LED Basic, Lakier specjalny, niemetalizowany, Pakiet Light & View Basic

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	6,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
2	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dowód rej. Str. 1



Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

HESTIA

Potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów
Certificate of Motor Third Part Liability (MTPL)

Numer certyfikatu Certificate number		Numer certyfikatu Certificate number	
134238-001-0010		430002803832	

Właściciel pojazdu Owner	Nazwa Owner's name	Prime Car Management S.A.		
	Adres Owner's address	Polanki 80-308 Gdańsk		
Posiadacz pojazdu User	Nazwa User's name	ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE		
	Adres User's address	ul. POSTĘPU 18B 02-676 Warszawa		

Dane pojazdu Data of vehicle	Rodzaj Vehicle type	Numer rejestracyjny Registration number	Rok produkcji Date of production	Numer nadwozia (VIN)
	osobowy	WD3589U	2024	TMBER6NWXR3098946
	Marka Make	Model Model of vehicle		Typ Type of model vehicle
	Skoda	Scala 1.0 TSI Selection DSG		


Okres ubezpieczenia Duration of insurance	Od From	Data Date	Godzina Hour	Do To	Data Date	Godzina Hour
		2026-10-21	00:00:00		2027-10-20	23:59:59

Suma gwarancyjna Guaranteed sum limit		Składka OC	HCA Hestia Car Assistance Plus	Pieczęć i podpis Seal and signature
Szkody na osobie Casualty	5 210 000 EUR			
Szkody na mieniu Property	1 050 000 EUR	1 013,00 zł	0,00 zł	PEO AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.  Barbara Chelkowska

Ubezpieczenie zawarte na podstawie Umowy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskiej Burze Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Dz.U. z 2003 r. Nr 104, poz. 1192, z późn. zmianami)


Data Wystawienia
Date of certificate
2024-10-21

Fot. 31
OC



Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1