Nr zlecenia: 85/28/05/2026/CFM Stellantis Financial Services Polska - z dnia: 2026/05/28

Zleceniodawca:
Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:
Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**Z A C N J E C A 6 P P S 8 1 6 1 5**
Marka:	**JEEP**	Nr rejestracyjny:	**ZS923SU**
Model pojazdu:	**Compass 1.5 mHEV MR`21 E6d-F**	Nr Info-Ekspert:	**316-00922**
Wersja:	**Altitude DCT**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	20300 km
Data pierwszej rejestracji	2024/05/22
Data ważności badania technicznego	2027/05/22
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2045 kg
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1469 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół, hamulce tarczowe4 kół	45	Radio cyfrowe
2	Asystent prędkości inteligentny	46	Reflektory przednie LED Premium
3	Asystent ruszania pod górę (HSA)	47	Reflektory wyłączane z opóźnieniem

4 Centrum informacyjne pojazdu
5 Czujnik obecności pasażera przód/tył
6 Dach w kolorze nadwozia
7 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
8 Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach
9 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
10 Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach
11 Funkcja "audio streaming Bluetooth"
12 Głośniki 6 szt.
13 Gniazdo 12V
14 Hamulec postojowy elektroniczny
15 Inteligentny system hamowania z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów
16 Kamera cofania
17 Kierownica pokryta winylem Techno
18 Kieszenie w oparciach foteli przednich
19 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
20 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa z czujnikiem wilgotności
21 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
22 Kurtyny powietrzne boczne
23 * Lakier Alpine White biały
24 Lampy przeciwmgielne LED
25 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
26 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
27 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
28 Lusterka zewnętrzne w kolorze Gloss Black
29 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
30 Lusterko kierowcy zewnętrzne asferyczne
31 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
32 Maty podłogowe przednie i tylne
33 Moduł usług Connected Services
34 Ochrona rozładowania akumulatora
35 Oparcie fotela pasażera z przodu składane
36 Organizer do bagażnika
37 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
38 Oświetlenie bagażnika
39 Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla środkowego pasażera z tyłu
40 Podłokietnik przedni przesuwany ze schowkiem
41 Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki
42 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
43 Poduszki powietrzne boczne przednie
44 Pokrywa wlewu paliwa blokowana elektrycznie programowanym
48 Reflektory z automatycznym włącznikiem
49 Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa
50 Schowek na rękawiczki podświetlany
51 Siedzenia tylne dzielone 60/40
52 Software usług Connected Services
53 Sterowanie systemem audio w kierownicy
54 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go z przyciskiem Start/Stop
55 System blokowania zamków po przekroczeniu określonej prędkoś
56 System kontroli ciśnienia w oponach z wyświetlaczem
57 System kontroli trakcji dla całego zakresu prędkości
58 System mocowania fotelików dziecięcych Latch
59 System monitorujący zmęczenie kierowcy
60 System ochrony przedzderzeniowej FCW Plus
61 System osuszania hamulców
62 System przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu
63 System rozpoznawania znaków drogowych
64 System Smart Beam automatyczne sterowanie światłami drogowymi
65 System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
66 System Start/Stop
67 Szyby przyciemnione
68 Światła do jazdy dziennej LED
69 Światła p/mgielne tylne
70 Światła tylne LED
71 Światła włączane automatycznie
72 Tapicerka winylowa Premium Techno/materiałowa
73 Tarcze kół aluminiowe 18", opony 235/55 (klasa B)
74 Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop
75 Tylne nawiewy wentylacyjne
76 Uchwyt na przednią tablicę rejestracyjną
77 Wejście podświetlane
78 Wielostopniowe przednie poduszki powietrzne
79 Wlew paliwa bezkorkowy
80 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
81 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
82 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
83 Wykładzina bagażnika
84 Wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25" kolorowy
85 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
86 Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
87 Złącze "USB"
88 Złącze USB typ A i C w drugim rzędzie

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną(w 2 płaszczyznach)
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 2 kierunkach
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 2 kierunkach

2 System multimedialny Uconnect 10.1
- System Bluetooth
- System multimedialny uconnect
- Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
- Wyświetlacz dotykowy 10,1"

3 System multimedialny Uconnect 10.1 NAV
- System nawigacji satelitarnej
- System Bluetooth
- System multimedialny uconnect
- Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
- Wyświetlacz dotykowy 10,1"

4 System stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS
- System stabilizacji toru jazdy ESC
- System wspomagania nagłego hamowania BAS

5 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ		Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 235/45 R19	PILOT SPORT 4	7,0
Przednie prawe:	*MICHELIN 235/45 R19	PILOT SPORT 4	7,0
Tylne lewe:	*MICHELIN 235/45 R19	PILOT SPORT 4	7,0
Tylne prawe:	*MICHELIN 235/45 R19	PILOT SPORT 4	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Filip Maryńczak
Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		40	
2	Dach		50	

3	Błotnik przedni	L	60	
4	Próg	L	20	
5	Drzwi przednie	L	70	
6	Drzwi tylne	L	70	
7	Błotnik tylny	L	80	
8	Błotnik przedni	P	60	
9	Próg	P	20	
10	Drzwi przednie	P	70	
11	Drzwi tylne	P	70	
12	Błotnik tylny	P	70	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		60	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu