Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14227/10/26-15201	Data raportu	21-10-2026
Rzeczoznawcy	Kacper Sosnowski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	15-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/95303/26/10/12	Miejsce oględzin	05-090 Janki, Aleja Krakowska 18, 05-09...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**YAREFYHT2GJ028764**
Marka, model	TOYOTA Proace City 1.5 D4-D...
Typ, wersja	Proace City 1.5 D-4D Standard...
Numer rejestracyjny	WD6903R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/75 kW
Stan licznika	213 502 km
Data 1. rej./rok prod.	01-06-2023/2023
Data nast. bad. techn.	25-05-2027
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu, Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieprzeszklone, otw. 60/40, z kątem otwarcia 180st., Dywaniki gumowe, Dźwignia zmiany biegów mocowana standardowo (brak konsoli centralnej), Dźwignia zmiany biegów z tworzywa sztucznego, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65 R15, Fotel kierowcy komfortowy z podłokietnikiem i reg. odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy regulowany na wysokośæ, Fotel pasażera pojedynczy, Fotel pasażera regulowany ręcznie, Fotel pasażera składany, Hamulec postojowy, ręczny, Immobilizer, Kierownica z tworzywa sztucznego, Klamki wewnętrzne nielakierowane, Klimatyzacja manualna, Kluczyki - 2 szt (1 zwykły + 1 zdalny ze sterowaniem), Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Listwa boczna ochronna w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne i klamki nielakierowane w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne składane ręcznie, Osłony przeciwbłotne z tyłu, Oświetlenie standardowe przestrzeni pasażerskiej, Oświetlenie standardowe przestrzeni ładunkowej (3 żarówki), Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Przegroda metalowa nieprzeszklona, Prześwit standardowy, Przygotowanie do montażu haka, Przystosowanie do montażu relingów dachowych, Radioodbiornik fabryczny ze zintegrowanym wyświetlaczem (bluetooth, USB, mini-jack)+2głośniki, Rząd trzeci nieprzeszklony, Schowek pasażera otwarty, Schowek ponad głowami kierowcy i pasażera, System E-call, System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyby w 1. rzędzie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku, 6 haków, VSC - Układ kontroli stabilności, Wycieraczki przedniej szyby sterowane manualnie, Wyświetlacz LCD z obsługą piktogramów, Zamek centralny, Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany, Zestaw głośnomówiący, Światła do jazdy dziennej, Pakiet Multimedia, Pakiet siedzeń Active 3, Pokrycie powłoką nadkoli w przestrzeni ładunkowej, Hak holowniczy stały

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	195/65 15 91H	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	195/65 15 91H	4,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	195/65 15 91H	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	195/65 15 91H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	zarysowanie	WY	1.2
2	Drzwi części ład.przesuwne R	wgniecenie, wgniecenie	NA	2.5

3	Błotnik tylny L	liczne, wgniecenie	NA	2.5
4	Błotnik tylny R	wgniecenie	NA	1.5
5	Osłona przeciwsłoneczna R	zabrudzenie	NA	
6	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	
7	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
8	Nakładka zderzaka przedniego, góra	odpryski lakieru		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, wgniecenie		
11	Nakładka dolna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
12	Zderzak, środek	zarysowanie		
13	Pokrywa deski rozdzielczej pasażera	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Pokrywa schowka deski rozdz - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 56
Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1