Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00551/6/26-30311	Data raportu	09-06-2026
Rzeczoznawcy	Rafał Stróżyk (WSP) Piotr Brygoła (WSP)	Data oględzin	22-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/44665/26/05/19	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**W1NKM5GB1PF023014**
Marka, model	MERCEDES-BENZ GLC [254] ...
Typ, wersja	GLC 300 e 4-Matic Avantgarde
Numer rejestracyjny	WD4579R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1999 ccm/150 kW
Stan licznika	76 250 km
Data 1. rej./rok prod.	21-03-2023/2023
Data nast. bad. techn.	21-03-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm antykradzieżowy z preinstalacją wykrywania kolizji, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent hamowania - aktywny, Asystent ograniczeń prędkości, Asystent parkowania aktywny z Parktronic, Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny, Asystent znaków drogowych, Asystent świateł drogowych, adaptacyjny, Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Czytnik lini papilarnych, Dynamic Select - selektor trybu jazdy, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy wykończenia wnętrza - srebrnoszare z wzorem diamentu, Felgi aluminiowe 18", 5-ramienne, czarne, polerowane z ogumieniem, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie, komfortowe, Gaśnica, Gniazdo 12V w bagażniku, Integracja smartfona, Kabel ładujący do gniazdka domowego, 5 m, prosty, Kabel ładujący do stacji ładowania Wallbox i publicznych stacji ładowania, 5 m, prosty, Kamera cofania, Kamizelka odblaskowa dla kierowcy, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana, Klapa tylna EASY-PACK, Klimatyzacja automatyczna Thermatic, Konsola środkowa w kolorze czarnym na wysoki połysk, Lakier uni, Lampy LED High Performance, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, MBUX Nawigacja Premium, Manetki zmiany biegów, Nawigacja na dysku twardym, Oparcie tylne składane, dzielone, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie ambientowe z projekcją loga marki, Pakiet Chrom, Pakiet Chrom wnętrze, Pakiet USB, Pakiet foteli komfortowych, Pakiet komfortowy bagażnika, Pakiet oświetlenia wnętrza, Personalizacja dźwięków, Pilot do garażu (czętotliwośæ 284-390 MHz), Podsufitka materiałowa, krystaliczny szary, Poduszka kolan kierowcy, Poduszka powietrzna centralna, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information, Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego, Przygotowanie do instalacji systemu MBUX Entertainment, Przygotowanie do instalacji usług nawigacyjnych, Przygotowanie do usług zdalnych i nawigacyjnych, Radio cyfrowe, Relingi dachowe - aluminium polerowane elektrolitycznie, Roleta przestrzeni ładunkowej EASY-PACK, Skrzynia automatyczna 9G-TRONIC, System bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych - przód, System czujników dla systemu alarmowego, System monitorowania wnętrza, System multimedialny MBUX, System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach, System wzkazujący zapięcie pasów bezpieczeństwa na tylnej kanapie, System wzywania pomocy Mercedes-Benz, System ładowania prądem przemiennym (ładowanie AC), Szyby przyciemniane, termoizolacyjne, Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO/materiał Tomasi, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy opon, Uchwyt na kubek, podwójny, Usługi zdalne, Usługi zdalne i ładowanie Plus, Wskaźnik akustyczny obecności, Wstępna instalacja do cyfrowego transferu kluczy, Wycieraczki szyb z czujnikiem deszczu, Wyświetlacz centralny, Wyświetlacz kierowcy, Zawieszenie komfortowe, Zawieszenie samopoziomujące, Konsola środkowa, wzór krzyżowy, srebrnoszara, Pakiet AVANTGARDE Advanced Plus, Pakiet zimowy, System kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO - czarna

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EANGLE	235/60 18 103W	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EANGLE	235/60 18 103W	5,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EANGLE	235/60 18 103W	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EANGLE	235/60 18 103W	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. str. 2



Fot. 34
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Kluczyki