Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09379/9/26-15501	Data raportu	06-09-2026
Rzeczoznawcy	Tomasz Karkocki (WSP) mgr Patryk Salzer	Data oględzin	03-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/79254/26/08/25	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**VF7YDCNAU12T96359**
Marka, model	CITROEN Jumper 35 BlueHDi ...
Typ, wersja	Jumper 35+ BlueHDi L4
Numer rejestracyjny	GD8E614
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/121 kW
Stan licznika	53 088 km
Data 1. rej./rok prod.	08-03-2022/2021
Data nast. bad. techn.	08-03-2027
Nadwozie	POD 2/3
Lakier	biały/zwykły
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, AFU (system wspomagania hamowania awaryjnego), Alternator 220A, Antena dachowa DAB, Chlapacze z przodu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP, Felgi stalowe 16 z ogumieniem 215/75, Fotel kierowcy przesuwany, z regulacją odcinka lędzwiowego i wysokości, regulowany podłokietnik, Fotel pasażera dwumiejscowy, Immobiliser, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane, Osłona chłodnicy malowana, Podgrzewanie wtrysku paliwa, Poduszka powietrzna kierowcy, Przyłącze do adaptatora, Regulator z ogranicznikiem prędkości, Stelaż pod koło zapasowe, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa Darko Noir, Wskaźnik poziomu oleju, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny, Zbiornik paliwa 90L, Lusterka boczne o rozstawie 2,35 m., Zawieszenie wzmocnione pod adaptacje, Zabudowa skrzyniowa

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MATADOR, VARRIANT ALL WEATHER 2	215/75 16 113R	4,6 mm
	lewe	MATADOR, VARRIANT ALL WEATHER 2	215/75 16 113R	4,7 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, VAN HAWK WINTER	215/75 16 113R	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, VAN HAWK WINTER	215/75 16 113R	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ochronna rantu błotnika L		WY	0.8
2	Nakładka dolna drzwi przednich R		WY	0.2
3	Deska rozdzielcza		WY	2.9
4	Tapicerka siedziska 1.rząd L		WY	1
5	Tapicerka siedziska 1.rząd R		WY	1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. str. 2



Fot. 34
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36
stopień lewy popękany

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Listwa drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38
Listwa drzwi przednich P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Listwa drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40
Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Słupek środkowy L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 46
Listwa błotnika przedniego L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zabudowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zabudowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50
Zabudowa - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zabudowa() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 52

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54
Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1