Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215402/11/26-10609	Data raportu	04-11-2026
Rzeczoznawcy	Jerzy Dudek (WSP) mgr inż. Andrzej Szymkowiak	Data oględzin	03-11-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/96857/26/10/16	Miejsce oględzin	MDM AUTO (PLAC PĘPOWO), GDAŃS...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**VF7YCBPAU12U84394**
Marka, model	CITROEN Jumper 35 BlueHDi ...
Typ, wersja	Jumper 35 BlueHDi L3
Numer rejestracyjny	GD8C947
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/103 kW
Stan licznika	56 996 km
Data 1. rej./rok prod.	17-05-2022/2022
Data nast. bad. techn.	17-05-2027
Nadwozie	POD 2/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, AFU (system wspomagania hamowania awaryjnego), Antena dachowa DAB, Chlapacze przednie i tylne, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 215/70, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia i wysokości, Immobiliser, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane, Poduszka powietrzna kierowcy, Podłokietnik fotela kierowcy, Przyłącze do adaptatora, Regulator z ogranicznikiem prędkości, Schowek formatu A4 na desce rozdzielczej, centralny otwarty, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa Darko Noir, Wskaźnik poziomu oleju, Zamek centralny z pilotem, £awka 2-miejscowa, Klimatyzacja manualna + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej, Lusterka boczne o rozstawie 2,20 m., Radio DAB FM+USB+Bluetooth+zestaw głośnomówiący+sterowanie w kierownicy, Zawieszenie wzmocnione pod adaptacje

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, TRANSPRO 2	215/70 15 109107T	5,0 mm
	lewe	KLEBER, TRANSPRO 2	215/70 15 109107S	5,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, TRANSPRO 2	215/70 15 109107T	4,0 mm
	lewe	KLEBER, TRANSPRO 2	215/70 15 109107S	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie	WY	1.6
2	Zaślepka błotnika przedniego L		WY	
3	Śruba błotnika przedniego L		WY	
4	Nakrętka błotnika przedniego L		WY	
5	Uszczelka drzwi przednich L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.4
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	2
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
8	Rama drzwi,przód L	ślady korozji	NA	2
9	Róg zderzaka boczny L	rysa/odprysk		
10	Róg zderzaka boczny R	rysa/odprysk		
11	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36
Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38
Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Listwy progowe lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Listwy progowe lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1